

## Expertise

Protokollnummer: 37686518  
Auftrags-Nr / Referenz: 1001789143  
Besichtigungsdatum: 27.12.2024

Hersteller: Volkswagen

Modell: Passat GTE Variant 1.4 electric/TSI eHybrid 160kW 6-Gang  
DSG 4 Türen

FIN: WVVZZZ3CZME059640



### Angaben zum Fahrzeug

#### Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Volkswagen Passat GTE Variant 1.4 electric/TSI eHybrid 160kW 6-Gang DSG 4 Türen

**Fahrgestellnummer** WVVZZZ3CZME059640

**Laufleistung** (abgelesen) 62.241 km

**Erstzulassung** 22.12.2020

**Anzahl Halter** unbekannt

**Nächste HU** (Abgelesen aus ZBI) 12/2025

**Leistung / Hubraum** 115 kw / 1.395 ccm

**Kraftstoffart / Zylinder** Hybr.B/E ext.aufI / 4

**Getriebe / Anzahl Gänge** automatisiertes  
Schaltgetriebe / 6

**Antriebsart** Frontantrieb

**Fahrzeugart** PKW Kombi

**Farbe / Farbcode** Pure White

**Türen / Sitze** 5 / 5

**Polsterart** Stoff

**Polsterfarbe** Schwarz-Blau

**Raucherfahrzeug** Nein



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	nicht vorhanden	<b>Restlauf bis Service</b>	6.100 km
<b>Schlüssel ist/soll</b>	2 / 2	<b>FZG-Dokumente</b>	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
<b>Vorschaden / Unfall</b>	Keine Feststellbar	<b>Nachlackierung</b>	Keine Feststellbar
<b>Besichtigungsbedingungen</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	<b>Hubmittel / Grube</b>	nein
<b>Probefahrt</b>	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	<b>Motorlauf</b>	durchgeführt
<b>HSN/TSN</b>	0603 / BRZ 00059		
<b>Abgasnorm</b>	EURO6;WLTP;AM;PI/CI; M, N1 I	<b>Feinstaubplakette</b>	
<b>zul. Gesamtgewicht</b>	2.270 kg	<b>Leergewicht</b>	

## Bereifung

### Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	215/55 R17 94H	Winterreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm
2)	215/55 R17 94H	Winterreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm

### Zusatzbereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	215/55 R17 94V	Sommerreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	Continental	4mm / 4mm
2)	215/55 R17 94V	Sommerreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	Continental	5mm / 5mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

## Ausstattung

### Ausstattung

- "Business Premium"-Paket inkl. Navigation
- 2 Becherhalter vorn mit Abdeckung
- 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten
- 4 Leichtmetallräder "Montpellier" 7 J x 17
- 4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 115 kW
- 8 Lautsprecher
- Abgasrohr hinten (Standard)
- Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend
- Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
- Berganfahrassistent
- Bordliteratur in Deutsch
- Chromleisten an den Seitenfenstern
- Dachreling schwarz
- Dämpfung vorn
- Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
- Digitaler Radioempfang DAB+
- Doppelkupplungsgetriebe DQ400
- Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
- Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
- e-Sound
- Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
- Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
- Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
- Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
- Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
- Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Frontantrieb
- Fußgängererkennung
- Fußhebelwerk "Standard"
- Gepäckraumauskleidung in Textil
- Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
- Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel für Haushalts-Steckdose
- Kategorie 0
- Keine Aktionsausführung
- 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum
- 230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten
- 3 Kopfstützen hinten
- 4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l
- 6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF
- Abgasnorm EU6 AM
- Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A
- Aktivkohlebehälter
- Aufkleber/Schilder in deutsch
- Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch
- Außenspiegel rechts, konvex
- Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung
- Batterie 380A (68Ah)
- Batterie/Generator Kapazität Standard
- Beifahrersitzlehne nicht umklappbar
- Betriebserlaubnis Nachtrag
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Dachhimmel in Mistralgrau
- Dämpfung hinten, Basis 2
- Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
- Diversity-Antenne für FM-Empfang
- Doppelton-Signalhorn
- Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
- E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
- Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
- Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
- Entfall Tire Mobility Set
- Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
- Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
- Ferntriebregelung für Heckklappe
- Fertigungsablauf Standard
- Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
- Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
- Gepäckraumboden aufstellbar
- GTE
- Hybrid-Antriebssystem PHEV
- Innenspiegel automatisch abblendend
- ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
- Kältemittel R1234yf
- Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
- Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

- Kindersicherung
- Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
- Komfortsitze vorn
- Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
- Kraftstofftank mit 50 l Fassungsvermögen
- Landesverkaufsprogramm Deutschland
- LED-Rückleuchten
- Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite
- Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar
- Motorenstart Standard
- Müdigkeitserkennung
- Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display
- Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
- Netztrennwand
- NichtraucherAusführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
- Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
- Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
- Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
- Ohne Dynamic Drive Control
- Ohne Feuerlöscher
- Ohne Generator
- Ohne Head-Up Display
- Ohne Individualeinbau
- Ohne Lichtassistent
- Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
- Ohne Sonnenschutzrollo
- Ohne Spurwechselassistent
- Ohne Überführungsausrüstung
- Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
- Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
- Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
- Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
- Radio
- Radstand
- Regensensor
- Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
- Rückfahrkamera "Rear View"
- Schalthebelknopf in Leder
- Scheibenbremsen hinten
- Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
- Schriftzugsatz "GTE"
- Seitliche Leisten unten in Chrom
- Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )
- Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
- Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
- Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
- Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
- Ladekantenschutz in Kunststoff
- LED-Leuchte im Fußraum vorn
- LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
- Leuchtweitenregulierung
- Linkslenker
- Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
- Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen
- Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen
- Multifunktionskamera
- Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
- Nicht Heissland
- Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
- Ohne Anhängervorrichtung
- Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
- Ohne CD/DVD für Navigation
- Ohne Differenzialsperre
- Ohne ECO-Funktion
- Ohne Garagentoröffner
- Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
- Ohne Heckspoiler
- Ohne Kindersitz
- Ohne Nebelscheinwerfer
- Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
- Ohne Sprachsteuerung
- Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
- Ohne Uhr
- Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
- Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
- Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
- Ohne Zusatz-/Standheizung
- Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
- Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
- Rechtsverkehr
- Regionscode " ECE " für Radio
- Reifenkontrollanzeige
- Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit
- Scheibenbremsen vorn
- Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
- Serienkraftstoff-Erstbefüllung
- Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
- Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Weave"

- Standard-Klimazonen
  - Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im Stoßfänger hinten
  - Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
  - Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
  - Umweltbonus
  - Variante Hybrid
  - Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
  - Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
  - Vordersitze höhenstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneinstellung
  - Wartungsintervallverlängerung
  - Wechselstrom-Ladedose
  - Winterräder "Helsinki" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/55 R 17 H
- Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
  - Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
  - Textilfußmatten vorn und hinten
  - Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
  - Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
  - Typrüfstand Deutschland
  - Variant
  - Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
  - Verkehrszeichenerkennung
  - Vordersitze beheizbar
  - Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
  - Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
  - Wegfahrsperrung elektronisch

### Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - kein Abzug
2	Schweller links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen  
(*Lieferung durch Drittdienstleister*)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.  
(*Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!*)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

## Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schädengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

## Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

## Bemerkungen

Fahrzeug vereist. Mehrkosten möglich



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Schweller



Abbildung 12: Typschild



Abbildung 13: Räder/Reifen



Abbildung 14: Räder/Reifen



Abbildung 15: Räder/Reifen



Abbildung 16: Räder/Reifen



Abbildung 17: Zusatzbereifung



Abbildung 18: Zusatzbereifung



Abbildung 19: Zusatzbereifung



Abbildung 20: Zusatzbereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Fahrzeugdokumente



Abbildung 24: Fahrzeugdokumente




Abbildung 25: Fahrzeugdokumente



Abbildung 26: Fahrzeugdokumente



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges




Abbildung 29: Sonstiges