

Nr zlecenia: 31/08/04/2025/Fleetmobility

z dnia: 08.04.2025

Zleceniodawca:

Jania Fleet Mobility sp. z o.o.
Koreańska 31B
52-121 Wrocław

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



P o g l ą d o w y R a p o r t S t a n u T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M B Z Z Z A A Z K D 6 3 5 6 8 0
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	W1363JM
Model pojazdu:	Citigo MR`18 E6d	Nr Info-Ekspert:	034-03914
Wersja:	Ambition	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza		305618 km	
Data pierwszej rejestracji		02.07.2019	
Data ważności badania technicznego		02.08.2025	
Rodzaj nadwozia		hatchback 3 drzwiowy	
Dop. masa całk.		1330 kg*	
Jednostka napędowa		z zapłonem iskrowym (wtrysk)	
Pojemność / Moc silnika		999 ccm / 44kW (60KM)	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		3 / rzędowy / 12	
Rodzaj skrzyni biegów		manualna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Biały 2-warstwowy typu uni	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	18	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	19	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	20	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
4	Gniazdo 12V	21	System kontroli ciśnienia w oponach
5	Immobilizer	22	System p/poślizgowy MSR
6	Kierownica 3-ramienna	23	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
7	Klimatyzacja manualna Climatic	24	System wspomagania nagłego hamowania
8	Kolumna kierownicy regulowana	25	System wspomagania ruszania pod górę

9	Komputer pokładowy	26	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	27	Światła do jazdy dziennej LED
11	Obrotomierz	28	Światła z regulacją kąta pochylenia
12	Oparcie siedzeń tylnych dzielone	29	Tarcze kół stalowe 14"
13	Opony 165/70 R14	30	Wspomaganie układu kierowniczego elektrohydrauliczne
14	Poduszka powietrzna kierowcy	31	Zamek centralny zdalnie sterowany
15	Poduszka powietrzna pasażera	32	Zderzaki w kolorze nadwozia
16	Poduszki powietrzne boczne przednie	33	Zestaw naprawczy opon
17	Radioodtwarzacz Skoda BLUES CD/MP3 SD + USB + AUX-in		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Instalacja gazowa LPG

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*DĘBICA 175/65 R14 FRIGO	5,5
Przednie prawe:	*DĘBICA 175/65 R14 FRIGO	5,5
Tylne lewe:	*DĘBICA 175/65 R14 FRIGO	6,0
Tylne prawe:	*DĘBICA 175/65 R14 FRIGO	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Pojazd wyposażony w instalację gazową LPG.

Wartość dodatkowego wyposażenia została uwzględniona w wycenie pojazdu.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Bogusław Kobiółka

Wycena wykonana: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgniecenia		
2	Pokrywa przednia		Brak emblematu		
3	Drzwi boczne	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
4	Słupek przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
5	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	Wgniecenia	

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu. Na pozostałych elementach oblawowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.). Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		130-140	
2	Dach		130-140	
3	Błotnik przedni	L	130-140	
4	Drzwi	L	130-140	
5	Błotnik tylny	L	120-140	

6	Błotnik przedni	P	130-140	
7	Drzwi	P	130-140	
8	Błotnik tylny	P	130-140	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		140-150	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
3	Szyba przednia		Odpryski		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony, przetarty		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone, zarysowane		
5	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	L	Zabrudzone, zarysowane		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	P	Zabrudzone, zarysowane		
8	Dywanik kierowcy		Rozerwany		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Oslabione działanie klimatyzacji.
Konieczna weryfikacja serwisowa



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	OSŁABIONE DZIAŁANIE KLIMATYZACJI

Akumulator rozładowany, silnik uruchomiono po podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania.
Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	okazano 2szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Instrukcja obsługi	TAK
4	Gaśnica	TAK
5	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16

SIEWITIS		PRZEGLĄD 1 przebieg 1000 km od montażu	
14-7-10	988	SKODA Auto Service Sp. z o.o. Ciepła / Szamotowa Złota 18-200 WARSZAWA	Serpula AUT 22700 Towarzystwo Serwisowe ul. Wesoła 10 05-110 Białobrzegi
dla przeglądu		dla klienta	
OBRÓBKA CZYNNOŚCI SERWISOWE	OK	NOK	
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI LPG	☒		
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI OLEJ. CHŁODZIENIA	☒		
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZAWORÓW TANKOWNIKI	☒		
SPRAWDZENIE MOCOWANIA BUDNICA	☒		
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ELEMENTÓW W KOMÓRCE SILNIWA	☒		
REGULACJA CIŚNIENIA MAGISTRALY GAZOWEJ	☒		
REGULACJA CIŚNIENIA GAZU (1,3 ± 1,3 bar)	☒		
KONTROLA SIŁYCIENIA SYSTEMU OMGAS	☒		
KONTROLA DIAGNOSTYKI WARTOŚCI ADAPTACYJNYCH EGOB	☒		
REGULACJA CIŚNIENIA ROZWOJU	☒		
ANALIZA SPALIN (cięż. metali) - WYDUK	☒		
CO	(N)	(P)	
HC	(N)	(P)	

UWAGA!
 Pierwszy przegląd instalacji LPG wykonany u Innego A.P.S Skoda nie montaż podlega opłacie w wysokości 100 PLN netto

[Signature]
 Człony oddzielnego odpowiedzialności za prawidłowość zapisu

Fot. nr 17

SERWIS		PRZEGŁAD 3		PRZEBIEG 30000 km lub 2 lata od daty montażu	
SERWIS		PRZEBIEG 30000 km lub 2 lata od daty montażu		PRZEBIEG 30000 km lub 2 lata od daty montażu	
16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008	
16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008	
16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008	
16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008	
16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008	
16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008	
16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008	
16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008	
16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008	
16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008	
16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008	
16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008	
16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008	
16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008		16.170 14.008 16.170 14.008	

Fot. nr 18

SE04118

PRZEGLĄD 4 przebieg 45000 km lub 3 lata od daty montażu

18.02.2023

44614

Skoda
Grupa Citigo Zaječsko
SO 2.0 0.50 K
W0329W3

2770C

DOKONANE NAPRAWY SYSTEMU GAZOWEGO

Zdane w tym faktury ułożone
18.02.2023

OPIS PRZEBIEGU	OK	NOK
OBOWIAZKOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE		
SPRAWDZENIE SZCZEGÓŁÓW LUB	X	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZAWORU TANKOWANIA	X	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ELEMENTÓW W KONTAKCIE SIŁYMA	X	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA MAGISTRAL GAZOWEJ	X	
SPRAWDZENIE PRZEWODÓW POD KATEM PRZETAKI	X	
WYMIANA FILTRA FAZY CEKLEI	X	
WYMIANA SWIEC ZAPALAJĄCYCH	X	
REGULACJA CIŚNIENIA GAZU (1.30-1.35 bar)	X	
DOZYT DIAGNOZY SYSTEMU OMIĘGAS	X	
DOZYT DIAGNOZY WARTOŚCI ADAPTACYJNYCH EGR	X	
ANALIZA SPALIN (temp. awaryjny - WYNIK)	X	
CO	(N)	(pomi)
HC		

Przebieg

Częstość podlega ocenie odzwierciedlonej za przebiegiem w przebiegu

SE04118

PRZEGLĄD 5 przebieg 60000 km lub 4 lata od daty montażu

18.02.2023

44614

Skoda
Grupa Citigo Zaječsko
SO 2.0 0.50 K
W0329W3

2770C

DOKONANE NAPRAWY SYSTEMU GAZOWEGO

OPIS PRZEBIEGU	OK	NOK
OBOWIAZKOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE		
SPRAWDZENIE SZCZEGÓŁÓW LUB	X	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZAWORU TANKOWANIA	X	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ELEMENTÓW W KONTAKCIE SIŁYMA	X	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA MAGISTRAL GAZOWEJ	X	
SPRAWDZENIE PRZEWODÓW POD KATEM PRZETAKI	X	
WYMIANA FILTRA FAZY CEKLEI	X	
WYMIANA SWIEC ZAPALAJĄCYCH	X	
REGULACJA CIŚNIENIA GAZU (1.30-1.35 bar)	X	
DOZYT DIAGNOZY SYSTEMU OMIĘGAS	X	
DOZYT DIAGNOZY WARTOŚCI ADAPTACYJNYCH EGR	X	
ANALIZA SPALIN (temp. awaryjny - WYNIK)	X	
CO	(N)	(pomi)
HC		

Przebieg

Częstość podlega ocenie odzwierciedlonej za przebiegiem w przebiegu

Fot. nr 19

SE04118

PRZEGLĄD 6 przebieg 75000 km lub 5 lat od daty montażu

10.11.2024

74698

Skoda
Grupa Citigo Zaječsko
SO 2.0 0.50 K
W0329W3

2770C

DOKONANE NAPRAWY SYSTEMU GAZOWEGO

wprowadzono do systemu
10.11.2024

OPIS PRZEBIEGU	OK	NOK
OBOWIAZKOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE		
SPRAWDZENIE SZCZEGÓŁÓW LUB	X	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZAWORU TANKOWANIA	X	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ELEMENTÓW W KONTAKCIE SIŁYMA	X	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA MAGISTRAL GAZOWEJ	X	
SPRAWDZENIE PRZEWODÓW POD KATEM PRZETAKI	X	
WYMIANA FILTRA FAZY CEKLEI	X	
WYMIANA SWIEC ZAPALAJĄCYCH	X	
REGULACJA CIŚNIENIA GAZU (1.30-1.35 bar)	X	
DOZYT DIAGNOZY SYSTEMU OMIĘGAS	X	
DOZYT DIAGNOZY WARTOŚCI ADAPTACYJNYCH EGR	X	
ANALIZA SPALIN (temp. awaryjny - WYNIK)	X	
CO	(N)	(pomi)
HC		

Przebieg

Częstość podlega ocenie odzwierciedlonej za przebiegiem w przebiegu

SE04118

PRZEGLĄD 7 przebieg 90000 km lub 6 lat od daty montażu

24.01.2025

90543

Skoda
Grupa Citigo Zaječsko
SO 2.0 0.50 K
W0329W3

2770C

DOKONANE NAPRAWY SYSTEMU GAZOWEGO

wprowadzono do systemu
24.01.2025

OPIS PRZEBIEGU	OK	NOK
OBOWIAZKOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE		
SPRAWDZENIE SZCZEGÓŁÓW LUB	X	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZAWORU TANKOWANIA	X	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ELEMENTÓW W KONTAKCIE SIŁYMA	X	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA MAGISTRAL GAZOWEJ	X	
SPRAWDZENIE PRZEWODÓW POD KATEM PRZETAKI	X	
WYMIANA FILTRA FAZY CEKLEI	X	
WYMIANA SWIEC ZAPALAJĄCYCH	X	
REGULACJA CIŚNIENIA GAZU (1.30-1.35 bar)	X	
DOZYT DIAGNOZY SYSTEMU OMIĘGAS	X	
DOZYT DIAGNOZY WARTOŚCI ADAPTACYJNYCH EGR	X	
ANALIZA SPALIN (temp. awaryjny - WYNIK)	X	
CO	(N)	(pomi)
HC		

Przebieg

Częstość podlega ocenie odzwierciedlonej za przebiegiem w przebiegu

Fot. nr 20

3.235

11013 Adam Regulski

System INFO-EKSPERT / SRTSiRD

Strona 16

[illegible]

Fot. nr 21

[illegible]

Fot. nr 22

[illegible]

Fot. nr 23

Przegląd LPG
07.06.2023 210075km
wymiana oleju, filtry,
spraw. zapłonów, i powietrza
i. zaw. lotnej, i. zaw. ciekłej

OPIS USTERKI

KODA

Gmina Cichy-Zasada
Sp. z o.o. Sp. j.
Koraszyn

Serwis

21690C

6200959925620000208
FIR gac. hary otm. LH C 80 5400A

212000028

6200978186520000209
FIR gac. hary otm. LH C 80 5400A

Przegląd LPG 07.09.23v 225847km
wymiana oleju silnikowego
wymiana filtra oleju
wymiana filtra gazu Fazy lotnej
Krystian Łata

Przegląd LPG 16.04.2020
wymiana oleju, walek
i gazu fazy lotnej
255446 km
dec 42882

Karol Zieliński
Mechanik

22

Fot. nr 24



Fot. nr 25

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
instytut ekspertyz samochodowych przez PCA, nr AK.003
ul. Chabłowski 8, 30-033 Katowice
tel. 76 610 10 10

PROTOKÓŁ NR TD-102/04130/19GRO

badania odciążeniowego / skruszeniowego / darczeniowego / zburzenia 1.PG stanowiącego wytwórce pojazdu samochodowego napędzanego gazem skroplonym

CHARAKTERYSTYKA ZBIORNIKA¹⁾

1. Klasa zbiornika	1	5. Nr konstrukcyjny	04130
2. Pojemność	45 l	6. Rok produkcji	2010
3. Ciężar netto zbiornika	5,1/2,3 [kg]	7. Data badania	03.04.2019 r.
4. Stopień napełnienia	90 %	8. Wytwórca (konstruktor) Zakłady Wytwarz. Metalowych S.A.	*****

Miejscę załadunku zbiornika nie VIN pojazdu

ZNAK IDENTYFIKACYJNY: E20 RTR 011019

ROZDZIAŁ BADANIA²⁾

odciążeniowe / skruszeniowe

WYMIAGANIA ODPIENIA: Nierozbicie Miejsca Transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dla samochodów o skrzyni przesyłowej, silnikach elektrycznych, ogniw i ładowarek i napędzających pojazdy samochodowych (Dz. U. z 2006 r. (poz. 186)) ZAKRES BADANIA³⁾: zgodnie z protokołem zbiorczym nr TD-104/02 z dnia 03.04.2019 r. z badania

odciążeniowego zbiornika ciśnieniowego

CIW AGA, NIEZGODNOŚĆ I, WYKAZANIE POMIAROWO-BADAWCZE 22

zgodnie z protokołem zbiorczym nr TD-104/02 z dnia 03.04.2019 r. z badania odciążeniowego perli dośrodkowej

WYNIK BADANIA⁴⁾: pozytywny/negatywny

Zbiornik oceniany ze znakami: TD1-480 - *****

INSPEKTOR

Włodzisław Chabłowski, Transportowy Dozór Techniczny

ul. Chabłowski 8

www.int, Marcin Fortuna

podpis (poświadczający wykonanie czynności)
Włodzisław Chabłowski, Transportowy Dozór Techniczny
ul. Chabłowski 8

Druk nr 041905 z dnia 28.08.2006

Zbiorniki dla transportu gazu skroplonego 120 l i 150 l zbiorniki ciśnieniowe 1 PG

Grodzisko, dnia 03.04.2019 r.

DYREKTOR

TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

DECYZJA

Nr TD-102/04130/19GRO

W sprawie: postępowania przewidzianego na wniosek na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 3 art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 grudnia 2000 r. o dozwolonej eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. (poz. 155)) w związku z art. 104-1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. (poz. 2066)) oraz na podstawie pozytywnego wyniku badania odciążeniowego zbiornika, zgodnie z protokołem zbiorczym z badania odciążeniowego Nr TD-104/02 z dnia 03.04.2019 r.

zwała się

Grodziskie Zakłady Wytwarz. Metalowych S.A., ul. Włodzka 56, 49-200 Grodzisko
(nazwa i adres właściciela pojazdu / pojazdu użytkownika)

- 1) na eksploatację powyższego urządzenia do czasu wyznaczonego następnego badania tj. do dnia 30.04.2020 r.
- 2) ustalić się powyższemu urządzeniu formę dozoru pełnego

1. Decyzja ważna jest do dnia 30.04.2020 r.

Następnie decyzję nadaje się w trybie nadzwyczajnym wykonać także na podstawie art. 108 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego:

POZOSTAŁE

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz w związku z art. 129 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o dozwolonej eksploatacji oraz rozporządzenia o niniejszej decyzji i z protokołu odbioru do Miejsca wskazowego do spraw transportu, za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego (adres: 00-673 Warszawa, ul. Chabłowski 8, w terminie 14 dni od jej doręczenia

Powiadomienie odbioru decyzji

1231 PCA/DOZU 24K470

2024.04.03 14:20:11

[imię, nazwisko, stanowisko, podpis, data]

1231 PCA/DOZU 24K470

1231 PCA/DOZU 24K470

mar jut, Marcin Fortuna

2. Upr.

grupa i podpisano stroną, nazwa, adres oraz data

Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu