

Nr zlecenia: 29/08/04/2025/Fleetmobility

z dnia: 2025/04/08

Zleceniodawca:

Jania Fleet Mobility sp. z o.o.
Koreańska 31B
52-121 Wrocław

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	TMBZZZA AZKD633581
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	W1359JL
Model pojazdu:	Citigo MR`18 E6d	Nr Info-Ekspert:	034-03914
Wersja:	Ambition	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	210984 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/06/14		
Data ważności badania technicznego	2025/10/09		
Rodzaj nadwozia	hatchback 3 drzwiowy		
Dop. masa całk.	1330 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 44kW (60KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	18	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	19	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	20	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
4	Gniazdo 12V	21	System kontroli ciśnienia w oponach
5	Immobilizer	22	System p/poślizgowy MSR
6	Kierownica 3-ramienna	23	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
7	Klimatyzacja manualna Climatic	24	System wspomagania nagłego hamowania
8	Kolumna kierownicy regulowana	25	System wspomagania ruszania pod górę

9	Komputer pokładowy	26	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	27	Światła do jazdy dziennej LED
11	Obrotomierz	28	Światła z regulacją kąta pochylenia
12	Oparcie siedzeń tylnych dzielone	29	Tarcze kół stalowe 14"
13	Opony 165/70 R14	30	Wspomaganie układu kierowniczego elektrohydrauliczne
14	Poduszka powietrzna kierowcy	31	Zamek centralny zdalnie sterowany
15	Poduszka powietrzna pasażera	32	Zderzaki w kolorze nadwozia
16	Poduszki powietrzne boczne przednie	33	Zestaw naprawczy opon
17	Radioodtwarzacz Skoda BLUES CD/MP3 SD + USB + AUX-in		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Instalacja gazowa LPG
- 2 Koło zapasowe

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ		Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*UNIROYAL 175/65 R14	WINTER EXPERT	6,0
Przednie prawe:	*UNIROYAL 175/65 R14	WINTER EXPERT	6,0
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 175/65 R14	ECO CONTACT	3,0
Tylne prawe:	*CONTINENTAL 175/65 R14	ECO CONTACT	3,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Pojazd wyposażony w instalację gazową LPG.

Wartość dodatkowego wyposażenia została uwzględniona w wycenie pojazdu.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Bogusław Kobińska

Wycena wykonana: Adam Reguński


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Brak / zdemontowany - emblemat		
2	Próg	L	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej		
3	Łotnik tylny	L	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej		
4	Łotnik tylny	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach oblawowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120-150	
2	Dach		130-140	
3	Łotnik przedni	L	110-130	

4	Drzwi	L	140-150	
5	Błotnik tylny	L	160-550	
6	Błotnik przedni	P	120-130	
7	Drzwi	P	140-150	
8	Błotnik tylny	P	140-150	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		140-150	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona, zarysowana		
3	Dywanik kierowcy		Rozerwany		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Akumulator rozładowany, silnik uruchomiono po podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania. Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 2szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 5 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 6 | Gaśnica | TAK |

7	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
---	----------------------	-----

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii zgodny z DR. Brak tabliczki znamionowej

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



PRZEGŁĄD 2 przebieg 19000 km lub rok od daty montażu

SE04159

data przeglądu: 28.10.2019
stan licznika: 19558

SKODA CRH Żagiel Auto Sp. z o.o. Lublin
Serwis (PL) A01 00097

DOKONANE NAPRAWY SYSTEMU GAZOWEGO

OBOWIĄZKOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE	OK	NOK
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI LPG	✓	
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁ. CHŁODZENIA	✓	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZAWORU TANKOWANIA	✓	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZBIORNIKA	✓	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ELEMENTÓW W KOMORZE SILNIKA	✓	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA MAGISTRALI GAZOWEJ	✓	
SPRAWDZENIE PRZEWODÓW POD KĄTEM PRZETARGU	✓	
WYMIANA FILTRA FAZY CIĘKIEJ I LUBNIZACJI	✓	
WYMIANA ŚWIEC ZAPALAJĄCYCH	✓	
REGULACJA CIŚNIENIA GAZU (1,30-1,35 bar)	✓	
ODCZYT DIAGNOZY SYSTEMU OMEGAS	✓	
ODCZYT DIAGNOZY (WARTOŚCI ADAPTACYJNYCH EOBD)	✓	
ANALIZA SPALIN (długoterminowa) - WYDOK	✓	
CO	(%)	
HC	(ppm)	

NAKLEJKA FILTRA FAZY CIĘKIEJ

PRZEGŁĄD 3 przebieg 30000 km lub 2 lata od daty montażu

SE04159

data przeglądu: 30.01.2020
stan licznika: 30221

SKODA CRH Żagiel Auto Sp. z o.o. Lublin
Serwis (PL) A01 00097

DOKONANE NAPRAWY SYSTEMU GAZOWEGO

OBOWIĄZKOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE	OK	NOK
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI LPG	✓	
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁ. CHŁODZENIA	✓	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZAWORU TANKOWANIA	✓	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZBIORNIKA	✓	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ELEMENTÓW W KOMORZE SILNIKA	✓	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA MAGISTRALI GAZOWEJ	✓	
SPRAWDZENIE PRZEWODÓW POD KĄTEM PRZETARGU	✓	
WYMIANA FILTRA FAZY CIĘKIEJ I LUBNIZACJI	✓	
WYMIANA ŚWIEC ZAPALAJĄCYCH	✓	
REGULACJA CIŚNIENIA GAZU (1,30-1,35 bar)	✓	
ODCZYT DIAGNOZY SYSTEMU OMEGAS	✓	
ODCZYT DIAGNOZY (WARTOŚCI ADAPTACYJNYCH EOBD)	✓	
ANALIZA SPALIN (długoterminowa) - WYDOK	✓	
CO	(%)	
HC	(ppm)	

NAKLEJKA FILTRA FAZY CIĘKIEJ

Fot. nr 15

PRZEGŁĄD 4 przebieg 45000 km lub 3 lata od daty montażu

SE04159

data przeglądu: 12.11.2020
stan licznika: 44729

SKODA CRH Żagiel Auto Sp. z o.o. Lublin
Serwis (PL) A01 00097

DOKONANE NAPRAWY SYSTEMU GAZOWEGO

OBOWIĄZKOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE	OK	NOK
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI LPG	✓	
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁ. CHŁODZENIA	✓	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZAWORU TANKOWANIA	✓	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZBIORNIKA	✓	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ELEMENTÓW W KOMORZE SILNIKA	✓	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA MAGISTRALI GAZOWEJ	✓	
SPRAWDZENIE PRZEWODÓW POD KĄTEM PRZETARGU	✓	
WYMIANA FILTRA FAZY CIĘKIEJ I LUBNIZACJI	✓	
WYMIANA ŚWIEC ZAPALAJĄCYCH	✓	
REGULACJA CIŚNIENIA GAZU (1,30-1,35 bar)	✓	
ODCZYT DIAGNOZY SYSTEMU OMEGAS	✓	
ODCZYT DIAGNOZY (WARTOŚCI ADAPTACYJNYCH EOBD)	✓	
ANALIZA SPALIN (długoterminowa) - WYDOK	✓	
CO	(%)	
HC	(ppm)	

NAKLEJKA FILTRA FAZY CIĘKIEJ

PRZEGŁĄD 5 przebieg 60000 km lub 4 lata od daty montażu

SE04159

data przeglądu: 13.11.2020
stan licznika: 60173

SKODA CRH Żagiel Auto Sp. z o.o. Lublin
Serwis (PL) A01 00097

DOKONANE NAPRAWY SYSTEMU GAZOWEGO

OBOWIĄZKOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE	OK	NOK
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI LPG	✓	
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁ. CHŁODZENIA	✓	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZAWORU TANKOWANIA	✓	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZBIORNIKA	✓	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ELEMENTÓW W KOMORZE SILNIKA	✓	
SPRAWDZENIE MOCOWANIA MAGISTRALI GAZOWEJ	✓	
SPRAWDZENIE PRZEWODÓW POD KĄTEM PRZETARGU	✓	
WYMIANA FILTRA FAZY CIĘKIEJ I LUBNIZACJI	✓	
WYMIANA ŚWIEC ZAPALAJĄCYCH	✓	
REGULACJA CIŚNIENIA GAZU (1,30-1,35 bar)	✓	
ODCZYT DIAGNOZY SYSTEMU OMEGAS	✓	
ODCZYT DIAGNOZY (WARTOŚCI ADAPTACYJNYCH EOBD)	✓	
ANALIZA SPALIN (długoterminowa) - WYDOK	✓	
CO	(%)	
HC	(ppm)	

NAKLEJKA FILTRA FAZY CIĘKIEJ

Fot. nr 16

SE04159 PRZEGŁĄD 6 przebieg 75000 km lub 5 lat od daty montażu

05.03.2021 74975

SKODA CRH Zagiel Auto Sp. z o.o. Lublin

Sevils PL A01 00097

data przeglądu stan licznika

OK NOK

DOKONANE NAPRAWY SYSTEMU GAZOWEGO

OBOWIĄZKOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE

SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁADU LPG

SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁ. CHŁODZENIA

SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZAWORU TANKOWANIA

SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZBIORNIKA

SPRAWDZENIE MOCOWANIA ELEMENTÓW W KOMORZE SILNIKA

SPRAWDZENIE MOCOWANIA MAGISTRALI GAZOWEJ

SPRAWDZENIE PRZEWODÓW POD KATEM PRZETARG

WYMIANA FILTRA FAZY CIEKŁEJ

REGULACJA CIŚNIENIA GAZU (1,30-1,35 bar)

ODCZYT DIAGNOZY SYSTEMU OMEGAS

ODCZYT DIAGNOZY I WARTOŚCI ADAPTACYJNYCH EOBD

ANALIZA SPALIN (bieg jałowy) - WYDRUK

CO (%)

HC (ppm)

Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie przeglądu

SE04159 PRZEGŁĄD 7 przebieg 90000 km lub 6 lat od daty montażu

10.06.2021 91085

SKODA CRH Zagiel Auto Sp. z o.o. Lublin

Sevils PL A01 00097

data przeglądu stan licznika

OK NOK

DOKONANE NAPRAWY SYSTEMU GAZOWEGO

OBOWIĄZKOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE

SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁ. CHŁODZENIA

SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁADU LPG

SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZAWORU TANKOWANIA

SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZBIORNIKA

SPRAWDZENIE MOCOWANIA ELEMENTÓW W KOMORZE SILNIKA

SPRAWDZENIE MOCOWANIA MAGISTRALI GAZOWEJ

SPRAWDZENIE PRZEWODÓW POD KATEM PRZETARG

WYMIANA FILTRA FAZY CIEKŁEJ

WYMIANA SWIEC ZAPALNIKOWYCH

REGULACJA CIŚNIENIA GAZU (1,30-1,35 bar)

ODCZYT DIAGNOZY SYSTEMU OMEGAS

ODCZYT DIAGNOZY I WARTOŚCI ADAPTACYJNYCH EOBD

ANALIZA SPALIN (bieg jałowy) - WYDRUK

CO (%)

HC (ppm)

Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie przeglądu

Fot. nr 17

SE04159 PRZEGŁĄD 9 przebieg 120000 km lub 8 lat od daty montażu

10.06.2021 91085

SKODA CRH Zagiel Auto Sp. z o.o. Lublin

Sevils PL A01 00097

data przeglądu stan licznika

OK NOK

DOKONANE NAPRAWY SYSTEMU GAZOWEGO

OBOWIĄZKOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE

SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁ. CHŁODZENIA

SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁADU LPG

SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZAWORU TANKOWANIA

SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZBIORNIKA

SPRAWDZENIE MOCOWANIA ELEMENTÓW W KOMORZE SILNIKA

SPRAWDZENIE MOCOWANIA MAGISTRALI GAZOWEJ

SPRAWDZENIE PRZEWODÓW POD KATEM PRZETARG

WYMIANA FILTRA FAZY CIEKŁEJ

WYMIANA SWIEC ZAPALNIKOWYCH

REGULACJA CIŚNIENIA GAZU (1,30-1,35 bar)

ODCZYT DIAGNOZY SYSTEMU OMEGAS

ODCZYT DIAGNOZY I WARTOŚCI ADAPTACYJNYCH EOBD

ANALIZA SPALIN (bieg jałowy) - WYDRUK

CO (%)

HC (ppm)

Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie przeglądu

SE04159 PRZEGŁĄD 8 przebieg 105000 km lub 7 lat od daty montażu

10.06.2021 91085

SKODA CRH Zagiel Auto Sp. z o.o. Lublin

Sevils PL A01 00097

data przeglądu stan licznika

OK NOK

DOKONANE NAPRAWY SYSTEMU GAZOWEGO

OBOWIĄZKOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE

SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁ. CHŁODZENIA

SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁADU LPG

SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZAWORU TANKOWANIA

SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZBIORNIKA

SPRAWDZENIE MOCOWANIA ELEMENTÓW W KOMORZE SILNIKA

SPRAWDZENIE MOCOWANIA MAGISTRALI GAZOWEJ

SPRAWDZENIE PRZEWODÓW POD KATEM PRZETARG

WYMIANA FILTRA FAZY CIEKŁEJ

WYMIANA SWIEC ZAPALNIKOWYCH

REGULACJA CIŚNIENIA GAZU (1,30-1,35 bar)

ODCZYT DIAGNOZY SYSTEMU OMEGAS

ODCZYT DIAGNOZY I WARTOŚCI ADAPTACYJNYCH EOBD


ANALIZA SPALIN (bieg jałowy) - WYDRUK

CO (%)

HC (ppm)

Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie przeglądu

Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69





Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



[illegible]

Fot. nr 75

[illegible]

Fot. nr 76

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu