

Nr zlecenia: 47/08/04/2025/Fleetmobility

z dnia: 2025/04/08

Zleceniodawca:

Jania Fleet Mobility sp. z o.o.
Koreańska 31B
52-121 Wrocław

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



P o g l ą d o w y R a p o r t S t a n u T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M B E A 6 N J X L Z 1 1 7 1 5 5
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	W1303KM
Model pojazdu:	Fabia III 1.0 MR`19 E6d	Nr Info-Ekspert:	034-04133
Wersja:	Ambition	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza		223450 km	
Data pierwszej rejestracji		2020/10/02	
Data ważności badania technicznego		2025/11/27	
Rodzaj nadwozia		hatchback 5 drzwiowy	
Dop. masa całkow.		1536 kg*	
Jednostka napędowa		z zapłonem iskrowym (wtrysk)	
Pojemność / Moc silnika		999 ccm / 44kW (60KM)	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		3 / rzędowy / 12	
Rodzaj skrzyni biegów		manualna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Biały 2-warstwowy typu uni	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	19	Schówek na okulary
2	Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL	20	Schowki pod przednimi fotelami
3	Blokada mechanizmu różnicowego XDS	21	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
4	Bluetooth	22	System kontroli ciśnienia w oponach
5	Czujnik zmierzchu	23	System p/poślizgowy MSR
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	24	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
7	Gniazdo 12V	25	System pokolizyjny ACS
8	Immobilizer	26	System Start/Stop
9	Kieszenie w oparciach foteli przednich	27	System wspomagania nagłego hamowania

10	Klimatyzacja	28	System wspomagania ruszania pod górę
11	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	29	Szyby przednie regulowane elektrycznie
12	Komputer pokładowy	30	Światło dodatkowe STOP
13	Konsola centralna	31	Tarcze kół stalowe 6Jx15
14	Kurtyny powietrzne boczne	32	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
15	Ogranicznik prędkości	33	Wycieraczka szyby tylnej
16	Poduszka powietrzna kierowcy	34	Zamek centralny zdalnie sterowany
17	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	35	Zestaw naprawczy opon
18	Poduszki powietrzne boczne przednie		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie wkolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radioodtwarzacz Skoda SWING CD/MP3 SD + USB + AUX-in
Wyświetlacz 5" dotykowy, kolorowy
- Reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej LED
Reflektory halogenowe
Światła do jazdy dziennej LED

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Instalacja gazowa LPG
- Koło zapasowe
- Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BARUM 185/60 R15 84T POLARIS 5	6,0
Przednie prawe:	*BARUM 185/60 R15 84T POLARIS 5	6,0
Tylne lewe:	*BARUM 185/60 R15 84T POLARIS 5	6,0
Tylne prawe:	*BARUM 185/60 R15 84T POLARIS 5	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Pojazd wyposażony w instalację gazową LPG.

Brak informacji o ważności badania TDT butli gazowej.

Wartość dodatkowego wyposażenia została uwzględniona w wycenie pojazdu.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Bogusław Kobiałka
Wycena wykonana: Adam Regulski


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Brak / zdemontowany emblemat		
2	Słupek przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
5	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia		
6	Błotnik tylny	P	Wgniecenia		

Pojazd w trakcie oględzin mokry, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach oblawowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		140-150	
2	Dach		140-160	
3	Błotnik przedni	L	130-140	
4	Drzwi przednie	L	130-140	
5	Drzwi tylne	L	130-140	
6	Błotnik tylny	L	140-160	
7	Błotnik przedni	P	130-140	
8	Drzwi przednie	P	130-140	
9	Drzwi tylne	P	140-150	
10	Błotnik tylny	P	130-160	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		140-170	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
2	Krata wlotu powietrza		Pęknięta krata górna i dolna, zamocowana na opaskę		
3	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
4	Kołpak koła przód	L	Brak		
5	Kołpak koła przód	P	Brak		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone, zarysowane		
5	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona, wgniecniona, przetarcia		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone, zarysowane		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone, zarysowane		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone, zarysowane		
9	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone, zarysowane		
10	Dywanik kierowcy		Rozerwany		
11	Wykładzina strona kierowcy		Rozerwana		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego stalowa	L	Ogniska korozji		
2	Tarcza koła przedniego stalowa	P	Ogniska korozji		
3	Tarcza koła tylnego stalowa	L	Ogniska korozji		
4	Tarcza koła tylnego stalowa	P	Ogniska korozji		

UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarcia		

JAZDA KONTROLNA

- 1

Głośność pracy silnika

BEZ UWAG
- 2

Praca układu kierowniczego

BEZ UWAG
- 3

Głośność (stuki) zawieszenia

BEZ UWAG
- 4

Zmiana biegów, działanie sprzęgła

BEZ UWAG
- 5

Skuteczność hamulca zasadniczego

BEZ UWAG
- 6

Skuteczność hamulca pomocniczego

BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- 1

Kluczyki (ilość sztuk)

okazano 2szt.
- 2

Dowód rejestracyjny

TAK
- 3

Instrukcja obsługi

TAK
- 4

Gaśnica

TAK
- 5

Trójkąt ostrzegawczy

TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu

Krajowy
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybitý na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74

[illegible]

Fot. nr 75



Fot. nr 76

czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie przeglądu

SKUG0024521 **PRZEGLĄD 3**

14.04.2022 59 473 km

data przeglądu stan licznika

SKODA Centrum Wrocław
Wrocław

Serwis **PL** **AG1-22180**

OBOWIĄZKOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE	OK	NOK	DOKONANE NAPRAWY SYSTEMU GAZOWEGO
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI LPG	✓		
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁ. CHŁODZENIA	✓		
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZAWORU TANKOWANIA	✓		
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZBIORNIKA	✓		
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ELEMENTÓW W KOMORZE SILNIKA	✓		
SPRAWDZENIE MOCOWANIA MAGISTRALII GAZOWEJ	✓		
SPRAWDZENIE PRZEWODÓW POD KĄTEM PRZETARC	✓		
WYMIANA FILTRA FAZY LOTNEJ/LANDIRENZO	✓		
WYMIANA FILTRA FAZY CIEKŁEJ/LANDIRENZO	✓		
WYMIANA ŚWIEC ZAPALNIOWYCH	✓		
REGULACJA CIŚNIENIA GAZU (1,30-1,35 bar)	✓		
ODCZYT DIAGNOZY SYSTEMU OMEGAS	✓	nr	
ODCZYT DIAGNOZY I WARTOŚCI ADAPTACYJNYCH EOBD	✓	nr P	
ANALIZA SPALIN (bieg jałowy) – WYDRUK	✓		
CO	(%)		
HC	(ppm)		

czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie przeglądu

6200873615610000209
Filtr gaz. fazy lotn. UFI-C-30 SKODA

620000212

Fot. nr 77

czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie przeglądu

SKUG0024521 **PRZEGLĄD 4**

15.11.2021 89 828 km

data przeglądu stan licznika

SKODA Centrum Wrocław
Wrocław

Serwis **PL** **AG1-22180**

OBOWIĄZKOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE	OK	NOK	DOKONANE NAPRAWY SYSTEMU GAZOWEGO
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI LPG	✓		
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁ. CHŁODZENIA	✓		
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZAWORU TANKOWANIA	✓		
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZBIORNIKA	✓		
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ELEMENTÓW W KOMORZE SILNIKA	✓		
SPRAWDZENIE MOCOWANIA MAGISTRALII GAZOWEJ	✓		
SPRAWDZENIE PRZEWODÓW POD KĄTEM PRZETARC	✓		
WYMIANA FILTRA FAZY LOTNEJ/LANDIRENZO	✓		
WYMIANA FILTRA FAZY CIEKŁEJ/LANDIRENZO	✓		
WYMIANA ŚWIEC ZAPALNIOWYCH	✓		
REGULACJA CIŚNIENIA GAZU (1,30-1,35 bar)	✓		
ODCZYT DIAGNOZY SYSTEMU OMEGAS	✓	nr	
ODCZYT DIAGNOZY I WARTOŚCI ADAPTACYJNYCH EOBD	✓	nr P	
ANALIZA SPALIN (bieg jałowy) – WYDRUK	✓		
CO	(%)		
HC	(ppm)		

czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie przeglądu

6200873615610000209
Filtr gaz. fazy lotn. UFI-C-30 SKODA

620000212

PRZEGLĄD 5

15.03.2022 104 500 km

data przeglądu stan licznika

SKODA Centrum Wrocław
Wrocław

Serwis **PL** **AG1-22180**

OBOWIĄZKOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE	OK	NOK	DOKONANE NAPRAWY SYSTEMU GAZOWEGO
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI LPG	✓		
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁ. CHŁODZENIA	✓		
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZAWORU TANKOWANIA	✓		
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZBIORNIKA	✓		
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ELEMENTÓW W KOMORZE SILNIKA	✓		
SPRAWDZENIE MOCOWANIA MAGISTRALII GAZOWEJ	✓		
SPRAWDZENIE PRZEWODÓW POD KĄTEM PRZETARC	✓		
WYMIANA FILTRA FAZY LOTNEJ/LANDIRENZO	✓		
WYMIANA FILTRA FAZY CIEKŁEJ/LANDIRENZO	✓		
WYMIANA ŚWIEC ZAPALNIOWYCH	✓		
REGULACJA CIŚNIENIA GAZU (1,30-1,35 bar)	✓		
ODCZYT DIAGNOZY SYSTEMU OMEGAS	✓	nr	
ODCZYT DIAGNOZY I WARTOŚCI ADAPTACYJNYCH EOBD	✓	nr P	
ANALIZA SPALIN (bieg jałowy) – WYDRUK	✓		
CO	(%)		
HC	(ppm)		

czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie przeglądu

6200873615610000209
Filtr gaz. fazy lotn. UFI-C-30 SKODA

620000212

ANALIZA FILTRA FAZY CIEKŁEJ

Fot. nr 78

[illegible]


Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu