

Nr zlecenia: 88/05/05/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/05/05

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] V-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WBAJW01000BF21094
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	KOS5877E
Model pojazdu:	640 Gran Turismo Diesel MR`17 E6 G32	Nr Info-Ekspert:	003-04002
Wersja:	xDrive Steptronic	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	183616 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/01/19		
Data ważności badania technicznego	2026/04/28		
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2615 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2993 ccm / 235kW (320KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rzędowy / 24		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4WD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	39	Podłokietnik centralny przedni
2	Asystent hamowania	40	Podłokietnik siedzeń tylnych
3	Asystent świateł drogowych	41	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Asystent uwagi	42	Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)
5	Autoalarm	43	Progi drzwiowe aluminiowe z delikatnym szlifem i emblematem BMW
6	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą	44	Przełącznik właściwości jezdnych

	światła mijania		
7	Czujnik kolizji	45	Przycisk Start/Stop
8	Czujniki ciśnienia w oponach	46	Reflektory przednie LED
9	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie	47	Spoiler tylny wysuwany
10	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	48	Spryskiwacze reflektorów
11	Dywaniki welurowe	49	Sygnalizacja hamowania dynamiczna
12	Elementy zewnętrzne w kolorze nadwozia	50	Sygnalizacja zużycia okładzin hamulcowych
13	Filtr cząsteczek stałych	51	System Auto Start/Stop
14	Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie	52	System ochrony pieszych pasywny
15	Funkcja Follow-Me-Home	53	System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard
16	Głośniki 6 szt.	54	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
17	Hamulec ręczny z automatyczną funkcją hold	55	Szyby atermiczne
18	Immobilizer	56	Szyby barwione
19	Kamera cofania	57	Światła p/mgielne LED
20	Kierownica wielofunkcyjna	58	Tapicerka ze skóry Dakota
21	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	59	Tarcze kół aluminiowe 18" "Multi Spoke 619"
22	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	60	Technologia Active Air Stream
23	Komputer pokładowy	61	Tempomat z funkcją hamowania
24	Końcówki układu wydechowego pojedyncze, okrągłe po lewej i po prawej stronie	62	Trójkąt ostrzegawczy
25	Kurtyny powietrzne boczne	63	Uchwyt na napoje
26	Lakier niemetalizowany	64	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
27	Listwy ozdobne ciemne oksydowane srebro, matowe z listwą akcentową w perłowym chromie	65	Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
28	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	66	Usługi Connected Drive Services
29	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia z podstawą w kolorze czarnym	67	Usługi TeleServices
30	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	68	Ustawienia Personal Profile
31	Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie	69	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
32	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	70	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
33	Obramowania szyb chromowane	71	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
34	Odtwarzacz CD	72	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
35	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	73	Zamek centralny zdalnie sterowany
36	Oświetlenie powitalne	74	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" o rozszerzonym zakresie funkcji Office
37	Oświetlenie wewnętrzne	75	Zestaw naprawczy opon
38	Oznaczenie modelu	76	Zintegrowana instrukcja obsługi

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent parkowania
Kamera cofania
Asystent parkowania równoległego
Asystent parkowania prostopadłego
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 3 Kierownica sportowa pokryta skórą
Kierownica sportowa
Kierownica pokryta skórą
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

- 5 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- 6 System nawigacji satelitarnej PROFESSIONAL
System nawigacji satelitarnej PROFESSIONAL
Dysk twardy 20GB
Kontroler iDrive
Wyświetlacz systemu nawigacji 10,25" kolorowy
- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent parkowania plus (dopłata)
Kamera Surround View
Asystent parkowania równoległego
Asystent parkowania prostopadłego
- 2 Kluczyk wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD
- 3 Pakiet First Class w połączeniu z pakietem sportowym M (dopłata)
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
Siedzenia tylne podgrzewane
Tapicerka ze skóry Nappa (8**A)
Fotel kierowcy komfortowy
Fotel pasażera podgrzewany
Fotel pasażera komfortowy
Fotel kierowcy wentylowany
Fotel pasażera wentylowany
Głośniki 16 szt.
Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa
Fotel kierowcy z funkcją masażu
Fotel pasażera z funkcją masażu
System domykania drzwi
Audio System Harmon Kardon Surround Sound
Pakiet Ambient Air
Panel deski rozdzielczej pokryty skórą syntetyczną Sensatec
Wzmacniacz audio 600W cyfrowy
- 4 Pasy bezpieczeństwa z przeszyciami w barwach BMW M
- 5 Szyby tylne przyciemniane
- 6 Wyświetlacz Head-Up

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*HANKOOK 245/45 R19 WINTER I*CEPT EVO2	3,5
Przednie prawe:	*HANKOOK 245/45 R19 WINTER I*CEPT EVO2	3,5
Tylne lewe:	*HANKOOK 245/45 R19 WINTER I*CEPT EVO2	3,0
Tylne prawe:	*HANKOOK 245/45 R19 WINTER I*CEPT EVO2	3,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Dnia 23.01.2025 Powstanie szkody istotnej

Kategorie: uszkodzenie elementów układu kierowniczego

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Marian Kulak

Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Rozerwane wygłuszenie		
2	Drzwi boczne przednie	L	Rozerwana uszczelka		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		113-129	
2	Dach		120-127	
3	Błotnik przedni	L	115-120	
4	Drzwi przednie	L	154-229	
5	Drzwi tylne	L	104-109	
6	Błotnik tylny	L	124-133	
7	Błotnik przedni	P	105-110	
8	Drzwi przednie	P	175-190	
9	Drzwi tylne	P	97-103	
10	Błotnik tylny	P	132-146	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		95-110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba przednia		Pęknięcia		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony, przetarcia, oberwane mocowanie listwy		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Przetarcia		
3	Poszycie przestrzeni ładunkowej		Zarysowania		
4	Tunel środkowy		Zarysowany		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Przetarcia		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu