

Nr zlecenia: 36/13/05/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 13.05.2025

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzecznawca:

Piotr Bałaziński/zatw. pion weryfikacyjny eRzecznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] V-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WVWZZZ3HZME507773
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	RT53280
Model pojazdu:	Arteon Shooting Brake 2.0 TDI MR`21 E6d/e	Nr Info-Ekspert:	040-10092
Wersja:	Elegance 4MOTION DSG	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	122609 km		
Data pierwszej rejestracji	26.03.2021		
Data ważności badania technicznego	26.03.2026		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkow.	2290 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 147kW (200KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4x4		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Asystent świateł drogowych Light Assist
- 3 Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist + Emergency Assist
- 4 Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL
- 5 Czujnik deszczu
- 6 Digital Cockpit Pro - cyfrowy zestaw skażników z komputerem pokładowym
- 7 Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- 8 Dywaniki
- 9 Fotele ergoComfort z regulacją odcinak ledźwiowego i kąta nachylenia po stronie kierowcy
- 10 Głośniki 8 szt.
- 11 Gniazdo 12V 2 szt.
- 12 Hamulec postojowy automatyczny
- 13 Immobilizer
- 14 Instalacja telefoniczna Bluetooth
- 15 Kierownica wielofunkcyjna sportowa 3-ramienna ze sterowaniem skrzyni biegów
- 16 Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic, trzystrefowa z filtrem antyalergicznym
- 17 Kurtyny powietrzne boczne
- 18 Listwy wykończeniowe szyb bocznych chromowane
- 19 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
- 20 Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach
- 21 Nakładki na pedały aluminiowe
- 22 Nakładki na progi ze stali szlachetnej nierdzewnej
- 23 Oparcie siedzeń tylnych składane w stosunku 60/40 z podłokietnikiem, miejscem na napoje, otworem do długich przedmiotów
- 24 Podłokietnik centralny przedni
- 25 Poduszka powietrzna kierowcy
- 26 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
- 27 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 28 Poduszki powietrzne boczne przednie

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 29 Reflektory przednie LED
- 30 Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
- 31 System aktywnej ochrony pasażerów Pre-Crash
- 32 System Car-Net: App Connect
- 33 System EDTC
- 34 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 35 System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
- 36 System ochrony pieszych aktywna pokrywa komory silnika
- 37 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- 38 System powiadamiania ratunkowego (eCall)
- 39 System stabilizacji toru jazdy przyczepy
- 40 System Start/Stop
- 41 System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
- 42 System usług mobilnych We Connect Plus (3 lata bezpłatnie)
- 43 System wspomagania nagłego hamowania
- 44 Śruby zabezpieczające przed kradzieżą kół
- 45 Światła mijania włączane automatycznie
- 46 Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami
- 47 Tapicerka siedzeń z tkaniny "Global/Alcantara"
- 48 Tarcze kół aluminiowe 18" "Muscat"
- 49 Tuner radiowy cyfrowy DAB+
- 50 Wspomaganie układu kierowniczego progresywne
- 51 Wyświetlacz Active Info Display
- 52 Zamek centralny
- 53 Zderzak przedni z chromowanym wykończeniem
- 54 Zestaw naprawczy opon
- 55 Zestaw narzędzi
- 56 Złącze USB-C

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujnik zmierzchu z automatycznymi światłami drogowymi
Czujnik zmierzchu
Światła drogowe automatyczne
- 2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Pakiet Lusterka
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

- Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniane automatycznie
- Oświetlenie przestrzeni podczas wsiadania i wysiadania z samochodu
- 4 System "Park Pilot"
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - Wizualizacja odstępu od przeszkody na ekranie radia
- 5 System radiowy Ready2Discover z usługą Streaming&Internet
 - System Car-Net: App Connect
 - Radio FM
 - Wyświetlacz kolorowy dotykowy 10"
 - Digital Cockpit Pro - cyfrowy zestaw skażników z komputerem pokładowym
- 6 Tempomat Adaptive Cruise Control dp 210 km/h
 - Tempomat adaptacyjny
 - System ochrony pieszych
 - Sygnalizacja hamowania awaryjnego

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotele ergoComfort klimatyzowane z funkcją pamięci i masażu po stronie kierowcy
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 - Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
 - Fotele przednie klimatyzowane
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 12 kierunkach
 - Fotel kierowcy z funkcją masażu
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 12 kierunkach
- 2 Funkcja obsługi głosowej
- 3 Kierownica wielofunkcyjna ogrzewana, pokryta skórą (dopłata)
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica podgrzewana
 - Kierownica pokryta skórą
- 4 Koło zapasowe pełnowymiarowe
- 5 Lakier metalizowany niebieski "Lapiz"
- 6 Listwy dekoracyjne aluminiowe Silver Rise na desce rozdzielczej i drzwiach
- 7 Mata ochronna do bagażnika, dwustronna
- 8 Pakiet Assistance Plus (dopłata)
 - Asystent parkowania równoległego
 - Asystent parkowania prostopadłego
 - Czujniki parkowania - tył ze wspomaganie wizualnym
 - Czujniki parkowania - przód ze wspomaganie wizualnym
 - Lusterko zewnętrzne pasażera obniżane przy biegu wstecznym
 - Asystent pasa ruchu Lane Assist
 - Area View Camera system kamer z widokiem 360 stopni
 - System aktywnej ochrony pasażerów Pre-Crash
- 9 System Active Lighting - Reflektory LED High z Dynamic Light Assist (dopłata)
 - Światła drogowe automatycznie włączane automatycznie Dynamic Light Assist
 - Reflektory z automatyczną regulacją zasięgu
 - Światła z dynamiczn. doświetl. zakrętów z funkcją przewidywania profilu drogi na podstawie danych z nawigacji oraz k
 - Światła do jazdy dziennej, mijania i drogowe w technologii LED
- 10 System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Access
- 11 System Rear Assist - kamera cofania
- 12 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
- 13 Tapicerka ze skóry Nappa z czarną podsufitką
 - Podsufitka w kolorze czarnym
 - Tapicerka ze skóry Nappa
- 14 Tarcze kół aluminiowe 19" "Chennai" (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 245/40 R19 98V XL PILOT ALPIN 5 TL	4,5
Przednie prawe:	MICHELIN 245/40 R19 98V XL PILOT ALPIN 5 TL	4,5
Tylne lewe:	MICHELIN 245/40 R19 98V XL PILOT ALPIN 5 TL	5,5
Tylne prawe:	MICHELIN 245/40 R19 98V XL PILOT ALPIN 5 TL	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Piotr Bałaziński

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	Powłoka lakierowo miejscowo rozwarstwiona	
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		180-210	
2	Dach		180-210	
3	Błotnik przedni	L	180-210	
4	Drzwi przednie	L	180-210	
5	Drzwi tylne	L	180-210	
6	Błotnik tylny	L	180-210	
7	Błotnik przedni	P	180-210	
8	Drzwi przednie	P	180-210	
9	Drzwi tylne	P	180-210	
10	Błotnik tylny	P	180-210	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		180-210	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany	Niepoprawnie zamontowana listwa dolna prawa	
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Brak plastikowej obudowy akumulatora

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	P	Przecięty bok opony		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Porównanie ostatniego zapisu w bazie CEPiK - zgodność przebiegu

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego- podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdów

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61




Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu