

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

P48446

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
 Hersteller: **Ford**  
 Typ: **Focus Turnier**  
 Fahrgestellnummer: **WF0SXXGCDSAP48446**  
 Erstzulassung: **18.11.2010**  
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**  
 Schadstoffklasse: **EU4**  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **249.188 km**  
 Kraftstoffart: **Superbenzin**  
 Farbe: **Frost-Weiß**  
 Leistung: **92 kW / 125 PS**  
 Hubraum: **1798 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **2**  
 Anzahl Vorbesitzer: **1**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan  
 Besichtigungsdatum: 14.5.2025  
 Auftragsnummer: P48446


**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

**2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Antischlupfregelung (ASR)
2	Innenausstattung: Aluminium-Dekor
3	Türgriffe außen Wagenfarbe
4	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
5	Außenspiegel Wagenfarbe
6	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
7	Sportsitze vorn
8	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
9	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
10	Reifen-Reparaturkit
11	Rücksitz geteilt / klappbar
12	Wegfahrsperre
13	Audiobedienung am Lenkrad
14	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
15	Karosserie: 5-türig
16	Motor 1,8 Ltr. - 92 kW Flexifuel KAT

Nr.	Bezeichnung
17	Verglasung getönt
18	Audiosystem 6000 CD (Radio/CD-Player)
19	Bordcomputer
20	Fensterheber elektrisch vorn
21	Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
22	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
23	Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
24	Heckscheibenwischer
25	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
26	Sonnenblende rechts mit Spiegel
27	Anti-Blockier-System (ABS)
28	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
29	Intelligent Protection System (IPS)
30	Sitz vorn links höhenverstellbar
31	Sonnenblende links mit Spiegel
32	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Dachreling
2	Sicht-Paket 1
3	* Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
4	* Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
5	* Scheibenwischer mit Regensensor
6	* Nebelscheinwerfer

Nr.	Bezeichnung
7	* Frontscheibe heizbar
8	Mittelkonsole Premium
9	Gepäckraumverkleidung - Teppich
10	Fußmatten Teppich
11	Klimaautomatik 2-Zonen
12	Sport-Fahrwerk
13	Lenkrad (Leder 3-Speichen)

Zubehör:

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

P48446

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**
 Servicenachweis vorhanden ja:  nein: 
Servicenachweis

Fahrgestellnummer WF0SXXGCDSAP48446  
 Fahrzeugtyp: Ford Focus Turnier 92 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 05/25**

fahrbereit       nicht fahrbereit       rollfähig  
 nicht verkehrssicher       nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

P48446

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig      ✗ = nicht funktionsfähig      — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**vorhanden ja  nein 

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Kotflügel links 556µm
2	Tür vorne links 635µm

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Wartung	1	fällig	
2	Stoßfänger hinten	2, 3	Kratzer	
3	Heckklappe	4, 5	Delle	
4	Tür hinten rechts	6, 7, 8	leicht deformiert und zerkratzt	
5	Tür vorne rechts	9, 10	leicht deformiert	
6	Spiegelgehäuse rechts	11	gebrochen	
7	Klimaanlage	12	kühlt nicht	
8	AU/HU		fällig	
9	Dämmmatte Motorhaube	13	zerrissen	

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

P48446

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Dachkante vorn	14, 15	Steinschlag mit Korrosion	
11	Stoßfänger vorn	16, 17	Kratzer	
12	Kotflügel links	18, 19	Korrosion	
13	Spiegelkappe links	20	Kratzer	
14	A-Säule links	21, 22	Steinschlag mit Korrosionsansatz	
15	Einstieg vorne links	23, 24	zerkratzt	
16	Seitenteil links	25, 26	Korrosion	
17	Reifendichtmittel	27	abgelaufen	
18	Felge vorne links (Sommerradsatz)	28, 29	Bordsteinschaden	

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

P48446

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

## Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Stahl	195/65 R15 95T	Goodyear	4
2 - VR	Winterreifen / Stahl	195/65 R15 95T	Goodyear	4
3 - HL	Winterreifen / Stahl	195/65 R15 95T	Goodyear	4
4 - HR	Winterreifen / Stahl	195/65 R15 95T	Goodyear	4

## Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 91W	Fulda	4
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 91W	Fulda	4
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 91W	Fulda	4
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 91W	Fulda	4



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

P48446

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

P48446

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

P48446

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

P48446

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

P48446

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

P48446

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

P48446

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

P48446



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

P48446

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

P48446



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

P48446



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

P48446

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

### 9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

P48446

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

18.11.10	8566	AQQ000043	2	01	92	76000	198
M1	AC		4468-4597				1839
WF0SXXGCD SAP48446			1471-1537				1340
FORD			-		75		-
DA3			167		1895		1895
Q7DA1S			955		1045		-
SABAMS			955		1045		-
-			83		4500		71
Focus			1200		670	5	-
FORD (D)			195/65R15 87H				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65R15 87H				
Kombilimousine			-				
83R11-05			WEISS			0/-	
EURO 4			e13*2001/116*0144*19				
Benzin/Ethanol			05.03.10		K	VP324864	
0023	0462	1798					
F.1/F.2:1970 u.7.2/8.2:1120			b.Anhängebetrieb*ww.AHK 1t				
.EGTG*							

Bild 4: Zulassungsbescheinigung

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

P48446

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Serviceheft

## 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 2: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 3: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer




Bild 4: Karosserie / Heckklappe Delle




Bild 5: Karosserie / Heckklappe Delle



Bild 6: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

P48446

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt




Bild 9: Karosserie / Tür vorne rechts leicht deformiert



Bild 10: Karosserie / Tür vorne rechts leicht deformiert



Bild 11: Karosserie / Spiegelgehäuse rechts gebrochen



Bild 12: Technik / Klimaanlage kühlt nicht



Bild 13: Technik / Dämmmatte Motorhaube zerrissen



Bild 14: Karosserie / Dachkante vorn Steinschlag mit Korrosion



Bild 15: Karosserie / Dachkante vorn Steinschlag mit Korrosion



Bild 16: Karosserie / Stoßfänger vorn Kratzer



Bild 17: Karosserie / Stoßfänger vorn Kratzer




Bild 18: Karosserie / Kotflügel links Korrosion

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

P48446

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 19: Karosserie / Kotflügel links Korrosion



Bild 20: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer



Bild 21: Karosserie / A-Säule links Steinschlag mit Korrosionsansatz



Bild 22: Karosserie / A-Säule links Steinschlag mit Korrosionsansatz



Bild 23: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt



Bild 24: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt



Bild 25: Karosserie / Seitenteil links Korrosion



Bild 26: Karosserie / Seitenteil links Korrosion



Bild 27: Reifen - Felge / Reifendichtmittel abgelaufen



Bild 28: Reifen - Felge / Felge vorne links ( Sommerradsatz ) Bordsteinschaden



Bild 29: Reifen - Felge / Felge vorne links ( Sommerradsatz ) Bordsteinschaden