

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214972/5/25-11401	Data raportu	08-05-2025
Rzeczoznawcy	Krzysztof Kalbarczyk mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	06-05-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/31003/25/04/29	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JTMWRREV80D074400
Marka, model	TOYOTA RAV4 16-18
Typ, wersja	RAV4 Hybrid Premium 4x2
Numer rejestracyjny	WF3509R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./2494 ccm/114 kW
Stan licznika	152 284 km
Data 1. rej./rok prod.	26-04-2018/2018
Data nast. bad. techn.	25-07-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag chroniący kolana kierowcy, Antena dachowa Shark-Fin, Automatyczne światła drogowe (AHB), BA - system wspomagania nagłego hamowania, Bluetooth, Chromowane obramowania szyb bocznych, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, EBD - elektroniczny system rozdziału sił hamowania, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Elektrycznie sterowana kłapa bagażnika, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/65, Fotele sportowe, Gniazdo 12V dla drugiego rzędu siedzeń, HAC - system wspomagający wjazd na wzniesienia, Immobilizer, Kamera ułatwiająca cofanie, Kierownica i gałka zmiany biegów skórzane, Kierownica wielofunkcyjna, Kierunkowskazy w obudowach lusterek bocznych, Kieszenie w oparciach przednich foteli, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Komputer pokładowy, Koło zapasowe, Lampy główne projektorowe, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Podłokietnik przedni pokryty skórą ekologiczną, Spojler dachowy, System Inteligentny kluczyk - otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyków, System kontroli trakcji TRC, System multimedialny Toyota Touch 2 (dotykowy ekran 7 cali, 6 głośników MP3), System opóźnionego wyłączenia świateł Follow me home, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC), System oświetlenia wnętrza, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System stabilizacji przyczepy TSC, System stabilizacji toru jazdy VSC, System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD), System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Tapicerka materiałowa, Tempomat aktywny, Tylne oparcie składane, dzielone 60/40, Tylne światła diodowe LED, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego w drugim rzędzie siedzeń, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy TFT 4.2 pomiędzy zegarami, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zagłówki z regulacją wysokości, Zamek centralny sterowany pilotem, Złącze Aux-In i port USB, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, przód, Lakier metalik, System antykradzieżowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, SNOW	225/65 17 102H	5,5 mm
	lewe	KORMORAN, SNOW	225/65 17 102H	5,5 mm
tylna	prawe	KORMORAN, SNOW	225/65 17 102H	5,5 mm
	lewe	KORMORAN, SNOW	225/65 17 102H	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Ośłona silnika	połamana(y)	WY	0.2
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.3
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Nakładka zderzaka przedniego, góra	rysa/odprysk	NA	1
5	Błotnik przedni L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
6	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
7	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
8	Pokrywa tylna	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
9	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
10	Błotnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
14	Nakładka zderzaka tylnego, dół	zarysowanie		
15	Okładzina zderzaka tylnego, środek	rysa/odprysk		
16	Lampa przeciwmgłowa kpl. L	zarysowanie		
17	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Próg P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Próg P - Inne 2



Fot. 42

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Światło odblaskowe tylne - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Drzwi tylny L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Próg L - Inne 1



Fot. 52

Próg L - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 58

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Uchwyt drzwi prze L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1