

Nr zlecenia: 37/08/04/2025/Fleetmobility

z dnia: 2025/04/08

Zleceniodawca:

Jania Fleet Mobility sp. z o.o.
Koreańska 31B
52-121 Wrocław

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	TMBZZZAAZKD638531
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	WX0366C
Model pojazdu:	Citigo MR`18 E6d	Nr Info-Ekspert:	034-03914
Wersja:	Ambition	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	227756 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/08/28		
Data ważności badania technicznego	2025/10/09		
Rodzaj nadwozia	hatchback 3 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1330 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 44kW (60KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	18	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	19	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	20	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
4	Gniazdo 12V	21	System kontroli ciśnienia w oponach
5	Immobilizer	22	System p/poślizgowy MSR
6	Kierownica 3-ramienna	23	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
7	Klimatyzacja manualna Climatic	24	System wspomagania nagłego hamowania
8	Kolumna kierownicy regulowana	25	System wspomagania ruszania pod górę

9	Komputer pokładowy	26	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	27	Światła do jazdy dziennej LED
11	Obrotomierz	28	Światła z regulacją kąta pochylenia
12	Oparcie siedzeń tylnych dzielone	29	Tarcze kół stalowe 14"
13	Opony 165/70 R14	30	Wspomaganie układu kierowniczego elektrohydrauliczne
14	Poduszka powietrzna kierowcy	31	Zamek centralny zdalnie sterowany
15	Poduszka powietrzna pasażera	32	Zderzaki w kolorze nadwozia
16	Poduszki powietrzne boczne przednie	33	Zestaw naprawczy opon
17	Radioodtwarzacz Skoda BLUES CD/MP3 SD + USB + AUX-in		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Instalacja gazowa LPG
- Koło zapasowe

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ		Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*DĘBICA 175/65 R14	PASSIO	5,0
Przednie prawe:	*DĘBICA 175/65 R14	PASSIO	5,0
Tylne lewe:	*DĘBICA 175/65 R14	PASSIO	5,0
Tylne prawe:	*DĘBICA 175/65 R14	PASSIO	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzetu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Pojazd wyposażony w instalację gazową LPG.

Brak informacji o ważności badania TDT butli gazowej.

Wartość dodatkowego wyposażenia została uwzględniona w wycenie pojazdu.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Bogusław Kobiałka

Raport wykonał: Adam Regulski


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Brak emblematu		
2	Drzwi boczne	L	Wgniecione głęboko z zarysowaniami powłoki lakierowej		
3	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
4	Błotnik tylny	L	Wgniecione głęboko z zarysowaniami powłoki lakierowej		
5	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120-150	
2	Dach		140-150	
3	Błotnik przedni	L	130-140	

4	Drzwi	L	130-160	
5	Błotnik tylny	L	130-160	
6	Błotnik przedni	P	120-130	
7	Drzwi	P	140-150	
8	Błotnik tylny	P	130-150	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
2	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Kanapa tylna		Poplamiona		
3	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone, zarysowane		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Podwyższona głośność silnika..

Po podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania pojazd udało się uruchomić - jednak po chwili zgaś i ponownie nie udało się uruchomić.

Konieczna weryfikacja serwisowa.



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

- 1 Głośność pracy silnika PODWYŻSZONA GŁOŚNOŚĆ

Akumulator rozładowany, silnik uruchomiono po podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania.

Po podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania pojazd udało się uruchomić - jednak po chwili zgaś i ponownie nie udało się uruchomić.

Konieczna weryfikacja serwisowa.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 1szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 4 | Gaśnica | TAK |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50

SEK4277 PRZEGŁAD 2 przebieg 15000 km lub rok od daty montażu

data przeglądu: 06 MAJ 2020 stan licznika: 15392 km

SKODA CPH Zagłaj Auto Sp. z o.o. Lublin

SKODA CPH S.A. ul. Przemysłowa 10 20-000 Lublin

WYKONANO PRZEGLĄD I NAPRAWY SYSTEMU GAZOWEGO

OBOWIĄZKOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE	OK	NOK
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI LPG	☒	☐
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI LUKI CHŁODZENIA	☒	☐
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZAWORU TANKOWANIA	☒	☐
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZBIORNIKA	☒	☐
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ELEMENTÓW W KONKRETNE SILNIKA	☒	☐
SPRAWDZENIE MOCOWANIA MAGISTRALI GAZOWEJ	☒	☐
SPRAWDZENIE PRZEWODÓW POD KATYEM PRZETAKU	☒	☐
WYMIANA FILTRA FAKT CIERNEJ	☒	☐
REGULACJA CIŚNIENIA GAZU II (30,1-35 bar)	☒	☐
ODCZYT DIAGNOSTYKI SYSTEMU OMEGAS	☒	☐
ODCZYT DIAGNOSTYKI WARTOŚCI KONTROLNYCH EGRD	☒	☐
ANALIZA SPALIN (długim jawnym) - WYCHŁAP	☒	☐
HC	☒	☐

NAKLADKA FILTRA FAKT CIERNEJ

PRZEGŁAD 3 przebieg 30000 km lub 2 lata od daty montażu

data przeglądu: 04.07.2020 stan licznika: 30508 km

SKODA CPH Zagłaj Auto Sp. z o.o. Lublin

SKODA CPH S.A. ul. Przemysłowa 10 20-000 Lublin

WYKONANO PRZEGLĄD I NAPRAWY SYSTEMU GAZOWEGO

OBOWIĄZKOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE	OK	NOK
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI LPG	☒	☐
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI LUKI CHŁODZENIA	☒	☐
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZAWORU TANKOWANIA	☒	☐
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZBIORNIKA	☒	☐
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ELEMENTÓW W KONKRETNE SILNIKA	☒	☐
SPRAWDZENIE MOCOWANIA MAGISTRALI GAZOWEJ	☒	☐
SPRAWDZENIE PRZEWODÓW POD KATYEM PRZETAKU	☒	☐
WYMIANA FILTRA FAKT CIERNEJ	☒	☐
REGULACJA CIŚNIENIA GAZU II (30,1-35 bar)	☒	☐
ODCZYT DIAGNOSTYKI SYSTEMU OMEGAS	☒	☐
ODCZYT DIAGNOSTYKI WARTOŚCI KONTROLNYCH EGRD	☒	☐
ANALIZA SPALIN (długim jawnym) - WYCHŁAP	☒	☐
HC	☒	☐

NAKLADKA FILTRA FAKT CIERNEJ

Fot. nr 51

SEK4277 PRZEGŁAD 4 przebieg 45000 km lub 3 lata od daty montażu

data przeglądu: 01.10.2020 stan licznika: 44928 km

SKODA CPH Zagłaj Auto Sp. z o.o. Lublin

SKODA CPH S.A. ul. Przemysłowa 10 20-000 Lublin

WYKONANO PRZEGLĄD I NAPRAWY SYSTEMU GAZOWEGO

OBOWIĄZKOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE	OK	NOK
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI LPG	☒	☐
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI LUKI CHŁODZENIA	☒	☐
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZAWORU TANKOWANIA	☒	☐
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZBIORNIKA	☒	☐
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ELEMENTÓW W KONKRETNE SILNIKA	☒	☐
SPRAWDZENIE MOCOWANIA MAGISTRALI GAZOWEJ	☒	☐
SPRAWDZENIE PRZEWODÓW POD KATYEM PRZETAKU	☒	☐
WYMIANA FILTRA FAKT CIERNEJ	☒	☐
REGULACJA CIŚNIENIA GAZU II (30,1-35 bar)	☒	☐
ODCZYT DIAGNOSTYKI SYSTEMU OMEGAS	☒	☐
ODCZYT DIAGNOSTYKI WARTOŚCI KONTROLNYCH EGRD	☒	☐
ANALIZA SPALIN (długim jawnym) - WYCHŁAP	☒	☐
HC	☒	☐

NAKLADKA FILTRA FAKT CIERNEJ

PRZEGŁAD 5 przebieg 60000 km lub 4 lata od daty montażu

data przeglądu: 04.07.2020 stan licznika: 60150 km

SKODA CPH Zagłaj Auto Sp. z o.o. Lublin

SKODA CPH S.A. ul. Przemysłowa 10 20-000 Lublin

WYKONANO PRZEGLĄD I NAPRAWY SYSTEMU GAZOWEGO

OBOWIĄZKOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE	OK	NOK
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI LPG	☒	☐
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI LUKI CHŁODZENIA	☒	☐
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZAWORU TANKOWANIA	☒	☐
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZBIORNIKA	☒	☐
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ELEMENTÓW W KONKRETNE SILNIKA	☒	☐
SPRAWDZENIE MOCOWANIA MAGISTRALI GAZOWEJ	☒	☐
SPRAWDZENIE PRZEWODÓW POD KATYEM PRZETAKU	☒	☐
WYMIANA FILTRA FAKT CIERNEJ	☒	☐
REGULACJA CIŚNIENIA GAZU II (30,1-35 bar)	☒	☐
ODCZYT DIAGNOSTYKI SYSTEMU OMEGAS	☒	☐
ODCZYT DIAGNOSTYKI WARTOŚCI KONTROLNYCH EGRD	☒	☐
ANALIZA SPALIN (długim jawnym) - WYCHŁAP	☒	☐
HC	☒	☐

NAKLADKA FILTRA FAKT CIERNEJ

Fot. nr 52

[illegible]

Fot. nr 53

[illegible]

Fot. nr 54

[illegible]

Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu