

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	132/05/05/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Adam Regulski
Przedmiot raportu:	Pług czołowy SCHMIDT SNK 30
Nr fabryczny:	SNK 30-59-1-154
Data sporządzenia raportu:	16-05-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 14-05-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Robert Warzecha zgodnie ze zleceniem numer 132/05/05/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem raportu jest pług czołowy SCHMIDT SNK 30.

Dane identyfikacyjne

Producent:	Schmidt
Produkt:	Pług czołowy
Model:	SNK 30
Rok budowy:	2005
Numer fabryczny:	SNK 30-59-1-154
Szerokość oczyszczania (prosto):	3000mm
Waga:	490 kg
Specyfikacja:	hydraulicznie regulowany kąt hydraulicznie podnoszony montowany na płytę czołową pojazdu sterowany z kabiny pojazdu

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmiot znajduje się na placu magazynowym, nie zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Od dłuższego czasu wyłączony z czynnej eksploatacji. Stwierdzono typowe uszkodzenia eksploatacyjne (zarysowania, zabrudzenia, deformacje itp.) A ponadto odkładnia pługu – odkształcona, brak siłowników, skrzynka napędu odkształcona, zdeformowana, napęd zabrudzony. Nie sprawdzano poprawności w działaniu urządzenia. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności po uruchomieniu. Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako przeciętny.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



















