

Nr zlecenia: 43/08/04/2025/Fleetmobility

z dnia: 2025/04/08

**Zleceniodawca:**

Jania Fleet Mobility sp. z o.o  
Koreańska 31B  
52-121 Wrocław

**Rzeczoznawca:**

Przemysław Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                              | Dane: [O] IV-2025 |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód osobowy</b>      | VIN:              | <b>T M B Z Z Z A A Z H D 6 2 8 5 9 1</b> |
| Marka:                                              | <b>SKODA</b>                 | Nr rejestracyjny: | <b>WX94226</b>                           |
| Model pojazdu:                                      | <b>Citigo MR`18 E6d</b>      | Nr Info-Ekspert:  | <b>034-03914</b>                         |
| Wersja:                                             | <b>Ambition</b>              | Rok produkcji:    | <b>2017</b>                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 231196 km                    |                   |                                          |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2017/05/18                   |                   |                                          |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 3 drzwiowy         |                   |                                          |
| Dop. masa całkow.                                   | 1320 kg*                     |                   |                                          |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk) |                   |                                          |
| Pojemność / Moc silnika                             | 999 ccm / 44kW (60KM)        |                   |                                          |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12             |                   |                                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                     |                   |                                          |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                |                   |                                          |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni   |                   |                                          |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                           |      |                                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                               |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 18   | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich |
| 2                       | Blokada mechanizmu różnicowego EDS        | 19   | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV      |
| 3                       | Fotel kierowcy z regulacją wysokości      | 20   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP            |
| 4                       | Gniazdo 12V                               | 21   | System kontroli ciśnienia w oponach                      |
| 5                       | Immobilizer                               | 22   | System p/poślizgowy MSR                                  |
| 6                       | Kierownica 3-ramienna                     | 23   | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR              |

|    |                                                      |    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| 7  | Klimatyzacja manualna Climatic                       | 24 | System wspomagania nagłego hamowania                 |
| 8  | Kolumna kierownicy regulowana                        | 25 | System wspomagania ruszania pod górę                 |
| 9  | Komputer pokładowy                                   | 26 | Szyby przednie regulowane elektrycznie               |
| 10 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia               | 27 | Światła do jazdy dziennej                            |
| 11 | Obrotomierz                                          | 28 | Światła z regulacją kąta pochylenia                  |
| 12 | Oparcie siedzeń tylnych dzielone                     | 29 | Tarcze kół stalowe 14"                               |
| 13 | Opony 165/70 R14                                     | 30 | Wspomaganie układu kierowniczego elektrohydrauliczne |
| 14 | Poduszka powietrzna kierowcy                         | 31 | Zamek centralny zdalnie sterowany                    |
| 15 | Poduszka powietrzna pasażera                         | 32 | Zderzaki w kolorze nadwozia                          |
| 16 | Poduszki powietrzne boczne przednie                  | 33 | Zestaw naprawczy opon                                |
| 17 | Radioodtwarzacz Skoda BLUES CD/MP3 SD + USB + AUX-in |    |                                                      |

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Instalacja gazowa LPG

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                        | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | BARUM 165/70 R14 81T POLARIS 5 TL | 5,0          |
| Przednie prawe: | BARUM 165/70 R14 81T POLARIS 5 TL | 5,0          |
| Tylne lewe:     | BARUM 165/70 R14 81T POLARIS 5 TL | 5,0          |
| Tylne prawe:    | BARUM 165/70 R14 81T POLARIS 5 TL | 5,0          |

### KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                 | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                    | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                         |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd     | ( - ) |
| Ważność badań technicznych: 12-08-2024 | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                    | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                   | ( - ) |

### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




#### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis           | Fot. nr |
|------|------------------|-------|--------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | Wgniecenia                                             | Brak emblematu |         |
| 2    | Drzwi boczne     | P     | Ogniska korozji                                        |                |         |
| 3    | Próg             | L     | Ogniska korozji                                        |                |         |
| 4    | Próg             | P     | Wgnieciony głęboko, korozja                            |                |         |
| 5    | Błotnik tylny    | L     | Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej, korozja |                |         |
| 6    | Błotnik tylny    | P     | Ogniska korozji, pęknięcia powłoki lakierowej          |                |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 120-130              |      |
| 2    | Dach                          |       | 130-140              |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 120-150              |      |
| 4    | Drzwi                         | L     | 140-150              |      |
| 5    | Błotnik tylny                 | L     | 120-140              |      |
| 6    | Błotnik przedni               | P     | 140                  |      |
| 7    | Drzwi                         | P     | 120-140              |      |
| 8    | Błotnik tylny                 | P     | 140-160              |      |
| 9    | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 140                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                  | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Odpryski powłoki lakierowej, prowizoryczne naprawy, |      |         |

| pęknięcia |                           |   |                              |  |
|-----------|---------------------------|---|------------------------------|--|
| 2         | Obudowa lusterka bocznego | P | Zarysowana                   |  |
| 3         | Zderzak tylny             |   | Zarysowany                   |  |
| 4         | Szyba przednia            |   | Odpryski warstwy zewnętrznej |  |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zamek centralny |       | Niesprawny         |      |         |
| 2    | Fotel tylny     |       | Zabrudzony         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Koło kierownicy |       | Starcie materiału  |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                      |          |
|---|--------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika               | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu               | BEZ UWAG |
| 3 | Stateczność ruchu pojazdu            | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność (stuki) zawieszenia         | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego     | BEZ UWAG |
| 6 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h. Pojazd uruchomiony z zasilania zewnętrznego. Istnieje ryzyko koniecznej wymiany akumulatora.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                        |     |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2   |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK |
| 3 | Dokumentacja LPG       | NIE |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

**ü** Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

**ü** Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

**ü** Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

**ü** Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

**ü** Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

**ü** Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu