

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-209/2025_BI813HW

Numer szkody / sprawy SM-209/2025_BI813HW
Nr kalkulacji 8380

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0135216

Numer rejestracyjny: BI813HW
Numer nadwozia: VSSZZZKJZMR093096
Marka: SEAT
Model: Ibiza 17-21
Typ: Ibiza 1.0 TSI GPF Style S&S
Data pierwszej rejestracji: 19.04.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8263
Data wyceny: 14.05.2025
Wycena na dzień: 14.05.2025
Wersja bazy danych: 2025.05
Wartość: 29 400,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8380**
 Data wyceny **14.05.2025**
 Wycena na dzień **14.05.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-209/2025_BI813HW

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0135216

Numer rejestracyjny / numer VIN BI813HW / VSSZZKJZMR093096
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 19.04.2021 / 49
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 146 042 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 56 300 / 89 742
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka SEAT
 Model Ibiza 17-21
 Typ Ibiza 1.0 TSI GPF Style S&S
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.10.2018 - 31.07.2021
 Pojemność silnika (ccm) 999
 Moc kW / KM 66 / 9
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 3
 Skrzynia / liczba biegów M / 5

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.05)	PLN	41 100
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	-125
Korekta na przebieg	PLN	-6 990
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	260
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-5 100
Wartość instalacji gazowej	PLN	236

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	29 400
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Aktywacja układu ostrzegania o gwałtownym hamowaniu (światła awaryjne + migające światła STOP)
- ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
- BAS - system wspomagania hamowania
- Chromowane wykończenie wnętrza
- Dywaniki podłogowe
- Dźwignia hamulca ręcznego obszyta skórą obszyta skórą
- EDL
- ESC - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi stalowe 15 z ogumieniem 185/65
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Full Link
- Funkcja rekomendacji zmiany biegu
- Gwarancja SEAT 5 lat
- HBA - asystent nagłego hamowania
- Hill Hold Control (asystent podjazdu)
- Immobilizer
- Kanapa tylna, składana i dzielona
- Kierownica wielofunkcyjna w skórze
- Klamki w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja manualna Climatic
- Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia
- Lakier uni
- Lampki do czytania z przodu i z tyłu
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze czarnym
- Ogranicznik prędkości
- Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe, automatyczne
- Podwójne reflektory halogenowe
- Rozbudowana tablica przyrządów z komputerem pokładowym
- SEAT CONNECT dla Media System Colour
- Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera
- System kontroli ciśnienia w ogumieniu
- System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
- System Media Colour 6.5-cal. kol. ekran dotykowy/USB/6 głoś./kier. wielofunk/bluetooth
- Szyby podnoszone elektrycznie, przód
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
- Tapicerka materiałowa
- Trzecie światło stop
- Tuner radiowy cyfrowy DAB
- Uchwyt ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego z dodatkowym mocowaniem Top Tether, tył
- Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną
- Zamek centralny z pilotem
- Zawieszenie komfortowe
- Zderzaki w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Czujnik odległości przy parkowaniu, tył PLN 260

SUMA**PLN****260****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw lakierni (-5%) PLN -1 700
- Konieczność naprawy pojazdu (-10%) PLN -3 400

SUMA**PLN****-5 100****INSTALACJA GAZOWA****Zakup**

Parametry:

IV - sekwencyjny wtrysk gazu

Wiek: 4 lata

Wartość (brutto)**PLN****236****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), FORTUNE, 185/65R15**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), FORTUNE, 185/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), FORTUNE, 185/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), FORTUNE, 185/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Kontrolka „check engine” świecąca stale podczas pracy silnika.

Pojazd wyposażony w instalację gazową LPG.

Sprawności oraz kompletności instalacji wraz z dokumentacją nie przedstawiono do oględzin.

Brak adnotacji w Dowodzie Rejestracyjnym dot. instalacji.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

UKŁAD kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

UKŁAD hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

UKŁAD wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni prawy [160 – 190 µm],
- drzwi przednie prawe [190 – 220 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnownie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – zarysowane, nalot rdzy lotnej,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowane,
- próg lewy – wgnieciony, porysowany,
- próg prawy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- kołpaki ozdobne kół – porysowane,
- zderzak przedni – zarysowany,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika

































































