

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-223/2025_GA146HX

Numer szkody / sprawy SM-223/2025_GA146HX
Nr kalkulacji 8393

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0152639

Numer rejestracyjny: GA146HX
Numer nadwozia: JTMW23FV60D084004
Marka: TOYOTA
Model: RAV4 21-
Typ: RAV4 2.5 Hybrid Comfort 4x2
Data pierwszej rejestracji: 24.05.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8276
Data wyceny: 15.05.2025
Wycena na dzień: 15.05.2025
Wersja bazy danych: 2025.05
Wartość: 95 400,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8393**
 Data wyceny **15.05.2025**
 Wycena na dzień **15.05.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-223/2025_GA146HX

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0152639

Numer rejestracyjny / numer VIN GA146HX / JTMW23FV60D084004
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 24.05.2021 / 48
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 102 492 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 84 000 / 18 492
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka TOYOTA
 Model RAV4 21-
 Typ RAV4 2.5 Hybrid Comfort 4x2
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.10.2021 - ...
 Pojemność silnika (ccm) 2487
 Moc kW / KM 131 / 177
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 1

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.05)	PLN	106 100
Korekta na przebieg	PLN	-2 350
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	660
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-8 300
Korekta na stan opon	PLN	-680

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	95 400
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 6 głośników
- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Airbag chroniący kolana kierowcy
- Antena dachowa Shark-Fin
- Automatyczne światła drogowe (AHB)
- BA - system wspomagania nagłego hamowania
- Bluetooth
- Chromowana końcówka wydechu
- Chromowane obramowania szyb bocznych
- Czujnik deszczu
- Czujnik zmierzchu
- Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
- Dywan bagażowy wykończony materiałem antypoślizgowym
- Dywaniki welurowe
- EBD - elektroniczny system rozdziału sił hamowania
- Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
- Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/65
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotele z profilowanym podparciem bocznym
- Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył
- Gniazda 12V (x2)
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gniazdo USB
- Grill przedni w kolorze grafitowym
- HAC - system wspomagający wjazd na wzniesienia
- Hamulec postojowy elektryczny
- Immobilizer
- Interfejs Apple CarPlay i Android Auto
- Kamera cofania
- Kanapa tylna, składana i dzielona w stosunku 60:40
- Kierownica i gałka zmiany biegów skórzane
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
- Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lampy przednie typu Bi-LED
- Lusterka boczne podgrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka w kolorze nadwozia
- Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)
- Mocowania ISOFIX
- Nawiewy dla tylnego rzędu siedzeń
- Obrotomierz
- Ogranicznik prędkości automatyczny (ASL)
- Osłona przedniego i tylnego zderzaka w kolorze srebrnym
- Osłona przestrzeni bagażowej
- Oświetlenie przycisków do otwierania szyb i regulacji lusterek
- Oświetlenie wnętrza LED
- Podłoga bagażnika, podwójna
- Podłokietnik przedni
- Podłokietnik tylny
- Podsufitka w kolorze jasnym
- Podświetlenie wskaźników LED
- Prędkościomierz cyfrowy
- Przeszycia tablicy rozdzielczej, szare
- Regulacja świateł głównych automatyczna
- Relingi dachowe w kolorze Piano Black
- Spojler tylny
- System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)
- System keyless start
- System kontroli trakcji TRC
- System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
- System multimedialny Toyota Touch 2 (dotykowy ekran 8")
- System opóźnionego wyłączania świateł Follow me home
- System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC)
- System powiadamiania o wypadkach drogowych (eCall)
- System rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
- System stabilizacji przyczepy TSC
- System Toyota Easy Flat
- System utrzymujący pas ruchu (LTA)
- System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD)
- System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne LED, przód
- Światła tylne LED
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat inteligentny, aktywny (IACC)
- Tuner cyfrowy DAB
- Usługi łączności Toyota Connected Car
- VSC - system stabilizacji toru jazdy z kontrolą traktacji (TRC)
- Wskaźnik hybrydowy
- Wykończenie wnętrza skórą ekologiczną
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz kolorowy TFT 7 pomiędzy zegarami
- Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
- Zamek centralny sterowany pilotem
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE		Zakup
• Lakier metalik	PLN	660
SUMA	PLN	660
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Konieczność naprawy pojazdu (-8%)	PLN	-8 300
SUMA	PLN	-8 300
OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), FIRESTONE, 225/40R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	60	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-170
Oś 1, Opona 2 (prawa), FIRESTONE, 225/40R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	60	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-170
Oś 2, Opona 1 (lewa), FIRESTONE, 225/40R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	60	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-170
Oś 2, Opona 2 (prawa), FIRESTONE, 225/40R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	60	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-170
SUMA	PLN	-680

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni lewy – zarysowany,
- błotnik przedni prawy - zarysowany,
- drzwi przednie lewe – zarysowane,
- drzwi przednie prawe – wgniecione, zarysowane,
- drzwi tylne prawe – wgniecione, zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone, nieprzyjemny zapach,
- obicie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia – zarysowana,
- zderzak przedni – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- mata wygłuszająca komory silnika – porwana,
- nakładka wygłuszająca silnika – porwana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden klucz do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika



























































































































