

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-211/2025_PO7UV82

Numer szkody / sprawy SM-211/2025_PO7UV82
Nr kalkulacji 8382

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0138551

Numer rejestracyjny: PO7UV82
Numer nadwozia: VF1FL000467792024
Marka: RENAULT
Model: Trafic dCi 120 Euro 6 1997ccm - 120KM 2,8/3t 19-21
Typ: Trafic 2.0 dCi L2H1 HD Pack Clim
Data pierwszej rejestracji: 07.07.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8265
Data wyceny: 15.05.2025
Wycena na dzień: 15.05.2025
Wersja bazy danych: 2025.05
Wartość: 51 300,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8382**
 Data wyceny **15.05.2025**
 Wycena na dzień **15.05.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-211/2025_PO7UV82

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0138551 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN PO7UV82 / VF1FL000467792024
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 07.07.2021 / 46
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 119 030 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 138 000 / -18 970
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka RENAULT
 Model Trafic dCi 120 Euro 6 1997ccm - 120KM 2,8/3t 19-21
 Typ Trafic 2.0 dCi L2H1 HD Pack Clim
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Furgon / 4 / 3
 Okres dostępności 01.07.2019 - 31.12.2021
 Pojemność silnika (ccm) 1997
 Moc kW / KM 88 / 120
 Paliwo / katalizator Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6
 Dopuszczalna masa całkowita 3 040
 Masa własna / ładowność 1 920 / 1 130
 Rozstaw osi 1 / 2 3 498 /

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.05)	PLN	57 700
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	340
Korekta na przebieg	PLN	660
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	580
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-7 640
Korekta na stan opon	PLN	-320

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

51 300

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Deska rozdzielcza z zamykanym schowkiem, elementami chromowanymi i ozdobnymi obramowaniami nawiewów
- Drzwi prawe odsuwane, nieprzeszkłone
- Drzwi tylne nieprzeszkłone otwierane pod kątem 180 stopni
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparcia lędźwiowego i podłokietnikiem
- Kanapa typu biuro ze schowkiem i wnęką na notebook, 54-litrowy schowek pod siedzeniem
- Klimatyzacja manualna z przodu
- Kluczyk centralnego zamka z 2 przyciskami bez funkcją selektywnego otwierania drzwi
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Kołpaki ozdobne Maxi
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Lusterko martwego pola Wide View
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Przegroda oddzielająca część pasażerską od ładunkowej + kłapa pod kanapą pasażerów
- Punkty mocujące ładunek w ścianach bocznych
- Radioodtwarzacz z wbudowanym wyświetlaczem, sterowaniem pod kierownicą, Bluetooth, USB, AUX
- Rygiel blokady drzwi tylnych lewych
- Szyby o wysokiej zdolności filtrującej
- Szyby przednie elektryczne z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
- Ściana nieprzeszkłona z lewej strony
- Ścianka działowa z oknem
- Ściany boczne w części tylnej nieprzeszkłone
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa Java
- Zamek centralny
- Zderzaki dwukolorowe, lusterka i listwy ochronne w kolorze czarnym

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

● Pakiet Control (V)	PLN	280
□ Czujniki parkowania		
□ Regulator prędkości		
● Pakiet Vision (V)	PLN	160
□ Czujnik deszczu i zmierzchu		
□ Światła przeciwmgielne		
● Pakiet Załadunek (V)	PLN	140
□ Podłoga dodatkowa wodoodporna, antypoślizgowa		
□ Ściany boczne przestrzeni ładunkowej zabezpieczające do połowy		
□ Wieszaki ubraniowe w strefie ładunkowej		

SUMA**PLN****580****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

● Ślady wcześniejszych napraw lakierni (-5%)	PLN	-2 940
● Konieczność naprawy pojazdu (-8%)	PLN	-4 700

SUMA**PLN****-7 640****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), KORMORAN, 205/65R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-80****Oś 1, Opona 2 (prawa), KORMORAN, 205/65R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-80****Oś 2, Opona 1 (lewa), KORMORAN, 205/65R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-80**

Oś 2, Opona 2 (prawa), KORMORAN, 205/65R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN	-80
SUMA	PLN	-320

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni lewy [110 – 170 µm],
- drzwi przednie lewe [140 µm],
- drzwi przednie prawe [170 µm],
- poszycie boku lewego [160 – 180 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni lewy – zarysowany,
- drzwi przednie prawe – zarysowane,
- drzwi przesuwne prawe – wgniecione,
- poszycie boku prawego – wgniecione, zarysowane,
- drzwi skrzydłowe tylne – klamka zewnętrzna uszkodzona, brak możliwości otwarcia, zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- zderzak przedni – porysowany,
- zderzak tylny – porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w

rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika

































