

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-225/2025_TK346AU

Numer szkody / sprawy SM-225/2025_TK346AU
Nr kalkulacji 8395

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0149272

Numer rejestracyjny: TK346AU
Numer nadwozia: JMZKF6W7A90179725
Marka: MAZDA
Model: CX-5 17-21
Typ: CX-5 2.0 Skyjoy 2WD aut
Data pierwszej rejestracji: 20.01.2022
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8278
Data wyceny: 16.05.2025
Wycena na dzień: 16.05.2025
Wersja bazy danych: 2025.05
Wartość: 81 700,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8395**
 Data wyceny **16.05.2025**
 Wycena na dzień **16.05.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-225/2025_TK346AU

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0149272

Numer rejestracyjny / numer VIN TK346AU / JMZKF6W7A90179725
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 20.01.2022 / 40
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 60 765 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 71 200 / -10 435
 Lakier biały perłowy
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka MAZDA
 Model CX-5 17-21
 Typ CX-5 2.0 Skyjoy 2WD aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.02.2021 - 31.12.2021
 Pojemność silnika (ccm) 1998
 Moc kW / KM 121 / 165
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 6

WYCENA POJAZDU
Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.05)	PLN	83 400
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	-2 520
Korekta na przebieg	PLN	840
Korekta na rok produkcji	PLN	-2 978
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	5 710
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-2 450
Korekta na stan opon	PLN	-260

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	81 700
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Antena dachowa w kształcie płetwy rekina
- Czujnik deszczu
- Czujnik zmierzchu
- DSC - system stabilizacji toru jazdy
- EBA - system wspomagania hamowania awaryjnego
- EBD - elektroniczny rozdział siły hamowania
- Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
- Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/65
- Fotel kierowcy i pasażera z przodu z manualną regulacją wysokości
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Autohold
- Immobilizer
- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Komputer pokładowy
- Kurtyny powietrzne
- Lakier uni
- Lampy przednie LED
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia z kierunkowskazami
- Lusterko wsteczne fotochromatyczne (przyciemniające się automatycznie)
- Oparcie tylnej kanapy dzielone i składane w proporcji 40:20:40
- Oparcie tylnej kanapy z regulowanym kątem nachylenia
- Osłona wlotu powietrza w kolorze Piano Black
- Oświetlenie drogi do domu (Leaving/Coming Home)
- Podłokietnik z przodu
- Podłokietnik z tyłu
- Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
- Poduszki powietrzne boczne
- Poduszki powietrzne przednie
- Przycisk do uruchamiania silnika
- Radio AM/FM RDS
- Roleta bagażnika Karakuri (podnosząca i opuszczająca się wraz z tylną klapą)
- Spoiler dachowy
- Spryskiwacze reflektorów
- System audio (6 głośników)
- System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania (HBC)
- System i-stop (system automatycznie wyłączający silnik podczas postoju)
- System monitorowania ciśnienia w ogumieniu TPMS
- System monitorowania martwego pola BSM
- System monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA)
- System multimedialny HMI (Human Machine Interface)
- System rozrywki i łączności - MZD Connect
- System składania siedzeń Karakuri
- System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) - A-SCBS
- Szyby boczne tylne i szyba tylna przyciemniane
- Tapicerka materiałowa Medium
- TCS - system kontroli trakcji
- Tempomat
- Tuner radia cyfrowego
- Układ wspomagający ruszanie ruszanie na wzniesieniu (HHA)
- Wejście AUX oraz 2 porty USB z przodu oraz 2 porty USB z tyłu
- Wyświetlacz centralny 8 cali ze sterowaniem dotykowym
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth
- Zestaw naprawczy opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Lakier metalik	PLN	780
• Pakiet Plus	PLN	4 360
☐ Czujniki parkowania, przód i tył		
☐ Fotele przednie podgrzewane		
☐ Kierownica podgrzewana		
☐ Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją AUTO		
☐ System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LAS)		
☐ Światła przeciwmgielne LED		
☐ Wycieraczki przedniej szyby podgrzewane		
☐ Wyświetlacz centralny 10.25 cali ze sterowaniem dotykowym		
• System nawigacji Mazda i Apple CarPlay	PLN	570

SUMA**PLN****5 710****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Konieczność naprawy pojazdu (-3%)	PLN	-2 450
-------------------------------------	-----	--------

SUMA		PLN	-2 450
OPONY			Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), YOKOHAMA, 225/65R17			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6		
Zużycie [%]:	60		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		PLN	-130
Oś 1, Opona 2 (prawa), YOKOHAMA, 225/65R17			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6		
Zużycie [%]:	60		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		PLN	-130
Oś 2, Opona 1 (lewa), YOKOHAMA, 225/65R17			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7		
Zużycie [%]:	50		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		PLN	
Oś 2, Opona 2 (prawa), YOKOHAMA, 225/65R17			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7		
Zużycie [%]:	50		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		PLN	
SUMA		PLN	-260

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Wg wskazań komputera pokładowego: „Minął termin serwisu”.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

UKład kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

UKład hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

UKład wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy perłowy.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- obicie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia – zarysowane.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika









aktualizacji danych i utrzymania
certyfikatu ochronnego.

+48 22 761 99 44

EXPERO www.datatag.pl

mazda

PAINT: 25D (KB8M)

MAZDA MOTOR CORPORATION

e13*2007/46*1803

-JMZKF6W7A90179725-

2035 Kg

4035 Kg

1 - 1065 Kg

2 - 1075 Kg



MOTOEXPERT



MOTOEXPERT























































































