

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-171/2025_WE273SU

Numer szkody / sprawy SM-171/2025_WE273SU
Nr kalkulacji 8290

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0117314

Numer rejestracyjny: WE273SU
Numer nadwozia: WF05XXGCC5JY37616
Marka: FORD
Model: Focus Hatchback 14-18
Typ: Focus 1.5 TDCi Gold X
Data pierwszej rejestracji: 20.03.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 8173
Data wyceny: 16.04.2025
Wycena na dzień: 16.04.2025
Wersja bazy danych: 2025.04
Wartość: 23 100,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8290**
 Data wyceny **16.04.2025**
 Wycena na dzień **16.04.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-171/2025_WE273SU

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0117314 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WE273SU / WF05XXGCC5JY37616
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 20.03.2018 / 85
 Rok produkcji 2018
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 223 467 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 167 900 / 55 567
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka FORD
 Model Focus Hatchback 14-18
 Typ Focus 1.5 TDCi Gold X
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.10.2015 - 31.12.2018
 Pojemność silnika (ccm) 1498
 Moc kW / KM 88 / 120
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.04)	PLN	29 800
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	-225
Korekta na przebieg	PLN	-2 790
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	320
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-4 020

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	23 100
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Dywaniki welurowe z przodu
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC)
- Elektrycznie sterowane szyby przednie
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem
- Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja manualna
- Kluczyk Ford My Key
- Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy
- Konsola centralna z podłokietnikiem, otwartym schowkiem, gniazdem USB i 2 gniaздkami 12V
- Lakier Uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Radio CD/MP3 (Wyświetlacz kolorowy 4.2, 6 głośników, zdalne sterowanie, USB)
- Radio CD/MP3 z Ford Sync i AppLink 6 głośników (4,2-calowy wyświetlacz, Bluetooth, AUX-IN, USB, iPod)
- System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne, przód
- Tapicerka materiałowa Twist
- Tylony spoiler w kolorze nadwozia
- Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie
- Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniach HSA
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Koło zapasowe dojazdowe (V)	PLN	30
• Lakier metalik	PLN	210
• Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED) (V)	PLN	
□ Lampy tylne LED		
□ Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED)		
• Tempomat z funkcją regulowanego układu ograniczania prędkości (ASLD) (V)	PLN	80

SUMA**PLN****320****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Konieczność naprawy pojazdu (-15%)	PLN	-4 020
--------------------------------------	-----	--------

SUMA**PLN****-4 020****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), ZEETEX, 215/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), ZEETEX, 215/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), ZEETEX, 215/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), ZEETEX, 215/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Notatka do wyceny:**OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.**

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO – Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny, drobne zapoczenia w miejscach uszczelnień.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

Wg wskazań komputera pokładowego: „Konieczna wymiana oleju silnika”.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni lewy – zarysowany,
- błotnik przedni prawy – zarysowany,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej, klamka zewnętrzna zarysowana,
- drzwi przednie prawe – zarysowane, wgniecione punktowo, klamka zewnętrzna zarysowana,
- błotnik tylny lewy – zarysowane, ogniska korozji,
- błotnik tylny prawy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- pokrywa schowka deski rozdzielczej – porysowana,
- zderzak przedni – zarysowany,
- zderzak tylny – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- obicie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia – pęknięte.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za

oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*

























































































































