

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-159/2025_WH2552A

Numer szkody / sprawy SM-159/2025_WH2552A
Nr kalkulacji 8279

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0123783

Numer rejestracyjny: WH2552A
Numer nadwozia: WDD2052421F727638
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: C Klasa Kombi [S 205] 14-18
Typ: C 200 9G-TRONIC
Data pierwszej rejestracji: 04.04.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 8162
Data wyceny: 14.04.2025
Wycena na dzień: 14.04.2025
Wersja bazy danych: 2025.04
Wartość: 52 600,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8279**
 Data wyceny **14.04.2025**
 Wycena na dzień **14.04.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-159/2025_WH2552A

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0123783 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WH2552A / WDD2052421F727638
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 04.04.2018 / 84
 Rok produkcji 2018
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 272 444 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 128 400 / 144 044
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka MERCEDES-BENZ
 Model C Klasa Kombi [S 205] 14-18
 Typ C 200 9G-TRONIC
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.10.2016 - 31.05.2018
 Pojemność silnika (ccm) 1991
 Moc kW / KM 135 / 184
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 9

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.04)	PLN	70 500
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	-329
Korekta na przebieg	PLN	-18 240
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	7 410
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-6 750

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	52 600
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Adaptacyjne, migające światła hamowania
- AGILITY CONTROL - komfortowy układ jezdny z selektywnym systemem amortyzacji
- Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Airbag chroniący kolana - KNEEBAG
- Airbag chroniący miednicę - PELVISBAG
- Alarm antywłamaniowy (EDW)
- ASSYST - system aktywnego serwisowania pojazdu
- Asystent ESP dynamicznej jazdy na zakrętach
- Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji (monitorowanie parametrów zachowania kierowcy)
- Automatyczne włączanie świateł mijania
- ECO start/stop - funkcja wyłączania silnika podczas postoju
- El. podnoszenie szyb, przód i tył
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 16, 10-ramienne z ogumieniem 205/60
- Fotele przednie z częściową regulacją elektryczną
- Hamulec postojowy - elektroniczny
- Hill Start Assist - wspomaganie ruszania na wzniesieniu
- Immobilizer
- Instalacja radiowa z systemem Frontbass + 10 głośników
- Interfejs Bluetooth
- Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna - skórzana
- Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa THERMATIC
- Kolumna kierownicy z manualną regulacją
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lampy tylne LED
- Listwy progowe z napisem Mercedes-Benz, przód
- Lusterka prawe i lewe ustawiane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterka w kolorze nadwozia
- Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe
- Podsufitka materiałowa - szara
- Przedni podłokietnik ze schowkiem
- Przełącznik AGILITY SELECT z pięcioma trybami pracy
- Radio Audio 20 USB (7 calowy wyświetlacz, Bluetooth, interfejs Apple, internet, SD)
- Relingi dachowe, czarne, błyszczące
- Siatka na bagaż w bagażniku
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
- System automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera
- System powiadamiania o wypadkach
- Szyby atermiczne
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa Aberdeen
- Termometr zewnętrzny
- Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony
- Trzecie światło stop
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego, tył
- Zamek centralny z pilotem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Automatycznie odłączana poduszka pasażera (V)	PLN	50
• Chromowana końcówka układu wydechowego (V)	PLN	80
• EASY-PACK kłapa tylna (automatyczna kłapa bagażnika) (V)	PLN	230
• Felgi letnie (V)	PLN	90
• Fotele przednie podgrzewane (V)	PLN	180
• Hak holowniczy składany elektrycznie (V)	PLN	470
• Lakier metalik	PLN	440
• Live Traffic Information (V)	PLN	60
• Pakiet Edition C (V)	PLN	3 850
□ Felgi aluminiowe 18 AMG, 5-ramienne z ogumieniem (792)		
□ Lampy przednie LED (diodowe)		
□ Oświetlenie Ambient		
□ Pakiet AMG elementy zewnętrzne		
□ Pakiet AVANTGARDE elementy wewnętrzne		
□ Radio Audio 20 CD z Touchpad-em, Bluetooth, SD, interfejs iPod		
□ Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / materiał Norwich		
□ Wykończenie wnętrza w aluminium		
• Pakiet komfortowych siedzeń (V)	PLN	170
□ Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi		
• Pakiet Lusterka (V)	PLN	370
□ Lusterka boczne składane elektrycznie		

□ Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie		
• Przygotowanie do montażu nawigacji Garmin MAP PILOT (V)	PLN	140
• Relingi dachowe z anodyzowanego aluminium (V)	PLN	60
• System DISTRONIC PLUS z funkcją Stop-and-go (V)	PLN	540
• System KEYLESS-GO starter - uruchamianie pojazdu przy pomocy przycisku Start/Stop (V)	PLN	60
• System kontroli ciśnienia w oponach - RDK (V)	PLN	170
• System nawigacji Garmin MAP PILOT (V)	PLN	280
• Szyby atermiczne z izolacją akustyczną (V)	PLN	110
• Wycieraczka przedniej szyby sterowana czujnikiem deszczu (V)	PLN	30
• Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności (V)	PLN	30

SUMA	PLN	7 410
-------------	------------	--------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
------------------------------------	--	--------------

• Ślady wcześniejszych napraw lakierni (-3%)	PLN	-1 560
• Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN	-5 190

SUMA	PLN	-6 750
-------------	------------	---------------

OPONY		Zakup
--------------	--	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 245/40R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 245/40R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 245/40R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 245/40R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik tylny prawy [200 - 720 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- dach – punktowe odpryski powłoki lakierowej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*



























































