

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-172/2025_WH7072C

Numer szkody / sprawy SM-172/2025_WH7072C
Nr kalkulacji 8291

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0131129

Numer rejestracyjny: WH7072C
Numer nadwozia: SADHA2B13K1F71665
Marka: JAGUAR
Model: I-Pace 18-23
Typ: I-Pace EV400 AWD S
Data pierwszej rejestracji:
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 8174
Data wyceny: 16.04.2025
Wycena na dzień: 16.04.2025
Wersja bazy danych: 2025.04
Wartość: 127 400,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8291**
 Data wyceny **16.04.2025**
 Wycena na dzień **16.04.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-172/2025_WH7072C

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0131129

Numer rejestracyjny / numer VIN WH7072C / SADHA2B13K1F71665
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach
 Rok produkcji 2019
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 43 622 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 104 850 / -61 228
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka JAGUAR
 Model I-Pace 18-23
 Typ I-Pace EV400 AWD S
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.04.2018 - 31.01.2023
 Pojemność silnika (ccm) 0
 Moc kW / KM 294 / 400
 Paliwo / katalizator Elektryczny / Brak
 Układ / liczba cylindrów - /
 Skrzynia / liczba biegów A / 1

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.04)	PLN	119 100
Korekta na przebieg	PLN	10 940
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	4 880
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-6 500
Korekta na stan opon	PLN	-980

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	127 400
---------------------------------	------------	----------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Airbag 6 sztuk
- Alarm perymetryczny
- Asystent martwego punktu
- Asystent parkowania równoległego i prostopadłego oraz wyjazdu z miejsca parkingowego
- Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Launch Assist)
- Czujnik bezpiecznego wysiadania z samochodu
- Czujnik deszczu
- Czujnik jakości powietrza
- Czujniki parkowania 360
- Emisja dźwięku podczas przyspieszania - Active Sound Design
- Felgi aluminiowe 20, 6-ramienne, wzór 6007 Silver, z ogumieniem
- Fotele przednie regulowane w 8 kierunkach
- Gniazdka: 6 sztuk (2x 12V i 4x USB) + wejście na kartę SIM
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Grill przedni w kolorze Gloss Black z obwódką w kolorze Satin Chrome
- Hak holowniczy
- Hamulec postojowy, elektryczny
- InControl Apps
- Kamera parkowania, tył
- Kanapa tylna składana 60:40
- Kierownica skórzana, sportowa
- Klimatyzacja dwustrefowa
- Lakier uni
- Lampy przednie LED
- Lampy tylne LED
- Listwa przedniego zderzaka z wykończeniem Gloss Black
- Lusterka zewnętrzne - składane z lampami doświetlającymi podłoże
- Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
- Mechanizm różnicowy otwarty, z systemem stabilizacji toru jazdy za pomocą układu hamulcowego
- Moduł wstępnego elektrycznego ogrzewania kabiny
- Nakładki na lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Nakładki progowe, metalowe z napisem Jaguar
- Obramówki bocznych okien, chromowane
- Oświetlenie wnętrza 2 - rozszerzone
- Panel Touch Pro Duo
- Podłokietnik tylny
- Podsufitka Morzine w kolorze Light Oyster
- Pro Services i Wi-Fi hotspot
- Przewód do ładowania akumulatorów (domowego użytku)
- Przewód do ładowania akumulatorów (Wall box oraz publiczne stacje ładowania)
- Schowek na okulary
- Schowek pod tylną kanapą
- Secure Tracker
- Sterowanie głosowe niektórymi funkcjami nawigacji, audio i Bluetooth (Voice Control)
- System All Surface Progress Control (ASPC)
- System awaryjnego hamowania AEB
- System awaryjnego hamowania, autonomiczny (AEB)
- System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu
- System JaguarDrive Control (tryby Dynamic, Comfort, ECO oraz Rain, Snow, Ice)
- System łączności bezprzewodowej Bluetooth
- System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
- System monitorujący zmęczenie kierowcy
- System nagłośnienia Meridian
- System nawigacji Pro
- System przewidywania zasięgu
- System rozpoznawania znaków drogowych z inteligentnym ogranicznikiem prędkości
- System Touch Pro
- System wspomagający utrzymanie pasa ruchu
- System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania
- Szyba przednia laminowana akustycznie
- Szyba przednia o obniżonej przepuszczalności promieniowania podczerwonego
- Szyba tylna odbijająca promienie słoneczne
- Tapicerka materiałowa Luxtec
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty na kubki - przód i tył
- Wspomaganie elektryczne kierownicy o zmiennej sile przełożenia (EPAS)
- Wykończenie dolnej części drzwi - Grained Black
- Wykończenie wnętrza Gloss Black
- Wyświetlacz Touch Pro 10
- Wyświetlacz zegarów cyfrowy, kolorowy
- Zawieszenie sprężynowe
- Zestaw naprawczy do opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

• Dach panoramiczny, stały	PLN	720
• Felgi aluminiowe 20, 5-ramienne, wzór 5068 Diamond Turned, z ogumieniem	PLN	1 690
• Lakier metalik	PLN	560
• Pakiet Black	PLN	320
□ Grill przedni w kolorze Gloss Black z obwódką w kolorze Gloss Black		
□ Obramówki bocznych okien, Gloss Black		
• Szyby przyciemniane	PLN	250

• Tapicerka skórzana	PLN	1 340
----------------------	-----	-------

SUMA	PLN	4 880
-------------	------------	--------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
------------------------------------	--	--------------

• Konieczność naprawy pojazdu (-5%)	PLN	-6 500
-------------------------------------	-----	--------

SUMA	PLN	-6 500
-------------	------------	---------------

OPONY		Zakup
--------------	--	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), GOODYEAR, 245/60R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN	-260
-------------------------	------------	-------------

Oś 1, Opona 2 (prawa), GOODYEAR, 245/60R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN	-260
-------------------------	------------	-------------

Oś 2, Opona 1 (lewa), GOODYEAR, 245/60R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	60
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN	-230
-------------------------	------------	-------------

Oś 2, Opona 2 (prawa), GOODYEAR, 245/60R20

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	60
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN	-230
-------------------------	------------	-------------

SUMA	PLN	-980
-------------	------------	-------------

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO – Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Dowodu Rejestracyjnego pojazdu nie przedstawiono do oględzin – rok produkcji pojazdu określono na podstawie bazy zewnętrznej.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – zarysowane,
- drzwi przednie prawe – zarysowane,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny prawy – zarysowany,
- drzwi tyłu nadwozia – zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- obicie tapicerskie drzwi przednich lewych – zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- nakładka klamki zewnętrznej drzwi tylnych lewych – pęknięta.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden klucz do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika























































































































