

Nr zlecenia: 65/15/05/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/05/15

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] V-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WBAJV21000BH93398
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	WU5742P
Model pojazdu:	630i Gran Turismo MR`17 E6 G32	Nr Info-Ekspert:	003-03969
Wersja:	Steptronic	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	196078 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/07/25		
Data ważności badania technicznego	2025/08/23		
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2380 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1998 ccm / 190kW (258KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	tylny (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	39	Podłokietnik siedzeń tylnych
2	Asystent hamowania	40	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Asystent świateł drogowych	41	Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)
4	Asystent uwagi	42	Progi drzwiowe aluminiowe z delikatnym szlifem i emblematem BMW
5	Autoalarm	43	Przełącznik właściwości jezdnych
6	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania	44	Przycisk Start/Stop
7	Czujnik kolizji	45	Reflektory przednie LED
8	Czujniki ciśnienia w oponach	46	Spoiler tylny wysuwany
9	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie	47	Spryskiwacze reflektorów
10	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	48	Sygnalizacja hamowania dynamiczna
11	Dywaniki welurowe	49	Sygnalizacja zużycia okładzin hamulcowych
12	Elementy zewnętrzne w kolorze nadwozia	50	System Auto Start/Stop
13	Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie	51	System ochrony pieszych pasywny
14	Funkcja Follow-Me-Home	52	System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard
15	Głośniki 6 szt.	53	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
16	Hamulec ręczny z automatyczną funkcją hold	54	Szyby atermiczne
17	Immobilizer	55	Szyby barwione
18	Kamera cofania	56	Światła p/mgielne LED
19	Kierownica wielofunkcyjna	57	Tapicerka ze skóry Dakota
20	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	58	Tarcze kół aluminiowe 18" "Multi Spoke 619"
21	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	59	Technologia Active Air Stream
22	Komputer pokładowy	60	Tempomat z funkcją hamowania
23	Końcówki układu wydechowego pojedyncze, okrągłe po lewej i po prawej stronie	61	Trójkąt ostrzegawczy
24	Kurtyny powietrzne boczne	62	Uchwyt na napoje
25	Lakier niemetalizowany	63	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
26	Listwy ozdobne ciemne oksydowane srebro, matowe z listwą akcentową w perłowym chromie	64	Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
27	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	65	Usługi Connected Drive Services
28	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia z podstawą w kolorze czarnym	66	Usługi TeleServices
29	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	67	Ustawienia Personal Profile
30	Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie	68	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
31	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	69	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
32	Obramowania szyb chromowane	70	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
33	Odtwarzacz CD	71	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
34	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	72	Zamek centralny zdalnie sterowany
35	Oświetlenie powitalne	73	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" o rozszerzonym zakresie funkcji Office
36	Oświetlenie wewnętrzne	74	Zestaw naprawczy opon
37	Oznaczenie modelu	75	Zintegrowana instrukcja obsługi
38	Podłokietnik centralny przedni		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Asystent parkowania		
	Kamera cofania		
	Asystent parkowania równoległego		

- Asystent parkowania prostopadłego
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 3 Kierownica sportowa pokryta skórą
 - Kierownica sportowa
 - Kierownica pokryta skórą
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 6 System nawigacji satelitarnej PROFESSIONAL
 - System nawigacji satelitarnej PROFESSIONAL
 - Dysk twardy 20GB
 - Kontroler iDrive
 - Wyświetlacz systemu nawigacji 10,25" kolorowy
- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć położenia fotela kierowcy
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 3 Hotspot Wi-Fi
- 4 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą (dopłata)
 - Kierownica sportowa typu M
 - Kierownica pokryta skórą
- 5 Serwis Real Time Traffic Information
- 6 System Active Protection
- 7 Szyby tylne przyciemniane
- 8 Tarcze kół aluminiowe 20" "V Spoke 628" opony mieszane Runflat (dopłata)
 - Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat
 - Tarcze kół aluminiowe 20" "V Spoke 628" opony mieszane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*AUSTONE 245/40 ZR20 99Y ATHENA SP-701	8,0
Przednie prawe:	*AUSTONE 245/40 ZR20 99Y ATHENA SP-701	8,0
Tylne lewe:	*AUSTONE 245/40 ZR20 99Y ATHENA SP-701	8,0
Tylne prawe:	*AUSTONE 245/40 ZR20 99Y ATHENA SP-701	7,8

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU


KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Dach		Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		295	
2	Dach		48	
3	Błotnik przedni	L	50	
4	Próg	L	28	
5	Drzwi przednie	L	100	
6	Drzwi tylne	L	50	
7	Błotnik tylny	L	73	
8	Błotnik przedni	P	95	
9	Próg	P	96	

10	Drzwi przednie	P	45	
11	Drzwi tylne	P	120	
12	Błotnik tylny	P	163	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		35	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 5km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|--------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1szt okazano |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Gaśnica | TAK |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 5 | Apteczka | TAK |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające

z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu