

Zustandsbericht

Berichtsnummer :	0000000842039-DE961	Amtl. Kennzeichen :	
------------------	---------------------	---------------------	--

Fahrzeugdaten

Renault Kadjar (06.2015->) Black Edition			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VF1RFE00768291396	Laufleistung abgelesen:	35788 km
Erstzulassung / Baujahr:	06.04.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	14.05.2025 Zörbig
Nächste HU / AU:	05.2025 / 05.2025	Verbleibende KM bis Service:	0
Verbleibende Tage bis Service:	0		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen		
1. Achse - links / Zust.		215/55/R18/V	7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		215/55/R18/V	7 mm
2. Achse - links / Zust.		215/55/R18/V	6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		215/55/R18/V	6 mm


Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Serienausstattung

- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- City-Paket
- Dachhimmel Grau
- Easy-Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Fensterzierleisten verchromt
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Luftdüsen im Fond
- Modellpflege
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Notbrems-Assistent
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachreling verchromt
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Modularitäts-Paket

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Motor 1,3 Ltr. - 116 kW TCE • Otto-Partikelfilter (GPF) • Radioempfang digital (DAB) • Raucher-Paket • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheinwerfer Full-LED • Seitenschutzleisten mit Chromeinlage • Sitz vorn links elektr. verstellbar • Sitzbezug / Polsterung Leder / Alcantara • Sitzheizung vorn • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht LED • Unterfahrschutz vorn und hinten lackiert • Parkbremse elektrisch | <ul style="list-style-type: none"> • Nebelscheinwerfer LED • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive • Radstand 2646 mm • Reifen-Reparaturkit • Safety-Paket • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenairbag vorn • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe • Touchscreen (7,0 Zoll) • Verglasung hinten abgedunkelt |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung | <ul style="list-style-type: none"> • Panoramadach fest (Glas) |
|---|--|

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer
2.	Türeinstieg Hinten - Links	Kratzer
3.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Kratzer
4.	Türeinstieg Vorne - Rechts	Kratzer
5.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
6.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer
7.	Tür Vorne - Links	Kratzer
8.	Tür Hinten - Links	Kratzer
9.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
10.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
11.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
12.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
13.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
14.	Außenspiegel - Rechts	Kratzer
15.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
16.	Kofferraumverkleidung Rechts	Kratzer
17.	Kofferraumverkleidung Links	Kratzer
18.	Türverkleidung Hinten - Rechts	Kratzer



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
19.	2. Radsatz	In Ordnung
20.	Fahrersitz	Gebrauchsspuren
21.	Rücksitzbank	Verformt (stark)
22.	Fahrersitz Rückseite	Kratzer

23.	Verkleidung Heckklappe	Kratzer
24.	Beifahrersitz	Gebrauchsspuren
25.	Mittelkonsole	Kratzer
26.	Dämmmatte Batterie	Beschädigt
27.	Ladeluftschlauch vor LLK	Beschädigt
28.	Motorhaube	Kratzer
29.	Heckklappe	Kratzer
30.	bremscheiben Vorne	Verschlissen
31.	bremscheiben Hinten	Verschlissen
32.	Stoßdämpfer Hinten	Riss

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer -



2. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer -



2. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer -



3. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer -




4. Türeinstieg Vorne - Rechts
Kratzer -



5. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



5. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



5. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



6. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer -



7. Tür Vorne - Links
Kratzer -



7. Tür Vorne - Links
Kratzer -



7. Tür Vorne - Links
Kratzer -



7. Tür Vorne - Links
Kratzer -



8. Tür Hinten - Links
Kratzer -



8. Tür Hinten - Links
Kratzer -



8. Tür Hinten - Links
Kratzer -



8. Tür Hinten - Links
Kratzer -



9. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -



9. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -



10. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



10. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



10. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



11. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer -



11. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer -



12. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



12. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



13. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



13. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



13. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



14. Außenspiegel - Rechts
Kratzer -



14. Außenspiegel - Rechts
Kratzer -



15. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer -



15. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer -



16. Kofferraumverkleidung Rechts
Kratzer -



17. Kofferraumverkleidung Links
Kratzer -



18. Türverkleidung Hinten - Rechts
Kratzer -



19. 2. Radsatz
In Ordnung -



20. Rücksitzbank
Verformt (stark) -



20. Rücksitzbank
Verformt (stark) -



21. Fahrersitz Rückseite
Kratzer -



22. Verkleidung Heckklappe
Kratzer -



23. Mittelkonsole
Kratzer -



24. Dämmmatte Batterie
Beschädigt -



25. Ladeluftschlauch vor LLK
Beschädigt -



25. Ladeluftschlauch vor LLK
Beschädigt -



26. Motorhaube
Kratzer -



26. Motorhaube
Kratzer -



27. Heckklappe
Kratzer -




27. Heckklappe
Kratzer -



27. Heckklappe
Kratzer -



28. bremscheiben Vorne
Verschlissen -



29. bremscheiben Hinten
Verschlissen -



30. Stoßdämpfer Hinten
Riss -



30. Stoßdämpfer Hinten
Riss -



30. Stoßdämpfer Hinten
Riss -