



## Zustandsbericht

Berichtsnummer : 0000000843261-DE961 Amtl. Kennzeichen :

### Fahrzeugdaten

#### Peugeot 208 (01.2012->) Active

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>VF3CC8FP0CW115177</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>78313 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>30.10.2012 / 2013</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>20.05.2025 Schöneck</b>
Nächste HU / AU:	<b>05.2025 / 05.2025</b>	Verbleibende KM bis Service:	<b>9200</b>
Verbleibende Tage bis Service:			

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen
1. Achse - links / Zust.	<b>185/65/R15/T 8 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>185/65/R15/T 8 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>185/65/R15/T 7 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>185/65/R15/T 7 mm</b>


**Übersichtsfotos**



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

### Serienausstattung

- Getriebe 5-Gang
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System Notbrems-Assistent
- Fensterrahmen mit Zierleisten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperrung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Einklemmschutz
- Frontscheibe Verbundglas, Seitenscheiben und Heckscheibe Hartglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Rahmen lackiert
- Lenkstabilisierungs-Assistent (Steering Stability Program, SSP)
- Motor 1,4 Ltr. - 70 kW 16V VTi
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- WIP-Bluetooth

- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

### Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten
- Reserverad in Fahrbereifung
- Metallic-Lackierung

## Schaden



### Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Tür Vorne - Links	Kratzer
2.	Schweller - Links	Kratzer
3.	Motorhaube	Farbunterschied
4.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt
5.	Dach	Korrodiert
6.	Tür Hinten - Rechts	Beschädigt
7.	Felge Hinten - Rechts	Beschädigt

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Tür Vorne - Links  
Kratzer -



2. Schweller - Links  
Kratzer -



3. Motorhaube  
Farbunterschied -



4. Stoßfänger Vorne  
Beschädigt -



5. Dach  
Korrodiert -



6. Tür Hinten - Rechts  
Beschädigt -



7. Felge Hinten - Rechts  
**Beschädigt -**