



## Zustandsbericht

Berichtsnummer : 000000842872-DE961 Amtl. Kennzeichen :

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Tucson (TL)(06.2015->) Premium 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAJ381ADJJ421271	Laufleistung abgelesen:	131678 km
Erstzulassung / Baujahr:	03.05.2017 / 2017	Besichtigungsdatum/-ort:	19.05.2025 Schöneck
Nächste HU / AU:	05.2025 / 05.2025	Verbleibende KM bis Service:	6000
Verbleibende Tage bis Service:	19.06.2026		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen
1. Achse - links / Zust.	225/60/R17/V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	225/60/R17/V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	225/60/R17/V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	225/60/R17/V 4 mm


**Übersichtsfotos**



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

### Serienausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-Paket
- Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterzierleisten verchromt
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Karosserie 5-türig
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart Allradantrieb
- Audio-DVD-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer mit TFT-Farbdisplay, hochauflösend
- Dachreling Silber
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistentz-System Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistentz-System Einpark-Assistent
- 6 Lautsprecher
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopf-Airbag-System</li> <li>• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar</li> <li>• Lenkrad heizbar</li> <li>• LM-Felgen</li> <li>• Motor 2,0 Ltr. - 136 kW CRDi KAT</li> <li>• Nebelschlussleuchte</li> <li>• Radioempfang digital (DAB)</li> <li>• Reifen-Reparaturkit</li> <li>• Rußpartikelfilter</li> <li>• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6</li> <li>• Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung</li> <li>• Scheinwerfer mit Positionsleuchten LED</li> <li>• Seitenaufprallschutz</li> <li>• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar</li> <li>• Sitz vorn links elektr. verstellbar</li> <li>• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar</li> <li>• Sitzheizung hinten</li> <li>• Smart-Paket</li> <li>• Tagfahrlicht LED</li> <li>• Unterfahrschutz (Motor)</li> <li>• Verglasung getönt</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)</li> <li>• Lenkrad (Leder)</li> <li>• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)</li> <li>• Mittelarmlehne vorn</li> <li>• Nebelscheinwerfer</li> <li>• Wegfahrsperr (elektronisch)</li> <li>• Radstand 2670 mm</li> <li>• Reifendruck-Kontrollsystem</li> <li>• Rücksitzlehne geteilt/klappbar</li> <li>• Schalt-/Wählhebelgriff Leder</li> <li>• Scheinwerfer LED</li> <li>• Seitenairbag vorn</li> <li>• Servolenkung</li> <li>• Sicht-Paket</li> <li>• Sitz vorn links höhenverstellbar</li> <li>• Sitzbezug / Polsterung Stoff</li> <li>• Sitzheizung vorn</li> <li>• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)</li> <li>• Türgriffe außen verchromt</li> <li>• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss</li> <li>• Parkbremse elektrisch (EPB)</li> </ul> |
|---|---|

### Sonderausstattung

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leder-Paket</li> <li>• Panorama-Schiebedach</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung</li> <li>• Sicherheits-Paket</li> </ul> |
|---|---|

## Schaden



### Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Tür Vorne - Links	Kratzer
2.	Tür Vorne - Links	Kratzer
3.	Tür Vorne - Links	Beschädigt
4.	Tür Hinten - Links	Kratzer
5.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
6.	Heckklappe	1 Delle
7.	Heckklappe	Beklebt
8.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren
9.	Stoßfänger Hinten	Beschädigt
10.	Tür Vorne - Rechts	Dellen / Beulen
11.	Schweller - Rechts	Dellen / Beulen
12.	Tür Hinten - Rechts	Beklebt
13.	Kotflügel Vorne - Rechts	1 Delle
14.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt



### Sonstiges

	Bauteil	Schaden
15.	2. Radsatz	In Ordnung

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.


Schadenfotos




1. Tür Vorne - Links  
Kratzer -




1. Tür Vorne - Links  
Kratzer -



2. Tür Vorne - Links  
Kratzer -



3. Tür Vorne - Links  
Beschädigt -



4. Tür Hinten - Links  
Kratzer -



5. Stoßfänger Hinten  
Kratzer -



6. Heckklappe  
1 Delle -



7. Heckklappe  
Beklebt -



8. Stoßfänger Hinten  
Beschädigt -



9. Tür Vorne - Rechts  
Dellen / Beulen -



10. Schweller - Rechts  
Dellen / Beulen -



11. Tür Hinten - Rechts  
Beklebt -



12. Kotflügel Vorne - Rechts  
**1 Delle -**



13. Stoßfänger Vorne  
**Beschädigt -**



14. 2. Radsatz  
**In Ordnung -**