

Nr zlecenia: 91/19/05/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 19.05.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



P o g l ą d o w y R a p o r t S t a n u T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] V-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WF0EXXWPCEHA49989
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	PY09115
Model pojazdu:	Mondeo 2.0 TDCi MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	011-08364
Wersja:	Titanium	Rok produkcji:	2017
Wskazanie drogomierza		383633 km	
Data pierwszej rejestracji		29.08.2017	
Data ważności badania technicznego		26.08.2025	
Rodzaj nadwozia		liftback 5 drzwiowy	
Dop. masa całk.		2270 kg	
Jednostka napędowa		z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika		1997 ccm / 110kW (150KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		automatyczna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dywaniki welurowe przód/tył	32	Obudowy świateł p/mgielnych przednich w kształcie trapezoidalnym
2	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	33	Oświetlenie wnętrza LED
3	Filtr cząsteczek stałych	34	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym
4	Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach	35	Pas dolny zderzaka przedniego i tylnego w kolorze nadwozia
5	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	36	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem

6	Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach	37	Podłokietnik siedzeń tylnych
7	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	38	Poduszka powietrzna kierowcy
8	Fotele przednie sportowe	39	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
9	Gniazdo 12V w podłokietniku przednim	40	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
10	Kierownica pokryta skórą	41	Poduszki powietrzne boczne
11	Kieszenie w oparciach foteli przednich	42	Przycisk rozrusznika Ford Power
12	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	43	Reflektory halogenowe projekcyjne
13	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	44	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie i składane
14	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	45	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
15	Koło zapasowe dojazdowe	46	System Auto Start/Stop
16	Konsola sufitowa ze schowkiem na okulary	47	System bezpieczeństwa inteligentny IPS
17	Krata wlotu powietrza dolna w kolorze gloss black z chromowanym obramowaniem	48	System kontroli trakcji ESC
18	Krata wlotu powietrza górna czarna, z chromowanymi listwami i obramowaniem	49	System kontroli trakcji TA
19	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	50	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
20	Listwy progowe w kolorze nadwozia	51	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
21	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	52	System wspomagania nagłego hamowania EBA
22	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	53	Światła do jazdy dziennej LED
23	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	54	Światła tylne LED
24	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	55	Tapicerka tekstylna Prada
25	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	56	Tarcze kół aluminiowe 17" 5x2-ramienne
26	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża	57	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
27	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	58	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
28	Nakładki na progi przednich drzwi z wykończeniem w kolorze aluminium	59	Wyświetlacz między zegarami 10,1" kolorowy
29	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	60	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz elektryczne
30	Obramowania bocznych szyb w kolorze chromu	61	Zagłówki foteli przednich regulowane (góra - dół)
31	Obudowy świateł p/mgielnych przednich lakierowane, czarne	62	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Pakiet Visibility (AB1BD)
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
System automatycznego sterowania światłami drogowymi AHB
Reflektory automatyczne
- 4 Radioodtwarzacz CD + MP3 z Ford SYNC 3 (ICFCM)
Głośniki 8 szt.
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Sterowanie radiem zdalne
Radioodtwarzacz CD/MP3
Sterowanie głosem systemu Bluetooth
Funkcja wzywania pomocy
Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
Złącze "USB" 2 szt.
- 5 System Lane Keeping Alert
Wycieraczki z czujnikiem deszczu

- Światła mijania włączane automatycznie
- System rozpoznawania znaków drogowych
- System monitorowania kierowcy
- Lane Keeping Aid - system utrzymywania pasa ruchu
- System automatycznego sterowania światłami drogowymi AHB
- 6 System rozpoznawania znaków drogowych
 - Wycieraczki z czujnikiem deszczu
 - Światła mijania włączane automatycznie
 - System rozpoznawania znaków drogowych
 - System monitorowania kierowcy
 - Lane Keeping Aid - system utrzymywania pasa ruchu
 - System automatycznego sterowania światłami drogowymi AHB
 - System rozpoznawania znaków drogowych TSR
- 7 Szyba przednia i dysze spryskiwaczy szyby przedniej ogrzewane
 - Szyba przednia ogrzewana
 - Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 9 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
 - Światła p/mgielne przednie
 - System doświetlania zakrętów
- 10 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat
- 11 Zamek centralny z kluczem elektronicznym KeyFree
 - Zamek centralny z kluczem elektronicznym KeyFree
 - Włącznik "Ford Power"
 - Oświetlenie wewnętrzne LED

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 2 Lakier metalizowany Magnetic Grey
- 3 Reflektory w technologii "Ford Dynamic LED"
 - Reflektory adaptacyjne
 - Reflektory przednie LED
 - System ILT automatyczny wybór rodzaju oświetlenia zależny od prędkość
- 4 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*NEXEN 235/45 R17 100W N'FERA PRIMUS	6,0
Przednie prawe:	*NEXEN 235/45 R17 100W N'FERA PRIMUS	6,0
Tylne lewe:	*NEXEN 235/45 R17 100W N'FERA PRIMUS	7,0
Tylne prawe:	*NEXEN 235/45 R17 100W N'FERA PRIMUS	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzetu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Jacek Ducki

Wycena wykonana: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
7	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
8	Słupki przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
9	Próg	P	Wgniecenia		
10	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
11	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
12	Błotnik tylny	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	90	
4	Drzwi przednie	L	90	
5	Drzwi tylne	L	100	
6	Błotnik tylny	L	90	
7	Błotnik przedni	P	90	
8	Drzwi przednie	P	90	
9	Drzwi tylne	P	90	
10	Błotnik tylny	P	90	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		

2	Wygluszenie pokrywa przód		Rozerwane		
---	---------------------------	--	-----------	--	--

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone, zarysowane		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Podwyższona głośność / szarpnięcia skrzyni biegów.
Konieczna weryfikacja serwisowa.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Odpryski, korozja		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Odpryski, korozja, zarysowania		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Odpryski, korozja, zarysowania		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarcia		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | PDOWYŻSZONA GŁOŚNOŚĆ / SZARPNIĘCIA SKRZYNI BIEGÓW |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 1szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84




Fot. nr 85




Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98




Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu