

Nr zlecenia: 28/20/05/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/05/20

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] V-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M A D 2 8 1 C A G J 0 9 5 7 0 9
Marka:	HYUNDAI	Nr rejestracyjny:	RZ9361L
Model pojazdu:	i30 1.6 MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	016-01209
Wersja:	Classic	Rok produkcji:	2015
Wskazanie drogomierza	221054 km		
Data pierwszej rejestracji	2015/06/26		
Data ważności badania technicznego	2025/06/20		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkow.	1820 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1591 ccm / 99kW (135KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	21	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Czujniki ciśnienia w oponach	22	Radioodtwarzacz CD + MP3
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	23	Roleta do bagażnika

4	Głośniki 4 szt.	24	Schowek chłodzony
5	Gniazdo 12V	25	Spoiler dachowy
6	Gniazdo 12V w bagażniku	26	Sterowanie radiem w kierownicy
7	Immobilizer	27	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
8	Klimatyzacja	28	System doświetlania zakrętów statyczny
9	Kolumna kierownicy regulowana	29	System kontroli podjazdu HAC
10	Koło zapasowe dojazdowe	30	System kontroli trakcji VSM
11	Komputer pokładowy	31	System stabilizacji toru jazdy ESC
12	Kurtyny powietrzne boczne	32	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
13	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	33	Szyby przednie regulowane elektrycznie
14	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	34	Światła do jazdy dziennej LED
15	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	35	Światła p/mgielne przednie
16	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	36	Tapicerka tekstylna
17	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	37	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
18	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	38	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
19	Poduszka powietrzna kierowcy	39	Zamek centralny
20	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	40	Zegar cyfrowy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	DĘBICA 195/65 R15 91T FRIGO 2 TL	9,0
Przednie prawe:	DĘBICA 195/65 R15 91T FRIGO 2 TL	9,0
Tylne lewe:	DĘBICA 195/65 R15 91T FRIGO 2 TL	9,0
Tylne prawe:	DĘBICA 195/65 R15 91T FRIGO 2 TL	9,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Konrad Kowalczyk

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgniecenia		
2	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecenia		
3	Próg	L	Wgnieciony		
4	Próg	P	Wgnieciony		
5	Dach		Wgniecenia (gradobicie)		
6	Błotnik tylny	L	Wgniecenia		
7	Drzwi tyłu nadwozia		Ogniska korozji		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

Pojazd pokryty okleinami reklamowymi. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń po rozklejeniu.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		190-220	
2	Dach		70	
3	Błotnik przedni	L	60	
4	Drzwi przednie	L	60	

5	Drzwi tylne	L	70	
6	Błotnik tylny	L	70	
7	Błotnik przedni	P	70	
8	Drzwi przednie	P	80	
9	Drzwi tylne	P	60	
10	Błotnik tylny	P	70	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		70	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Pęknięta		
3	Zderzak tylny		Zarysowania		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Kanapa tylna		Zabrudzona		
3	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zarysowania		
4	Schówek		Zarysowania		
5	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone, zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	1szt okazano
3	Dowód rejestracyjny	TAK

4	Instrukcja obsługi	TAK
5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
7	Apteczka	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postępu (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80

REJESTRACJA DANYCH DLA: HYUNDAI MOTOR POLAND / SPRZEDAWCA / KLIENT*	
DANE SAMOCHODU	
Model <u>Y30 w090u</u>	Numer nadwozia (VIN) <u>TMAD281CA6Y095709</u>
Data sprzedaży <u>25-06-2015</u>	Numer rejestracyjny
DANE KLIENTA	
Nazwa firmy	Numer NIP <u>813-02-68-082</u>
Imię i nazwisko	Numer PESEL
Numer telefonu komórkowego	Adres e-mail
Adres korespondencyjny <u>ul. 8-go Marca 6, 51-951 Zgorzele</u>	
Proszę odczytać numer domu i numer mieszkania, lub poczty, kraj Sprzedawca informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że w związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zawarte w niniejszym formularzu będą przetwarzane przez Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22, 02-675 Warszawa, jako Administratora Danych oraz Autoryzowanych Dealerów Hyundai Motor Poland, w celu realizacji niniejszych obowiązków wynikających z umowy sprzedaży oraz umowy gwarancyjnej producenta. Rodzaje danych osobowych jest osobowe, wszelkie niezbędne do niniejszego wypełnienia obowiązków wynikających z umowy kupna, sprzedaży oraz umowy gwarancyjnej producenta. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo do ich poprawiania. ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH Od dnia dotychczasowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanych w niniejszym formularzu (dalej "Dane Osobowe") przez Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22, 02-675 Warszawa (dalej "Administrator Danych") oraz Autoryzowanych Dealerów Hyundai Motor Poland, w celu: Tak / Nie marketingu i promocji produktów lub usług Administratora Danych i/lub Autoryzowanych Dealerów Hyundai Motor Poland oraz podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami Administratora Danych, w tym w szczególności usług finansowych, ubezpieczeń, sprzedaży części i akcesoriów, usług serwisowych. Tak / Nie otrzymywania informacji handlowych o produktach lub usługach Administratora Danych i/lub Autoryzowanych Dealerów Hyundai Motor Poland oraz podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami Administratora Danych, w tym w szczególności o usługach finansowych, ubezpieczeniach, sprzedaży części i akcesoriów, usługach serwisowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wskazany powyżej adres e-mail.	
<u>25.06.2015</u> Pozostała data i treść zgodny z datą i treścią powyżej PGE Obrót S.A. 95-058 Pabianice, ul. 8-go Marca 6 tel. (17) 635 60 00, fax (17) 635 60 01	

Fot. nr 81

OBŚŁUGA SERWISOWA A		OBŚŁUGA SERWISOWA B	
Data wykonania	05-07-2016	Data wykonania	30-05-2017
Przebieg (km)	22964	Przebieg (km)	54672
Czynność	Wykonano	Czynność	Wykonano
1 Wymiana oleju z filtrem oleju	✓	1 Wymiana oleju z filtrem oleju	✓
2 Sprawdzenie układu hamulcowego	✓	2 Wymiana filtra powietrza	✓
3 WYMIANA FILTRA KABINY	✓	3 Wymiana filtra przeciwpyłkowego	✓
		4 Wymiana filtra paliwa	✓
		5 Wymiana świec zapłonowych	✓
		6 Wymiana pasków napędowych	✓
		7 Wymiana paska rozrządu	✓
		8 Wymiana płynu chłodzącego	✓
		9 Wymiana oleju w skrzyni biegów	✓
		10 Dodatkowe czynności przeglądowe	✓
Następna obsługa serwisowa A*	Następna obsługa serwisowa B*		
Data	Data		
05-07-2017	30-05-2017		
Przebieg (km)	Przebieg (km)		
52964	84035		
Pieczęć i podpis	Pieczęć i podpis		

Fot. nr 82

OBSŁUGA SERWISOWA A		OBSŁUGA SERWISOWA B	
Data wykonania	16-05-2018	Data wykonania	06-03-2019
Przebieg (km)	83500	Przebieg (km)	113030
Wykonano 1 Wymiana oleju z filtrem oleju 2 Sprawdzenie układu hamulcowego 3 Wym. filtra powietrza 4 Wym. filtra paliwa	Wykonano X X X X	Wykonano 1 Wymiana oleju z filtrem oleju 2 Wymiana filtra powietrza 3 Wymiana filtra przeciwpyłkowego 4 Wymiana filtra paliwa 5 Wymiana świec zapłonowych 6 Wymiana pasków napędowych 7 Wymiana paska rozrządu 8 Wymiana płynu chłodzącego 9 Wymiana oleju w skrzyni biegów 10 Dodatkowe czynności przeglądowe	Wykonano X X X X X X X X X
! Zgłosić napr. ul. 6-ca tył (misli i kłócele serwn.) X Tech Comma 5W30 GS		Wym. kl. haseł Rul	
Następna obsługa serwisowa A* Data: -05-2019 Przebieg (km): 103500		Następna obsługa serwisowa B* Data: -03-2020 Przebieg (km): 128000	
Pieczęć i podpis: [Podpis] * W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.		Pieczęć i podpis: [Podpis] * W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.	

Fot. nr 83

OBSŁUGA SERWISOWA A		OBSŁUGA SERWISOWA B	
Data wykonania	16-12-2018	Data wykonania	
Przebieg (km)	142286	Przebieg (km)	
Wykonano 1 Wymiana oleju z filtrem oleju 2 Sprawdzenie układu hamulcowego + FILTR POWIETRZA + -11 KABIN + PŁYN HAMULCOWY	Wykonano ☐ ☐	Wykonano 1 Wymiana oleju z filtrem oleju 2 Wymiana filtra powietrza 3 Wymiana filtra przeciwpyłkowego 4 Wymiana filtra paliwa 5 Wymiana świec zapłonowych 6 Wymiana pasków napędowych 7 Wymiana paska rozrządu 8 Wymiana płynu chłodzącego 9 Wymiana oleju w skrzyni biegów 10 Dodatkowe czynności przeglądowe	Wykonano ☐ ☐
Następna obsługa serwisowa A* Data: - - - - - Przebieg (km): 172280		Następna obsługa serwisowa B* Data: - - - - - Przebieg (km):	
Pieczęć i podpis: [Podpis] * W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.		Pieczęć i podpis: [Podpis] * W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.	

Fot. nr 84

Fot. nr 85Fot. nr 86

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu