

OPINIA Nr: SKODA WI329JH

z dnia: 26.05.2025

Wykonawca opinii : Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy

Zleceniodawca: CARARENA - Aukcje Samochodowe

Adres: Budowlanych 7, 62-081 Baranowo

Zlec. pismo, znak: 62/22/05/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 22.05.2025

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2019

Model: Octavia III 1.5 TSI MR`18 E6

Wersja: Ambition

Nr rejestracyjny: WI329JH

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBJR9NE7K0194788

Nr INFO-EKSPERT	034-03926
Data pierwszej rejestracji	10.05.2019
Wskazanie drogomierza	139030 km
Okres eksploatacji pojazdu (19/05/10-25/05/15)	72 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czerwony 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow.	1837 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1498 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2019.01-2019.02)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	23	Sygnalizacja otwartych drzwi
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	24	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
3	Bluetooth	25	System DSR
4	Czujniki parkowania - tył	26	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
5	Głośniki 8 szt.	27	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Gniazdo 12V w bagażniku	28	System kontroli ciśnienia w oponach
7	Immobilizer	29	System pokolizyjny ACS
8	Klimatyzacja manualna Climatic	30	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
9	Kurtyny powietrzne boczne	31	System Start/Stop
10	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	32	System wspomagający hamowanie w zakrętach
11	Podłokietnik z przodu JUMBO BOX	33	Szyby przyciemniane
12	Poduszka powietrzna kierowcy	34	Szyby regulowane elektrycznie z mechanizmem zapobiegającym przycięciu tylnie
13	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	35	Światła do jazdy dziennej
14	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	36	Światła p/mgielne przednie
15	Poduszki powietrzne boczne przednie	37	Światła tylne LED
16	Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3	38	Tarcze kół aluminiowe 16" "Ilias"
17	Reflektory halogenowe elipsoidalne	39	Wspomaganie układu kierowniczego
18	Relingi dachowe czarne	40	Wycieraczka szyby tylnej
19	Roleta do bagażnika	41	Wyświetlacz Maxi-DOT
20	Schówek chłodzony	42	Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane

- | | | | |
|----|--|----|-----------------------|
| 21 | Schówek na okulary | 43 | Zestaw naprawczy opon |
| 22 | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach | | |

L.p. Nazwa pakietu / elementu wyposażenia standardowego

- | | |
|---|--|
| 1 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego |
| 2 | Fotel pasażera z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego
Fotel pasażera z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego |
| 3 | Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica 3-ramienna pokryta skórą |
| 4 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie |
| 5 | System kontroli poślizgu ASR/MSR
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
System p/poślizgowy MSR |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- | | |
|---|---|
| 1 | Lakier czerwony Corrida |
| 2 | Pakiet amazing Ambition (dopłata)
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Sterowanie radiem w kierownicy
Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą
Kierownica 3-ramienna
Tempomat
Kierownica pokryta skórą
Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa
Sterowanie telefonem w kierownicy
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
Światła tylne LED
Radioodtwarzacz Skoda Auto Bolero CD + MP3
Bluetooth |

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*IMPERIAL 225/45 R17	6,0	53
Przednie prawe:	*IMPERIAL 225/45 R17	6,0	53
Tylne lewe:	*IMPERIAL 225/45 R17	6,0	53
Tylne prawe:	*IMPERIAL 225/45 R17	6,0	53

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (72 mies.) *

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG

KOREKTA ZA OGUMIENIE

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE**W tym:****Stan utrzymania i dbałość o pojazd**

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na miesiąc maj 2025 roku wynosi:

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na miesiąc maj 2025 roku wynosi:

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na V-2025 zweryfikowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**do opinii nr: SKODA WI329JH**

z dnia: 26.05.2025

Wykonawca opinii : Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy

Zleceniodawca: CARARENA - Aukcje Samochodowe

Adres: Budowlanych 7, 62-081 Baranowo

Zlec. pismo, znak: 62/22/05/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 22.05.2025

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2019

Model: Octavia III 1.5 TSI MR`18 E6

Wersja: Ambition

Nr rejestracyjny: WI329JH

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 034-03926

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 72 mies.) . .

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,55

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
------	----------------	------------

1 Nadwozie lakierowane

1	Drzwi boczne przednie	P
---	-----------------------	---

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
------	----------------	------------

1 Nadwozie lakierowane

1	Pokrywa przednia	
2	Błotnik przedni	Li P
3	Słupek przedni	L

2 Wyposażenie nadwozia

4	Zderzak przedni kpl.	
5	Reflektor kpl.	Li P
6	Światła p/mgielne przednie	Li P
7	Lusterko boczne zewnętrzne	L
8	Pas bezpieczeństwa przedni z napinaczem	Li P
9	Szyba przednia	
10	Układ spryskiwacza szyby (zbiornik z pompką i przewodami)	
11	Tablica rozdzielcza kpl.	
12	Kondensator klimatyzacji (skraplacz)	
13	Poduszka powietrzna kierowcy z układem sterowania	
14	Poduszka powietrzna pasażera	
15	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	
16	Wiązki przewodów	

3 Silnik z osprzętem

17	Chłodnica wody	
----	----------------	--

5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym

18	Belka zawieszenia przedniego	
19	Sprężyna lub resor	P
20	Drażek stabilizatora	
21	Amortyzator	P
22	Wahacze i drążki reakcyjne zawieszenia	P

BRAKI W KOMPLETACJI POJAZDU

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
------	----------------	------------

2 Wyposażenie nadwozia

1	Lusterko boczne zewnętrzne	P
---	----------------------------	---

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p. Nazwa zespołu

- 1 Nadwozie lakierowane
- 2 Wyposażenie nadwozia
- 3 Silnik z osprzętem
- 4 Układ napędowy
- 5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym
- 6 Zawieszenie tylne
- 7 Reszta

Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku

Stopień uszkodzenia

Współczynnik stopnia uszkodzenia

Współczynnik uszkodzeń ukrytych

Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego

Wynik metody stopnia uszkodzenia

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą stopnia uszkodzenia.

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU

Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego

Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie

Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej

Wykonawca opinii : Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy

Zleceniodawca: CARARENA - Aukcje Samochodowe

Adres: Budowlanych 7, 62-081 Baranowo

Zlec. pismo, znak: 62/22/05/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 22.05.2025

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2019


Model: Octavia III 1.5 TSI MR`18 E6

Wersja: Ambition

Nr rejestracyjny: WI329JH

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



INFORMACJE DODATKOWE

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem bedacym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- ✓ Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- ✓ Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- ✓ Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu
- ✓ Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- ✓ Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ✓ Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ✓ Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ✓ Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ✓ Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ✓ Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ✓ Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ✓ Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ✓ Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ✓ Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ✓ W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ✓ W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ✓ Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ✓ Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ✓ Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ✓ Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- ✓ W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.
- ✓ Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: SKODA WI329JH

z dnia: 26.05.2025

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2019

Model: Octavia III 1.5 TSI MR'18 E6

Wersja: Ambition

Nr rejestracyjny: WI329JH

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



001



002




003



004



014



017



016



012



005



006



007



008



009



010



011



013



015



018



019



020




021



023



025



026




027




029



030



031



032



033



034



035



037




038



039



040



041



042



043



044



045



046



047



050



051



052




053



054



055



056



057



058



059



060



061



062



063



064



066



067



068



069



070



071



072