

Nr zlecenia: 05/19/05/2025/PRYWATNE

z dnia: 2025/05/19

Zleceniodawca:
PRYWATNE

Rzeczoznawca:
Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] V-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WVWZZZ7NZJV010207
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	PZ430XP
Model pojazdu:	Sharan PA 2.0 TDI-CR MR`16 E6	Nr Info-Ekspert:	040-10902
Wersja:	Highline BMT SCR 4MOTION DSG	Rok produkcji:	2017
Wskazanie drogomierza	103253 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/03/02		
Data ważności badania technicznego	2026/02/28		
Rodzaj nadwozia	van 5 drzwiowy 7 osobowy		
Dop. masa całk.	2590 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 135kW (184KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4x4		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia		
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół		
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS		
3	Dysze spryskiwaczy podgrzewane		
4	Dywaniki		
5	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą		
6	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną		
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia		
30	Poduszki powietrzne boczne przednie		
31	Relingi dachowe chromowane		
32	Stoliki w oparciach foteli		
33	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich		
34	Sygnalizacja otwartych drzwi i pokrywy bagażnika		
35	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy		

7	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	36	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
8	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	37	System kontroli ciśnienia w oponach
9	Fotel pasażera z regulacją wysokości	38	System p/poślizgowy MSR
10	Fotele tylne składane	39	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
11	Fotele tylne z regulacją wzdłużną	40	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
12	Gniazdo 12V w bagażniku	41	System Start/Stop
13	Hamulec postojowy elektryczny	42	Szyba przednia z izolacją akustyczną
14	Immobilizer	43	Szyby atermiczne
15	Kieszenie w oparciach foteli przednich	44	Szyby przednie regulowane elektrycznie
16	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	45	Szyby tylne regulowane elektrycznie
17	Kolumna kierownicy regulowana	46	Światła do jazdy dziennej
18	Komputer pokładowy MFA Premium	47	Światła mijania włączane automatycznie
19	Kurtyny powietrzne boczne	48	Światła tylne LED
20	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	49	Tapicerka łączona alcantara/tkanina
21	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	50	Tarcze kół aluminiowe 17" opony 225/50
22	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	51	Uchwyty do mocowania ładunków
23	Oparcie fotela pasażera z przodu składane	52	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
24	Oświetlenie progów drzwi przednich	53	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
25	Oświetlenie progów drzwi tylnych	54	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
26	Podłokietnik centralny przedni	55	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz elektryczne
27	Poduszka powietrzna kierowcy	56	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	57	Zasłona części bagażowej
29	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Audio System "Composition Colour"
 - Głośniki 8 szt.
 - Złącze "AUX"
 - Złącze kart SD
 - Radioodtwarzacz CD/MP3
 - Wyświetlacz 5" dotykowy
- 2 Drzwi boczne przesuwne
 - Drzwi boczne lewe przesuwne
 - Drzwi boczne prawe przesuwne
- 3 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Kierownica wielofunkcyjna
 - Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica pokryta skórą
- 5 Pakiet Czujnik deszczu
 - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
 - Wycieraczki z czujnikiem deszczu
 - Oświetlenie progów drzwi przednich
 - Światła mijania włączane automatycznie
- 6 Pakiet Zimowy
 - Dysze spryskiwaczy podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 7 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
 - Światła p/mgielne przednie
 - System doświetlania zakrętów
- 8 Tempomat aktywny z systemem ACC i Front Assist
 - System ACC - automatyczna regulacja odległości
 - System Front Assist

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Hak holowniczy elektrycznie odblokowywany
 - 2 Kamera cofania
 - 3 Lakier metalizowany
 - 4 Pakiet Business
 - Czujniki parkowania - tył
 - Reflektory bi-ksenonowe
 - System wspomagający parkowanie
 - System nawigacji satelitarnej "Discover Media"
 - 5 Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych
 - 6 Sterowanie klimatyzacją dla pasażerów tylnych siedzeń
 - 7 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
 - 8 Tapicerka ze skóry "Vienna" (dopłata)
 - 9 Tarcze kół aluminiowe 18" "Toulon", opony 225/45 (dopłata)
 - Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
 - Tarcze kół aluminiowe 18"
 - Opony 225/45 R18

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*FALKEN 225/45 R18 95V EUROWINTER HS 01	5,1
Przednie prawe:	*FALKEN 225/45 R18 95V EUROWINTER HS 01	4,9
Tylne lewe:	*FALKEN 225/45 R18 95V EUROWINTER HS 01	5,0
Tylne prawe:	*FALKEN 225/45 R18 95V EUROWINTER HS 01	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Dodatkowy komplet opon	(+)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Dnia 20.11.2024 - Dodatkowe badanie techniczne
Wynik badania: pozytywny
Rodzaj badania: dict124_12
Numer SKP: PGN/047/P

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

W wycenie uwzględniono dodatkowy komplet opon 4szt. :
Opony 225/45 R18 95W, wysokość bieżnika 4-5mm

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.
Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Jacek Ducki
Wycena wykonana: Adam Regulski


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
2	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
3	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
4	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-120	
2	Dach		100-120	
3	Błotnik przedni	L	80-90	

4	Drzwi przednie	L	80-90	
5	Drzwi tylne	L	90-100	
6	Błotnik tylny	L	160-270	
7	Błotnik przedni	P	70-100	
8	Drzwi przednie	P	90-120	
9	Drzwi tylne	P	130-680	
10	Błotnik tylny	P	160-740	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		170-280	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 2szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73

Volkswagen
Poświadczenie przeglądu

Pojedyncze poświadczenie

Dane samochodu	
Nr nadwozia	WVWZZZ7N2V010097
Oznaczenie typu	SHARAN 4M18MT 135 CRDTA
Data wydania klientowi	2016-03-02
Szczegółowe gwarancje	
Koniec umowy	2022-03-01
Przebieg	80000 km
Wymagane oleje (z okresem zmianym)	
Dotyczy	2020-12-29
Przebieg	53340 km
Nr zlecenia	214727
Wykonano	Ryszard Krawczyk ul. Książkowa 40/42 61-037 Poznań Polska
Autoryzowany partner serwisowy Volkswagen	Tak
Gwarancja mobilności	Tak (do wykonania przeglądu)

Tak (do wykonania przeglądu)

Strona 1 z 1

Fot. nr 74

Volkswagen
Poświadczenie przeglądu

Kompletne poświadczenie

Dane samochodu

Nr nadwozia	WVGZZZTZEJVO19207
Oznaczenie typu	SHARAN! AMH/BMT 1.9T CRDTA
Data wydania klientowi	2018-03-02

Przebieg z wymianą oleju (z okresami zmianowymi)

Data	2019-07-01
Przebieg	29916 km
Nr klienta	201421
Wykonanie czynności dodatkowej	✓ Filtr pyłowy i korozji
Wykonał	Ryszard Krawczak ul. Krucowska 60/62 61-037 Poznań Polska
Autoryzowany partner serwisowy Volkswagen	Tak
Odstawczy mechaniczny	Tak (do wstawienia przebiegu)

Kod bezpieczeństwa: LrpqSOTndLdRmXnKAg-vDCH4GZtBxpfyM-LjvHG88fufkFapYchArlPh- PJB88408 2019-07-01 06:19:15:00

Strona 1 z 1

Fot. nr 75

[illegible]

Fot. nr 76

[illegible]

Fot. nr 77

[illegible]

Fot. nr 78

Volkswagen Poświadczenie przeglądu

Pojedyncze poświadczenie

Dane samochodu	
Nr nadwozia	14VW2277621012207
Oznaczenie typu	SHARAN 4MOTION 1.55 CDTA
Data wydania błędów	2018-03-02
Rozszerzone gwarancje	
Koniecz. umów	2022-03-01
Przebieg	89000 km
Przebieg	
Data	2021-06-30
Przebieg	39345 km
Nr składowa	218449
Wykonane czynności dodatkowe	☒ Wymiana płynu hamującego ☒ Olej czyszczeniowy ☒ Filtr powietrza i silnika ☒ Olej do sprężarki (skł. napędzanej) na silniku boku
Wykonano	Ryszard Krasnowski ul. Krasnowa 40/42 61-007 Poznań Polska NIP:
Autoryzowany partner serwisowy Volkswagen	Tak
Gwarancja mobilności	Tak, lub wskazanie przebiegu

End-Interpretation: j4B3Prt4n43t67v0CCa24vYv8RufP2J-11EY1MGB4KCF4G4v4v4H4/7W- R000000- 2021-06-30-09-02 (1/3)

Strona 1 z 1

Fot. nr 79

Bardzo dziękujemy za okazane zaufanie

Wielu z tych możliwości Volkswagen otrzymując Państwo reprezentujących samochodów, z bogatymi konfor-
towymi wyposażeniami, które z pewnością w codziennej eksploatacji okaże się przydatne.
Przed pierwszym użyciem należy przeczytać i zapamiętać się z informacjami w niniejszej instrukcji obsługi,
aby szybko i w szerokim zakresie posłużyć samochód, oraz można było rozpoznać i ocenić możliwości i poten-
cjałach graczy sobie i innym.

Jeżeli macie Państwo jakikolwiek pytania dotyczące samochodu, lub wszelkie, że przeczyta instrukcji obsługi przed
zadaniem, prosimy zwrócić się do dealera Volkswagen. Taki zawsze będą mieć wszelkie pytania, spraczo-
nia i uwagi.

Zyczymy zadowolenia z samochodu i zawsze sprawnego drogi.

Pozostaw Volkswagen AG

Volkswagen Safe+
Wszystko co Państwo potrzebują

+ 24 miesiące
do 80.000 km

Kod wybranego pakietu Volkswagen Safe+ **VX04**

2018-03-02


Data

Pieczętka i podpis Dealera


POZNAN
239-0060

INSTRUKCJA

Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu