

Zleceniodawca:

Rzecznawca:
appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] V-2025
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN: S J N F A N F 1 5 U 6 3 2 6 8 5 8
Marka:	NISSAN	Nr rejestracyjny: PO961VS
Model pojazdu:	Juke MR`10 E5	Nr Info-Ekspert: 025-01874
Wersja:	Tekna 4x4 CVT	Rok produkcji: 2012
Wskazanie drogomierza	114790 km	
Data pierwszej rejestracji	2013/02/04	
Data ważności badania technicznego	2025/07/18	
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy 5 osobowy	
Dop. masa całkow.	1860 kg*	
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)	
Pojemność / Moc silnika	1618 ccm / 140kW (190KM)	
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna	
Rodzaj napędu	4x4	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 Fotel kierowcy z regulacją wysokości	17 Poduszki powietrzne boczne
2 Głośniki 6 szt.	18 Radioodtwarzacz CD
3 Gniazdo 12V	19 Sterowanie radiem w kierownicy
4 Immobilizer	20 Sygnalizacja niezapiętych pasów

5	Kolumna kierownicy regulowana	21	System "inteligentny klucz"
6	Koło zapasowe dojazdowe	22	System Bluetooth
7	Komputer pokładowy	23	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
8	Konsola centralna	24	Światła p/mgielne przednie
9	Kurtyny powietrzne boczne	25	Tarcze kół aluminiowe 17"
10	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	26	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
11	Napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne z kontrolą naciągu	27	Wspomaganie układu kierowniczego
12	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	28	Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz
13	Oparcie siedzeń tylnych składane	29	Zagłówki siedzeń tylnych
14	Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania	30	Zamek centralny zdalnie sterowany
15	Poduszka powietrzna kierowcy	31	Złącze "USB"
16	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica pokryta skórą
- 3 Pakiet Dynamic
Klimatyzacja automatyczna
System Nissan Dynamic Control
- 4 Pakiet Nissan connect
Kamera cofania
Złącze "iPod"
Złącze "USB"
Złącze "AUX"
Wyświetlacz kolorowy, dotykowy
- 5 Pakiet Sport
Szyby przyciemniane
Tapicerka "Premium"
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 7 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat
- 8 Wycieraczki z czujnikiem deszczu - pakiet
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Światła mijania włączane automatycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Lakier metalizowany
- 2 Tapicerka ze skóry, fotele podgrzewane (dopłata)
Tapicerka ze skóry
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Kormoran Ultra High Performance 215/55 R17 98 W XL, ZR	7,0
Przednie prawe:	*Kormoran Ultra High Performance 215/55 R17 98 W XL, ZR	7,0
Tylne lewe:	*Kormoran Ultra High Performance 215/55 R17 98 W XL, ZR	7,0

Tylne prawe: *Kormoran Ultra High Performance 215/55 R17 98 W XL, ZR

7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Zarysowania, odbicia		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
10	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
11	Błotnik tylny	P	Zarysowania, wgniecenia		
12	Drzwi tyłu nadwozia		Zabrudzenia		

Rama dachu L - zarysowania
Korozja na dolnej części podwozia.

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	110	
4	Drzwi przednie	L	120	
5	Drzwi tylne	L	120	
6	Słupki tylne	L	110	
7	Błotnik przedni	P	130	
8	Drzwi przednie	P	100	
9	Drzwi tylne	P	120	
10	Błotnik tylny	P	170	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		190	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Reflektor	L	Zarysowane		
3	Reflektor	P	Zarysowane		
4	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
5	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
6	Poszycie zderzaka tylnego		Zarysowane		
7	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

Wykładzina podłogi - poplamiona

Fotel PL - poplamiony

Fotel PP - poplamiony

Kanapa tylna - poplamiona

Poszycie wnętrza bagażnika (boczki) - zarysowania, poplamienia

Wygłuszenie pokrywy silnika - porozrywana

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kanapa tylna		Poplamiona		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		

Poszycie tapicerskie pokrywy bagażnika - zabrudzenia

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

Obręcze kół porysowane eksploatacyjnie na krawędziach

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|---------------------------|-----|
| 1 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 2 | Faktura (rachunek) zakupu | TAK |

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27

6. REJESTR PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Jest to miejsce użytkownika potwierdzić wykonanych przeglądów okresowych. Częstotliwość oraz termin datum przeglądu okresowego są uzależnione od przebiegu i km lub okresu (w miesiącach) od poprzedniego przeglądu. Proszy o wypełnienie tabeli w sposób prawidłowy. W przypadku braku danych należy wpisać "brak danych". W momencie sprzedaży tego samochodu proszę o przekazanie Rejestru Gwarancyjnego i Rejestru przeglądów okresowych nowemu właścicielowi.

Rodzaj Przeglądu	Przebieg	Data przeglądu	Przebieg	Data przeglądu	Przebieg	Data przeglądu		
OT 8100	146000	14-06-19	OT 6000	132019	26-06-19	OT 7000	146000	26-06-19

Peczętka i podpis dealera

NISSAN
AUTORYZOWANY DEALER NISSAN
A. I. B. POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lipowa 20, 00-620 Warszawa
REGON 141545151, NIP 525-235-811, KRS 000045151

NUMER IDENTYFIKACYJNY VIN

13

Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Wycena numer: 22576/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/05/14

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyza stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
9. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
10. Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zastanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.