

Nr zlecenia: 75/14/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/05/14

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                                              | Dane: [D] V-2025  |                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t                                   | VIN:              | ZFA25000002P57223 |
| Marka:                                       | FIAT                                                         | Nr rejestracyjny: | WE1U047           |
| Model pojazdu:                               | Ducato MAXI 2.3 M-jet MR`16 E6d 3.5t                         | Nr Info-Ekspert:  | 045-05829         |
| Wersja:                                      | L4H2                                                         | Rok produkcji:    | 2020              |
| Wskazanie drogomierza                        | 103849 km                                                    |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2020/10/08                                                   |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego           | 2025/10/05                                                   |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                              | furgon z podwyższonym dachem, wydłużony 4 drzwiowy 3 osobowy |                   |                   |
| Dop. masa całk. / Ładowność                  | 3500 kg* / 1013 kg                                           |                   |                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna                                 |                   |                   |
| Rozstaw osi                                  | 4035 mm                                                      |                   |                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym                                       |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 2287 ccm / 103kW (140KM)                                     |                   |                   |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza                                 |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                                                  |                   |                   |
| Norma spalin                                 | E6d                                                          |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | Biały 2-warstwowy typu uni                                   |                   |                   |

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                     | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                          |
|------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół      | 11   | Przygotowanie do montażu radia                      |
| 2    | Blow by podgrzewany                            | 12   | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD |
| 3    | Drzwi tylne dwuskrzydłowe                      | 13   | System kontroli ładunku LAC                         |
| 4    | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego | 14   | System kontroli trakcji ESC                         |
| 5    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości           | 15   | System wspomagania nagłego hamowania HBA            |
| 6    | Fotel pasażera podwójny                        | 16   | System wspomagania ruszania pod górę                |
| 7    | Kolumna kierownicy regulowana                  | 17   | System zapobiegający dachowaniu                     |
| 8    | Komputer pokładowy                             | 18   | Szyby przednie regulowane elektrycznie              |
| 9    | Poduszka powietrzna kierowcy                   | 19   | Światła do jazdy dziennej                           |
| 10   | Przegroda przestrzeni bagażowej                | 20   | Zamek centralny zdalnie sterowany                   |

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|----------------------------|
| 1    | +Kamera cofania            |
| 2    | +Klimatyzacja              |

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                   | Bieżnik [mm] |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *FIRESTONE 215/75 R16C 113/111R VANHAWK 2 TL | 8,3          |
| Przednie prawe: | *FIRESTONE 215/75 R16C 113/111R VANHAWK 2 TL | 7,9          |
| Tylne lewe:     | GOODRIDE 215/75 R16C 113/111Q H 170 TL       | 4,8          |
| Tylne prawe:    | *NEXEN 215/75 R16 116/114Q CT 8 TL           | 8,1          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Pojazd zweryfikowany w bazie danych [historiapojazdu.gov.pl](http://historiapojazdu.gov.pl)

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

W WYCENIE NIE UWZGLĘDNIONO ZABUDOWY PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ ORAZ BAGAŻNIKA DACHOWEGO

Oględziny wykonał: Sebastain Konopik  
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


| L.p. | Nazwa elementu         | L / P | Rodzaj uszkodzenia                       | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------|-------|------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia       |       | Odpryski powłoki lakierowej              |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie  | L     | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania |      |         |
| 3    | Ściana boczna nadwozia | L     | Zarysowania powłoki lakierowej           |      |         |
| 4    | Ściana boczna nadwozia | P     | Zarysowania powłoki lakierowej           |      |         |
| 5    | Drzwi tyłu nadwozia    |       | Zarysowania powłoki lakierowej           |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

Na elementach obłachowania widoczne ślady pozostałości po okleinie reklamowej.



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 80-90                |      |
| 2    | Dach             |       | 100-110              |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 80-90                |      |
| 4    | Drzwi przednie   | L     | 120-140              |      |

|    |                     |   |         |  |
|----|---------------------|---|---------|--|
| 5  | Błotnik tylny       | L | 90-120  |  |
| 6  | Drzwi tyłu nadwozia |   | 90-100  |  |
| 7  | Błotnik przedni     | P | 80-110  |  |
| 8  | Drzwi przednie      | P | 80-100  |  |
| 9  | Drzwi tylne         | P | 100-110 |  |
| 10 | Błotnik tylny       | P | 90-120  |  |
| 11 | Drzwi tyłu nadwozia |   | 90-100  |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia                    | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|---------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni           |       | Peknięcia, odkształcenia, zarysowania |      |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego | L     | Zarysowana                            |      |         |
| 3    | Obudowa lusterka bocznego | P     | Zarysowana                            |      |         |
| 4    | Zderzak tylny             |       | Odkształcenia, zarysowania            |      |         |
| 5    | Nadkole przednie          | L     | Pęknięte                              |      |         |
| 6    | Szyba przednia            |       | Odpryski warstwy zewnętrznej          |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni  | P     | Poplamiony         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- |   |                             |      |
|---|-----------------------------|------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 2szt |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK  |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK  |
| 4 | Podnośnik samochodowy       | TAK  |

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*