

RAPORT TECHNICZNY

Zleceniodawca:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	61/26/05/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Pług czołowy Schmidt SNP 270 EPZ
Nr fabryczny:	SNK02870
Data sporządzenia raportu:	28-05-2025



Treść raportu

W dniu 27.05.2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 61/26/05/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży. Nie przedstawiono dokumentacji środka technicznego.

Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest pług czołowy Schmidt SNP 270 EPZ.

Dane identyfikacyjne i techniczne:

Producent:	Schmidt
Produkt:	Pług czołowy
Model:	SNP 270 EPZ
Rok budowy:	2003
Nr fabryczny:	SNK02870
Długość odkładnicy pług:	300cm
Szerokość oczyszczania:	270cm
Ciężar części hydraulicznej:	24kg
Waga:	490 kg

Wynik oględzin

Przedmiot znajduje się na placu magazynowym, bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych. Od dłuższego czasu jest wyłączony z eksploatacji.

Stwierdzono typowe uszkodzenia wynikające z dotychczasowej eksploatacji, takie jak zarysowania, zabrudzenia oraz deformacje. Dodatkowo zauważono: odkładnica popękana, zabrudzenie układu napędowego, występowanie korozji na elementach metalowych.

Ze względu na brak własnego napędu, nie przeprowadzono próby działania urządzenia. Istnieje ryzyko ujawnienia dodatkowych usterek lub niesprawności po jego uruchomieniu.

Okazano instrukcję obsługi oraz deklarację zgodności z wymaganiami Unii Europejskiej.

Szczegółowy stan techniczny maszyny został udokumentowany w załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako dość `dobry.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





































