

Nr zlecenia: 84/14/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/05/14

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Piotr Kucharski/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                          | Dane: [O] V-2025               |                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód osobowy</b>  | VIN:                           | <b>U 5 Y H M 8 1 B A J L 2 6 6 0 5 7</b> |
| Marka:                                              | <b>KIA</b>               | Nr rejestracyjny:              | <b>WE375TG</b>                           |
| Model pojazdu:                                      | <b>Ceed 1.4 MR`18 E6</b> | Nr Info-Ekspert:               | <b>052-01234</b>                         |
| Wersja:                                             | <b>S</b>                 | Rok produkcji:                 | <b>2018</b>                              |
| Wskazanie drogomierza                               |                          | 177727 km                      |                                          |
| Data pierwszej rejestracji                          |                          | 2018/05/24                     |                                          |
| Data ważności badania technicznego                  |                          | 2025/07/15                     |                                          |
| Rodzaj nadwozia                                     |                          | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe |                                          |
| Dop. masa całkowita                                 |                          | 1820 kg*                       |                                          |
| Jednostka napędowa                                  |                          | z zapłonem iskrowym (wtrysk)   |                                          |
| Pojemność / Moc silnika                             |                          | 1368 ccm / 74kW (101KM)        |                                          |
| Doładowanie                                         |                          | Turbosp. z chłodn. powietrza   |                                          |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów |                          | 4 / rzędowy / 16               |                                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               |                          | manualna                       |                                          |
| Rodzaj napędu                                       |                          | przedni (4x2)                  |                                          |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          |                          | Biały 2-warstwowy typu uni     |                                          |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                      |             |                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L.p.</b>             | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>    | <b>L.p.</b> | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>                                                                    |
| 1                       | Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA | 19          | Radioodtwarzacz CD + MP3                                                                             |
| 2                       | Autoalarm obwodowy                   | 20          | Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie                                                               |
| 3                       | Czujniki ciśnienia w oponach         | 21          | System automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA) |
| 4                       | Fotel kierowcy z regulacją wysokości | 22          | System stabilizacji toru jazdy ESC                                                                   |
| 5                       | Fotel pasażera z regulacją wysokości | 23          | System wspomagający pokonywanie                                                                      |

|    |                                                                                                                          |    |                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|
| 6  | Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z 2 trybami pracy: miejskim, pozamiejskim | 24 | podjazdów HAC<br>System wykrywania zmęczenia kierowcy DAA |
| 7  | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                                                     | 25 | Światła do jazdy dziennej LED w stylistyce kostek lodu    |
| 8  | Klimatyzacja                                                                                                             | 26 | Światła mijania projekcyjne                               |
| 9  | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach                                                                          | 27 | Światła mijania włączane automatycznie                    |
| 10 | Koło zapasowe dojazdowe                                                                                                  | 28 | Tapicerka "Beat" w kolorze czarnym                        |
| 11 | Komputer pokładowy                                                                                                       | 29 | Tarcze kół stalowe 15"                                    |
| 12 | Kurtyny powietrzne boczne                                                                                                | 30 | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne      |
| 13 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie                                                                             | 31 | Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym                    |
| 14 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                                                                              | 32 | Wyświetlacz komputera pokładowego Mono TFT LCD 3,5"       |
| 15 | Podłokietnik centralny przedni                                                                                           | 33 | Zamek centralny zdalnie sterowany                         |
| 16 | Poduszka powietrzna kierowcy                                                                                             | 34 | Zderzaki w kolorze nadwozia                               |
| 17 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia                                                                    | 35 | Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"                          |
| 18 | Poduszki powietrzne boczne przednie                                                                                      |    |                                                           |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 3 Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Czujniki parkowania - tył

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                           | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | KLEBER 195/65 R15 91H KRISALP HP3 TL | 3,9          |
| Przednie prawe: | KLEBER 195/65 R15 91H KRISALP HP3 TL | 3,1          |
| Tylne lewe:     | KLEBER 195/65 R15 91H KRISALP HP3 TL | 4,7          |
| Tylne prawe:    | KLEBER 195/65 R15 91H KRISALP HP3 TL | 3,8          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                                   | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                      | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                           |       |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa                                    | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                     | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie Cepik

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**


| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot.<br>nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------|------|------------|
| 1    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej    |      |            |
| 2    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |            |
| 3    | Drzwi boczne tylne    | L     | Wgniecione                     |      |            |
| 4    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |            |
| 5    | Słupek środkowy       | L     | Wgnieciony                     |      |            |
| 6    | Dach                  |       | Odpryski powłoki lakierowej    |      |            |
| 7    | Błotnik tylny         | L     | Odpryski powłoki lakierowej    |      |            |
| 8    | Błotnik tylny         | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |            |
| 9    | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Odpryski powłoki lakierowej    |      |            |

Widoczne ślady po okleinie reklamowej

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.)



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 110-120              |      |
| 2    | Dach                          |       | 120                  |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 120-130              |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 120-140              |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 170-210              |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 170-1340             |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 110-120              |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 130-140              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 120-140              |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 130-140              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 110-120              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia                         | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|--------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni           |       | Zarysowany                                 |      |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego | L     | Odpryski powłoki lakierowej                |      |         |
| 3    | Zderzak tylny             |       | Odpryski powłoki lakierowej                |      |         |
| 4    | Szyba przednia            |       | Odpryski warstwy zewnętrznej,<br>Pęknięcie |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                            | P     | Zabrudzony         |      |         |
| 2    | Kanapa tylna                                  |       | Zabrudzona         |      |         |
| 3    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zarysowane         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Aktywna kontrolka CheckEngine - do weryfikacji w warunkach serwisowych

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                             |     |
|---|-----------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 2   |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy       | TAK |
| 5 | Gaśnica                     | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z drogomierza

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71




Fot. nr 72




Fot. nr 73




Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77




Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81




Fot. nr 82




Fot. nr 83




Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87




Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*