

Nr zlecenia: 88/26/03/2025/TVN S.A.

z dnia: 2025/03/26

**Zleceniodawca:**

TVN S.A.  
Wiernicza 166  
02-952 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## P o g l ą d o w y   R a p o r t   S t a n u   T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU |                                        | Dane: [O] V-2025                              |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:              | <b>Samochód osobowy</b>                | VIN: <b>T M B J G 7 N E 6 L 0 0 7 7 6 3 5</b> |
| Marka:                       | <b>SKODA</b>                           | Nr rejestracyjny: <b>WW5447W</b>              |
| Model pojazdu:               | <b>Octavia III 1.6 TDI-CR MR`18 E6</b> | Nr Info-Ekspert: <b>034-03711</b>             |
| Wersja:                      | <b>Ambition</b>                        | Rok produkcji: <b>2019</b>                    |

**Wartość pojazdu brutto (sprzedaż)** ..... **45 300 PLN**

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Wskazanie drogomierza                               | 158474 km                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2020/03/17                                  |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/03/10                                  |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe              |
| Dop. masa całkow.                                   | 1927 kg*                                    |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym                      |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1598 ccm / 85kW (116KM)                     |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza                |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                            |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                    |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                               |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                           |             |                                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>L.p.</b>             | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>         | <b>L.p.</b> | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>                                      |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 22          | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach |
| 2                       | Blokada mechanizmu różnicowego EDS        | 23          | Sygnalizacja otwartych drzwi                                           |
| 3                       | Bluetooth                                 | 24          | Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł                          |

|    |                                                           |    |                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Czujniki parkowania - tył                                 | 25 | System DSR                                                                   |
| 5  | Głośniki 8 szt.                                           | 26 | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV                          |
| 6  | Gniazdo 12V w bagażniku                                   | 27 | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP                                |
| 7  | Immobilizer                                               | 28 | System kontroli ciśnienia w oponach                                          |
| 8  | Klimatyzacja manualna Climatic                            | 29 | System pokolizyjny ACS                                                       |
| 9  | Kurtyny powietrzne boczne                                 | 30 | System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA                                 |
| 10 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu | 31 | System Start/Stop                                                            |
| 11 | Podłokietnik z przodu JUMBO BOX                           | 32 | System wspomagający hamowanie w zakrętach                                    |
| 12 | Poduszka powietrzna kierowcy                              | 33 | Szyby przyciemniane                                                          |
| 13 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                     | 34 | Szyby regulowane elektrycznie z mechanizmem zapobiegającym przycięciu tylnie |
| 14 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia     | 35 | Światła do jazdy dziennej                                                    |
| 15 | Poduszki powietrzne boczne przednie                       | 36 | Światła p/mgienne przednie                                                   |
| 16 | Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3                 | 37 | Światła tylne LED                                                            |
| 17 | Reflektory halogenowe elipsoidalne                        | 38 | Tarcze kół aluminiowe 16" "Ilias"                                            |
| 18 | Relingi dachowe czarne                                    | 39 | Wspomaganie układu kierowniczego                                             |
| 19 | Roleta do bagażnika                                       | 40 | Wycieraczka szyby tylnej                                                     |
| 20 | Schówek chłodzony                                         | 41 | Wyświetlacz Maxi-DOT                                                         |
| 21 | Schówek na okulary                                        | 42 | Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane                      |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego  
Fotel kierowcy z regulacją wysokości  
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotel pasażera z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego  
Fotel pasażera z regulacją wysokości  
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą  
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą  
Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- System kontroli poślizgu ASR/MSR  
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR  
System p/poślizgowy MSR

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Lakier metalizowany
- Pakiet amazing Ambition (dopłata)  
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie  
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą  
Kierownica wielofunkcyjna  
Sterowanie radiem w kierownicy  
Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą  
Kierownica 3-ramienna  
Tempomat  
Kierownica pokryta skórą  
Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa  
Sterowanie telefonem w kierownicy  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył  
Światła tylne LED  
Radioodtwarzacz Skoda Auto Bolero CD + MP3  
Bluetooth

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ |        |     |     |              | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------|--------|-----|-----|--------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *FIRESTONE | 205/55 | R16 | 91H | WINTERHAWK 4 | 8,0          |
| Przednie prawe: | *FIRESTONE | 205/55 | R16 | 91H | WINTERHAWK 4 | 8,0          |
| Tylne lewe:     | *FIRESTONE | 205/55 | R16 | 91H | WINTERHAWK 4 | 8,0          |
| Tylne prawe:    | *FIRESTONE | 205/55 | R16 | 91H | WINTERHAWK 4 | 8,0          |

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

|                                        |             |               |            |
|----------------------------------------|-------------|---------------|------------|
| WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (72 mies.)       |             |               | 49 100 PLN |
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ        | 2 438 PLN   | po korekcie:  | 51 538 PLN |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                 | 1 617 PLN   | po korekcie:  | 53 155 PLN |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                    | - 5 069 PLN | po korekcie:  | 48 086 PLN |
| KOREKTY RÓŻNE:                         |             |               |            |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd     | -3 133 PLN  |               |            |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                    | - 3 133 PLN | po korektach: | 44 953 PLN |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                   | 372 PLN     | po korekcie:  | 45 325 PLN |
| WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU |             |               | 45 300 PLN |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Ogłędziny wykonywał: Emilian Wesołowski

Wycenę wykonał: Rafał Choromański

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc maj 2025 roku wynosi:

45300 PLN

(słownie: czterdzieści pięć tysięcy trzysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 8470,73 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na V-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


|  | NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne |       |                                               |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|------|---------|
| L.p.                                                                               | Nazwa elementu                            | L / P | Rodzaj uszkodzenia                            | Opis | Fot. nr |
| 1                                                                                  | Błotnik przedni                           | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                |      |         |
| 2                                                                                  | Pokrywa przednia                          |       | Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia       |      |         |
| 3                                                                                  | Drzwi boczne przednie                     | L     | Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia    |      |         |
| 4                                                                                  | Drzwi boczne przednie                     | P     | Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia    |      |         |
| 5                                                                                  | Drzwi boczne tylne                        | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                |      |         |
| 6                                                                                  | Drzwi boczne tylne                        | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                |      |         |
| 7                                                                                  | Błotnik tylny                             | L     | Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej |      |         |

|   |                     |   |                                            |  |
|---|---------------------|---|--------------------------------------------|--|
| 8 | Błotnik tylny       | P | Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia |  |
| 9 | Drzwi tyłu nadwozia |   | Zarysowania powłoki lakierowej             |  |

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).  
Szczegółowy stan pojazdu zobrażowany w dokumentacji zdjęciowej.



**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 70-110               |      |
| 2    | Dach                          |       | 70-110               |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 70-110               |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 70-110               |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 70-110               |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 70-110               |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 70-110               |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 70-110               |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 70-110               |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 70-110               |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 70-110               |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                             | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                                    | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                            |       | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania lakieru, złuszczenia lakieru |      |         |
| 2    | Reflektor                                  | L     | Zarysowany klosz                                                      |      |         |
| 3    | Reflektor                                  | P     | Zawilgocony klosz                                                     |      |         |
| 4    | Obudowa lusterka bocznego                  | L     | Zarysowana                                                            |      |         |
| 5    | Obudowa lusterka bocznego                  | P     | Zarysowana                                                            |      |         |
| 6    | Zderzak tylny                              |       | Zarysowany                                                            |      |         |
| 7    | Szyba przednia                             |       | Odpryski warstwy zewnętrznej                                          |      |         |
| 8    | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich | P     | Zarysowana                                                            |      |         |
| 9    | Ramię i pióro wycieraczki tylnej           |       | Brak maskownicy mocowania                                             |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia       | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                            | L     | Zabrudzony, przetarcia   |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.                            | P     | Zabrudzony               |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                                  |       | Poplamiona               |      |         |
| 4    | Wykładzina dachu (podsufitka)                 |       | Poplamiona               |      |         |
| 5    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zabrudzenia, zarysowania |      |         |
| 6    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych   | L     | Zabrudzenia, zarysowania |      |         |
| 7    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych   | P     | Zarysowania              |      |         |
| 8    | Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia      |       | Zarysowania              |      |         |
| 9    | Próg tylny załadowczy                         |       | Zarysowania              |      |         |
| 10   | Kratka nawiewu środkowa                       | L     | Pęknięta                 |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P     | Zarysowania        |      |         |
| 2    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego    | L     | Zarysowania        |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                            |          |
|---|--------------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                     | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego                 | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia               | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła          | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |

- |   |                                  |          |
|---|----------------------------------|----------|
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

#### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- |   |                             |        |
|---|-----------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK    |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK    |
| 4 | Podnośnik samochodowy       | TAK    |
| 5 | Instrukcja obsługi          | TAK    |
| 6 | Gaśnica                     | TAK    |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK    |

#### POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91




Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101




Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104




Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109




Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113




Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132




Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137




Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154



Fot. nr 155

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*