

Nr zlecenia: 91/26/03/2025/TVN S.A.

z dnia: 2025/03/26

Zleceniodawca:

TVN S.A.
Wiertnicza 166
02-952 Warszawa

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] V-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy*	VIN:	WV2ZZZ7HZKH141782
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	WW1911W
Model pojazdu:	Transporter T6.1 TDi MR`20 E6d 3.2t	Nr Info-Ekspert:	040-09775
Wersja:	Caravelle Comfortline DSG	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	181378 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/07/12		
Data ważności badania technicznego	2025/07/05		
Rodzaj nadwozia	mikrobus 4 drzwiowy 8 osobowy		
Rodzaj kabiny	krótka		
Dop. masa całkow. / Ładowność	3080 kg / 850 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / aut. (mech. ster. elektr. - dwusprzęgl.)		
Rozstaw osi	3400 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 110kW (150KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6d		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Granatowy 2-warstwowy typu uni		

Wartość pojazdu brutto (sprzedaż)

102 900 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Alternator wzmocniony
- 2 Asystent wiatru bocznego
- 3 Dogrzewacz
- 4 Drzwi boczne prawe przesuwne
- 5 Drzwi tyłu nadwozia podnoszone
- 6 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 7 Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 8 Fotele przednie z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
- 9 Głośniki 6 szt.
- 10 Gniazdo 12V dodatkowe
- 11 Immobilizer
- 12 Instalacja telefoniczna Bluetooth
- 13 Klimatyzacja półautomatyczna Climatic z nawiewem w kabinie kierowcy, ogrzewanie i przewietrzanie przestr. pasażerskiej
- 14 Koło zapasowe pełnowymiarowe
- 15 Kołpaki kół
- 16 Osłona chłodnicy czarna, trzy elementy chromowane
- 17 Oświetlenie stopnia wejściowego
- 18 Otwieranie drzwi tylnych za pomocą pilota lub przycisku
- 19 Panel wewnętrzny drzwi nielakierowany
- 20 Podłoga w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej wyłożona wykładziną dywanową
- 21 Poduszka powietrzna pasażera
- 22 Radio Composition Colour z ekranem dotykowym 6,5"
- 23 Rolety p/słoneczne szyb bocznych w przedziale pasażerskim
- 24 Schowek klimatyzowany
- 25 Siedzenie 2 os. + 1 os. w II rzędzie wyjmowane, składane

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 26 Siedzenie 3-osobowe w III rzędzie składane
- 27 System obsługi aplikacji na ekranie nawigacji App-Connect
- 28 System powiadamiania ratunkowego (eCall)
- 29 System Rest Assist
- 30 System Start/Stop
- 31 System wspomagania ruszania na wzniesieniu Hill Hold Control
- 32 Szyba przednia atermiczna
- 33 Szyba z lewej strony środkowa tylna stała
- 34 Szyba z prawej strony środkowa tylna stała
- 35 Szyby atermiczne
- 36 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 37 Światła do jazdy dziennej
- 38 Tapicerka materiałowa "Circuit"
- 39 Tarcze kół stalowe 16"
- 40 Usługi mobilne online We Connect Plus
- 41 Wskaźnik ciśnienia ogumienia
- 42 Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
- 43 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
- 44 Wykładzina podłogowa dywanowa w przestrzeni kierowcy
- 45 Wyświetlacz wielofunkcyjny Plus
- 46 Zamek centralny zdalnie sterowany
- 47 Zbiornik paliwa 70l
- 48 Zderzaki w kolorze nadwozia
- 49 Złącze USB 2 szt.

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Audio System "Composition Color"
Głośniki 4 szt.
Złącze USB 2 szt.
System obsługi aplikacji na ekranie nawigacji App-Connect
System powiadamiania ratunkowego (eCall)
Usługi mobilne online We Connect
Radio Composition Colour z ekranem dotykowym 6,5"
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 3 Drzwi tylne przeszklone + ogrzewana szyba + wycieraczka
Szyba tylna ogrzewana
Wycieraczka szyby tylnej
Drzwi tylne przeszklone
- 4 Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą
Kierownica wielofunkcyjna

- Kierownica pokryta skórą
- 5 Lusterka zewnętrzne + klamki w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Klamki w kolorze nadwozia
- 6 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 7 Podłokietniki foteli kierowcy i pasażera
Podłokietnik fotela pasażera
Podłokietnik fotela kierowcy
- 8 Poduszki powietrzne boczne przednie + kurtyny powietrzne
Poduszki powietrzne boczne przednie
Kurtyny powietrzne boczne
- 9 System ESP z asystentem hamowania, ABS, ASR, EDS, wspomaganie ruszania pod górę
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
Blokada mechanizmu różnicowego EDS
System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
System wspomagania ruszania pod górę
Asystent hamowania
- 10 Zderzak lakierowany w kolorze nadwozia maskownica chłodniczy nie lakierowana, element chromowany
Zderzaki w kolorze nadwozia
Maskownica chłodniczy nie lakierowana, 2 elementy chromowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Drzwi boczne lewe przesuwne
- 2 Szyby boczne w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane
- 3 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
Światła p/mgielne przednie
System doświetlania zakrętów

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	FIRESTONE 215/65 R16 106/104T VANHAWK TL	8,5
Przednie prawe:	FIRESTONE 215/65 R16 106/104T VANHAWK TL	8,5
Tylne lewe:	FIRESTONE 215/65 R16 106/104T VANHAWK TL	8,5
Tylne prawe:	FIRESTONE 215/65 R16 106/104T VANHAWK TL	8,5

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (72 mies.)			115 989 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 261 PLN	po korekcie:	117 250 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	3 032 PLN	po korekcie:	120 282 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 2 747 PLN	po korekcie:	117 535 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-7 052 PLN		
Weryfikacja serwisowa	- 955 PLN		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-7 052 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 15 059 PLN	po korektach:	102 476 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	393 PLN	po korekcie:	102 869 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			102 900 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Oględziny wykonał: Emilian Wesołowski
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc maj 2025 roku wynosi:

102900 PLN

(słownie: sto dwa tysiące dziewięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 19241,46 PLN

Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na V-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wnęka drzwi tylnych	P	Ogniska korozji		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
3	Drzwi boczne	L	Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
4	Drzwi boczne	P	Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
5	Drzwi boczne tylne		Wgniecenia		
6	Drzwi boczne tylne	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej, ogniska korozji		
7	Słupek przedni	P	Wgniecenia		
8	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia		
9	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
10	Drzwi tyłu nadwozia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy, zarysowania, wgniecenia		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-150	
2	Dach		100-150	
3	Błotnik przedni	L	100-150	
4	Próg	L	70-100	
5	Drzwi przednie	L	100-150	
6	Poszycie boku	L	150-180	
7	Błotnik tylny	L	150-180	
8	Błotnik przedni	P	100-150	
9	Próg	P	70-100	
10	Drzwi przednie	P	150-250	
11	Drzwi tylne	P	150-300	
12	Błotnik tylny	P	200-600	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-150	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
2	Reflektor	P	Zarysowania		
3	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
4	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
5	Zderzak tylny		Odkształcenia, zarysowania		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie progu bagażnika		Zarysowania		
2	Fotel przedni	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zarysowania		
5	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	L	Zarysowania		
7	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Zarysowania		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Na tablicy rozdzielczej świeci się kontrolka "CHECK ENGINE". Do weryfikacji w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2szt |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy | TAK |

5	Instrukcja obsługi	TAK
6	Gaśnica	TAK
7	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

Ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

Ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

Ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

Ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

Ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

Ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

Ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

Ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

Ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

Ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

Ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

Ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności

poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94




Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu