

Nr zlecenia: 11/26/05/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/05/26

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                              | Dane: [O] V-2025  |                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy             | VIN:              | S B 1 M E 3 J E 3 0 E 0 4 6 7 6 6 |
| Marka:                                              | TOYOTA                       | Nr rejestracyjny: | KRA1095E                          |
| Model pojazdu:                                      | Auris 1.6 MR`13 E5           | Nr Info-Ekspert:  | 037-02309                         |
| Wersja:                                             | Premium                      | Rok produkcji:    | 2014                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 119126 km                    |                   |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2014/06/11                   |                   |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2025/06/20                   |                   |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy         |                   |                                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 1815 kg                      |                   |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk) |                   |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1598 ccm / 97kW (132KM)      |                   |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16             |                   |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                     |                   |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                |                   |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni   |                   |                                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia             |
|------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 22   | Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie |
| 2    | Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą      | 23   | Spoiler tylny                          |
| 3    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości      | 24   | Sterowanie radiem przy kierownicy      |

|    |                                              |    |                                                          |
|----|----------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|
| 4  | Fotel pasażera z regulacją wysokości         | 25 | Sterowanie telefonem w kierownicy                        |
| 5  | Głośniki 6 szt.                              | 26 | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich |
| 6  | Immobilizer                                  | 27 | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD      |
| 7  | Kierownica pokryta skórą                     | 28 | System kontroli ciśnienia w oponach                      |
| 8  | Klimatyzacja automatyczna                    | 29 | System kontroli podjazdu HAC                             |
| 9  | Kolumna kierownicy regulowana                | 30 | System kontroli trakcji TRC                              |
| 10 | Komputer pokładowy                           | 31 | System stabilizacji toru jazdy VSC                       |
| 11 | Kurtyny powietrzne boczne                    | 32 | System wspomagania nagłego hamowania                     |
| 12 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie | 33 | Szyby przednie regulowane elektrycznie                   |
| 13 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  | 34 | Światła do jazdy dziennej LED                            |
| 14 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia       | 35 | Światła p/mgielne przednie                               |
| 15 | Opony 205/55 R16                             | 36 | Tarcze kół stalowe 16"                                   |
| 16 | Podłokietnik centralny przedni               | 37 | Wspomaganie układu kierowniczego                         |
| 17 | Podłokietnik siedzeń tylnych                 | 38 | Zamek centralny zdalnie sterowany                        |
| 18 | Poduszka powietrzna kierowcy                 | 39 | Zestaw naprawczy opon                                    |
| 19 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy        | 40 | Złącze "AUX"                                             |
| 20 | Poduszka powietrzna pasażera                 | 41 | Złącze "USB"                                             |
| 21 | Poduszki powietrzne boczne przednie          |    |                                                          |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- System multimedialny Toyota Touch  
Kamera cofania  
Radioodtwarzacz CD + MP3  
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"  
Złącze "iPod"  
Wyświetlacz kolorowy, dotykowy

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- +Autoalarm

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                  | Bieżnik [mm] |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | FALKEN 205/55 R16 91V ZIEX ZE 310 ECORUN TL | 7,0          |
| Przednie prawe: | FALKEN 205/55 R16 91V ZIEX ZE 310 ECORUN TL | 7,0          |
| Tylne lewe:     | *NEXEN 205/55 R16 91V N BLUE                | 6,5          |
| Tylne prawe:    | *NEXEN 205/55 R16 91V N BLUE                | 6,5          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Weryfikacja serwisowa              | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii pojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Ogledziny wykonął: Krzysztof Gryszka


Wycena wykonana: Albert Kaluźny

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis                | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |                     |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | L     | Odpryski powłoki lakierowej                            | Listwa - wgniecenia |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | P     | Odpryski powłoki lakierowej                            |                     |         |
| 4    | Drzwi boczne tylne    | L     | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy | Listwa - wgniecenia |         |
| 5    | Dach                  |       | Odpryski powłoki lakierowej                            |                     |         |
| 6    | Blotnik tylny         | L     | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |                     |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

Pojazd pokryty kleinami reklamowymi. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń po rozklejeniu.

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 60                   |      |
| 2    | Dach                          |       | 90                   |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 52                   |      |
| 4    | Próg                          | L     | 29                   |      |
| 5    | Drzwi przednie                | L     | 60                   |      |
| 6    | Drzwi tylne                   | L     | 53                   |      |
| 7    | Błotnik tylny                 | L     | 67                   |      |
| 8    | Błotnik przedni               | P     | 67                   |      |
| 9    | Próg                          | P     | 68                   |      |
| 10   | Drzwi przednie                | P     | 57                   |      |
| 11   | Drzwi tylne                   | P     | 52                   |      |
| 12   | Błotnik tylny                 | P     | 58                   |      |
| 13   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 59                   |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



#### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowania                  |      |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Odkształcenia, zarysowania   |      |         |
| 3    | Szyba przednia  |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |      |         |



#### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

### JAZDA KONTROLNA

- |    |                                         |                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Głośność pracy silnika                  | Na tablicy rozdzielczej świeci się kontrolka "CHECK ENGINE". Silnik pozostawiony na wolnych obrotach gaśnie (po jakimś czasie). Do weryfikacji w warunkach serwisowych. |
| 2  | Przyspieszenia pojazdu                  | BEZ UWAG                                                                                                                                                                |
| 3  | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG                                                                                                                                                                |
| 4  | Głośność (stuki) zawieszenia            | BEZ UWAG                                                                                                                                                                |
| 5  | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG                                                                                                                                                                |
| 6  | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG                                                                                                                                                                |
| 7  | Działanie ABS                           | Świeci się kontrolka dotycząca systemu kontroli trakcji. Do weryfikacji w warunkach serwisowych.                                                                        |
| 8  | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG                                                                                                                                                                |
| 9  | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG                                                                                                                                                                |
| 10 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | Klimatyzacja - niesprawna. Do weryfikacji w warunkach serwisowych.                                                                                                      |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

## DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

|   |                             |      |
|---|-----------------------------|------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 2szt |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK  |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK  |
| 4 | Podnośnik samochodowy       | TAK  |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK  |
| 6 | Apteczka                    | TAK  |

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

**ü** Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

**ü** Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

**ü** Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

**ü** Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

**ü** Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

**ü** Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

**ü** Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

**ü** Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

**ü** Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

**ü** Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

**ü** Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

**ü** Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

**ü** Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

**ü** Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

**ü** W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

**ü** W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

**ü** Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu