



## Zustandsbericht

Berichtsnummer : 0000000836839-DE961 Amtl. Kennzeichen :

### Fahrzeugdaten

#### Opel Astra K Sports Tourer (10.2015->) Business Start/Stop

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W0VBD8EA4K8033395	Laufleistung abgelesen:	115962 km
Erstzulassung / Baujahr:	12.02.2019 / 2019	Besichtigungsdatum/-ort:	16.04.2025 Zöribig
Nächste HU / AU:	04.2025 / 04.2025	Verbleibende KM bis Service:	0
Verbleibende Tage bis Service:	0		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen
1. Achse - links / Zust.	205/55/R16/V 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	205/55/R16/V 6 mm
2. Achse - links / Zust.	205/55/R16/V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	205/55/R16/V 4 mm


Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

### Serienausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent (HBA)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- PowerFlex Bar Adapter
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperr
- Audiosystem R300 BT (Bluetooth / USB)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Ecoflex
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 1,0 Ltr. - 77 kW 12V
- Parkpilotsystem hinten
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Stahlfelgen 6x15
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy

### Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Licht-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Stahlfelgen 6,5x16
- Business-Upgrade-Paket Travel
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sicht-Paket
- Winter-Paket



**Schaden**



**Karosserie außen**

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
1.	Türeinstieg Hinten - Links	Kratzer
2.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Kratzer
3.	Tür Hinten - Rechts	Nachlackiert
4.	Stoßfänger Vorne	Farbunterschied
5.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
6.	Außenspiegel - Rechts	Kratzer
7.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
8.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
9.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
10.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
11.	Tür Hinten - Links	Kratzer
12.	Tür Vorne - Links	Kratzer
13.	Dach	Kratzer



**Karosserie innen**

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
14.	Türverkleidung Vorne - Links	Kratzer
15.	Türverkleidung Hinten - Links	Kratzer
16.	Kofferraumverkleidung Links	Kratzer
17.	Kofferraumverkleidung Rechts	Kratzer
18.	Türverkleidung Hinten - Rechts	Kratzer
19.	Türverkleidung Vorne - Rechts	Kratzer
20.	Innenraum	Verschmutzt (stark)



**Sonstiges**

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
--	----------------	----------------

21.	türfangband Vorne links	Beschädigt
22.	Fahrersitz	Gebrauchsspuren
23.	Lenkrad	Verschlissen
24.	Fußmatte	Loch
25.	Armaturenbrett	Kratzer
26.	Verkleidung Heckklappe	Kratzer
27.	Beifahrersitz	Gebrauchsspuren
28.	Radkappen	Beschädigt
29.	Tür Vorne rechts	Kratzer
30.	Heckklappe	Kratzer
31.	Heckklappe	Beklebt
32.	Antenne	Fehlt

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**

Schadenfotos



1. Türeinstieg Hinten - Links  
**Kratzer -**



2. Türeinstieg Hinten - Rechts  
**Kratzer -**



3. Tür Hinten - Rechts  
**Nachlackiert -**



4. Stoßfänger Vorne  
**Farbunterschied -**



5. Stoßfänger Vorne  
**Kratzer -**



6. Außenspiegel - Rechts  
**Kratzer -**



7. Tür Hinten - Rechts  
**Kratzer -**



8. Seitenwand - Hinten - Rechts  
**Kratzer -**



8. Seitenwand - Hinten - Rechts  
**Kratzer -**



9. Stoßfänger Hinten  
**Kratzer -**



9. Stoßfänger Hinten  
**Kratzer -**



9. Stoßfänger Hinten  
**Kratzer -**



9. Stoßfänger Hinten  
**Kratzer -**



10. Seitenwand - Hinten - Links  
**Kratzer -**



10. Seitenwand - Hinten - Links  
**Kratzer -**



11. Tür Hinten - Links  
**Kratzer -**



11. Tür Hinten - Links  
**Kratzer -**



11. Tür Hinten - Links  
**Kratzer -**



12. Tür Vorne - Links  
**Kratzer -**



13. Dach  
**Kratzer -**



13. Dach  
**Kratzer -**



13. Dach  
**Kratzer -**



14. Türverkleidung Vorne - Links  
**Kratzer -**



15. Türverkleidung Hinten - Links  
**Kratzer -**



16. Kofferraumverkleidung Links  
**Kratzer -**



17. Kofferraumverkleidung Rechts  
**Kratzer -**



18. Türverkleidung Hinten - Rechts  
**Kratzer -**



19. Türverkleidung Vorne - Rechts  
**Kratzer -**



20. Innenraum  
**Verschmutzt (stark) -**



20. Innenraum  
**Verschmutzt (stark) -**



20. Innenraum  
**Verschmutzt (stark) -**



20. Innenraum  
**Verschmutzt (stark) -**



20. Innenraum  
**Verschmutzt (stark) -**



20. Innenraum  
**Verschmutzt (stark) -**



20. Innenraum  
**Verschmutzt (stark) -**



20. Innenraum  
**Verschmutzt (stark) -**



20. Innenraum  
**Verschmutzt (stark) -**



20. Innenraum  
**Verschmutzt (stark) -**



21. türfangband Vorne links  
**Beschädigt -**



22. Lenkrad  
**Verschlissen -**



23. Fußmatte  
**Loch -**



24. Armaturenbrett  
**Kratzer -**



25. Verkleidung Heckklappe  
**Kratzer -**



26. Radkappen  
**Beschädigt -**



26. Radkappen  
**Beschädigt -**



26. Radkappen  
**Beschädigt -**



26. Radkappen  
**Beschädigt -**



27. Tür Vorne rechts  
**Kratzer -**



27. Tür Vorne rechts  
**Kratzer -**



28. Heckklappe  
**Kratzer -**



29. Heckklappe  
**Beklebt -**



30. Antenne  
**Fehlt -**