

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

0544627388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Renault**
 Typ: **Twingo**
 Fahrgestellnummer: **VF1CN040544627388**
 Erstzulassung: **02.03.2011**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU5**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **90.959 km**
 Kraftstoffart: **Superbenzin**
 Farbe: **GLETSCHERWEISS**
 Leistung: **55 kW / 75 PS**
 Hubraum: **1149 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **2**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

0544627388


Zustandsbericht**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

| Nr. | Bezeichnung |
|-----|--|
| 1 | Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| 2 | Bremsassistent |
| 3 | Elektr. Bremskraftverteilung |
| 4 | Getriebe 5-Gang |
| 5 | Karosserie: 3-türig |
| 6 | Gurtstraffer |
| 7 | Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag |
| 8 | Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| 9 | Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| 10 | Reifen-Reparaturkit |
| 11 | Wegfahrsperr |
| 12 | Ausschaltverzögerung für Innenbeleuchtung |
| 13 | Scheinwerfer mit abgedunkelten Reflektoren |

| Nr. | Bezeichnung |
|-----|---|
| 14 | Seitenaufprallschutz |
| 15 | Fensterheber elektrisch vorn |
| 16 | Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| 17 | Radiovorbereitung |
| 18 | Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| 19 | Servolenkung elektronisch gesteuert |
| 20 | Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| 21 | Anti-Blockier-System (ABS) |
| 22 | Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide |
| 23 | Motor 1,2 Ltr. - 55 kW 16V |
| 24 | Rücksitzbank klappbar |
| 25 | Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| 26 | Zentralverriegelung mit Fernbedienung |

Sonderausstattung:

| Nr. | Bezeichnung |
|-----|---|
| 1 | Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |

| Nr. | Bezeichnung |
|-----|-------------------------------------|
| 2 | * Seitenscheiben hinten abgedunkelt |
| 3 | Raucher-Paket |

Zubehör:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

0544627388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer VF1CN040544627388
 Fahrzeugtyp: Renault Twingo 55 kW

| Nr. | Bezeichnung | Datum | Laufleistung km |
|-----|-------------|-------|-----------------|
|-----|-------------|-------|-----------------|

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 05/25

- fahrbereit
 nicht fahrbereit
 rollfähig
 nicht verkehrssicher
 nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

0544627388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja nein

| Nr. | Bauteil / Baugruppe |
|-----|--------------------------|
| 1 | Seitenteil rechts 1,35mm |

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

| Nr. | Teil | Bild Nr. | Schaden | Kommentar |
|-----|------------------------|----------|--|-----------|
| 1 | Stoßfänger vorn | 1, 2 | leicht deformiert und zerkratzt | |
| 2 | Seitenteil rechts | 3, 4 | zerkratzt | |
| 3 | Tür rechts | 5, 6 | Delle | |
| 4 | Wartung | 7 | fällig | |
| 5 | Schlüsselfernbedienung | 8 | eine ohne Funktion und Gehäuse gebrochen | |
| 6 | AU/HU | 9 | fällig | |
| 7 | Kotflügel links | 10 | gebrochen | |
| 8 | Sitzpolster | 11, 12 | fleckig | |
| 9 | Lenkrad | 13 | abgegriffen | |
| 10 | Einstieg links | 14 | zerkratzt | |

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

0544627388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

| Nr. | Teil | Bild Nr. | Schaden | Kommentar |
|-----|--|---------------|------------------------------------|-----------|
| 11 | Tür links | 15, 16, 17 | Delle und Kratzer | |
| 12 | Seitenteil links | 18, 19, 20 | zerkratzt | |
| 13 | Stoßfänger hinten | 21, 22, 23 | leicht deformiert und zerkratzt | |
| 14 | Ladekante Kofferraum | 24 | zerkratzt | |
| 15 | Radkappe hinten links | 25 | fehlt | |
| 16 | Griff Lehnenverstellung Beifahrersitz | 26 | fehlt | |
| 17 | Antennenstab | 27 | fehlt | |
| 18 | Radkappen | 28, 29, 30 | zerkratzt | |
| 19 | Reifendichtmittel | 31 | abgelaufen | |

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

0544627388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

| Achse | Reifen- u. Felgeninfo. | Reifengröße | Hersteller | Profil (mm) |
|--------|--------------------------|----------------|------------|-------------|
| 1 - VL | Ganzjahresreifen / Stahl | 165/65 R14 79T | Falken | 5 |
| 2 - VR | Ganzjahresreifen / Stahl | 165/65 R14 79T | Falken | 5 |
| 3 - HL | Ganzjahresreifen / Stahl | 165/65 R14 79T | Falken | 7 |
| 4 - HR | Ganzjahresreifen / Stahl | 165/65 R14 79T | Falken | 7 |



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

0544627388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

0544627388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

0544627388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

0544627388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

0544627388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

0544627388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

0544627388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

0544627388

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

0544627388

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

0544627388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

0544627388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör****Bild 1: Entertainmentsystem****Bild 2: Instrumententafel**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

0544627388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Stoßfänger vorn leicht deformiert und zerkratzt



Bild 2: Karosserie / Stoßfänger vorn leicht deformiert und zerkratzt



Bild 3: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Tür rechts Delle



Bild 6: Karosserie / Tür rechts Delle



Bild 7: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 8: Technik / Schlüsselfernbedienung eine ohne Funktion und Gehäuse gebrochen



Bild 9: Technik / AU/HU fällig



Bild 10: Karosserie / Kotflügel links gebrochen



Bild 11: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 12: Innenraum / Sitzpolster fleckig

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

0544627388

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Innenraum / Lenkrad abgegriffen



Bild 14: Karosserie / Einstieg links zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Tür links Delle und Kratzer



Bild 16: Karosserie / Tür links Delle und Kratzer



Bild 17: Karosserie / Tür links Delle und Kratzer



Bild 18: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

0544627388

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 19: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Stoßfänger hinten leicht deformiert und zerkratzt



Bild 22: Karosserie / Stoßfänger hinten leicht deformiert und zerkratzt



Bild 23: Karosserie / Stoßfänger hinten leicht deformiert und zerkratzt



Bild 24: Karosserie / Ladekante Kofferraum zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

0544627388

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 25: Reifen - Felge / Radkappe hinten links fehlt



Bild 26: Innenraum / Griff Lehnverstellung Beifahrersitz fehlt



Bild 27: Technik / Antennenstab fehlt



Bild 28: Reifen - Felge / Radkappen zerkratzt



Bild 29: Reifen - Felge / Radkappen zerkratzt



Bild 30: Reifen - Felge / Radkappen zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

0544627388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 31: Reifen - Felge / Reifendichtmittel abgelaufen