

## Zustandsbericht

Berichtsnummer : 0000000839234-DE961 Amtl. Kennzeichen :

### Fahrzeugdaten

#### Mazda CX-5 (KE)(2012->) Sports-Line AWD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>JMZKEN92600476127</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>117995 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>22.04.2016 / 2015</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>30.04.2025 Buch</b>
Nächste HU / AU:	<b>12.2024 / 12.2024</b>	Verbleibende KM bis Service:	<b>10000</b>
Verbleibende Tage bis Service:	<b>0</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen
1. Achse - links / Zust.	<b>225/65/R17/H 7 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>225/65/R17/H 7 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>225/65/R17/H 7 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>225/65/R17/H 7 mm</b>

Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Innenraum hinten



Serviceheft/Nachweis



Felgen

### Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart Allradantrieb
- Audiosystem mit 9 Lautsprecher
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R)
- Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System Spurwechselassistent (RVM)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckspoiler
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Colorverglasung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System City-Notbremsfunktion (SCBS) Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
- Fahrassistenz-System Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Heckleuchten LED
- Internetbasierende Dienste

- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Log-in-System
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,2 Ltr. - 129 kW Turbodiesel KAT
- Multi-Info-Display
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2700 mm
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)
- Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
- Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Touchscreen-Farbdisplay (7 Zoll)
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- LM-Felgen
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Modellpflege
- Multi-Commander
- Navigationssystem
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhen-/neigungsverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sound-System BOSE
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System
- Sitzbezug / Polsterung Leder Black  
Sitze vorn elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung

## Schaden



### Karosserie außen

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
1.	Motorhaube	Dellen / Beulen
2.	Außenspiegel Gehäuse - Links	Kratzer
3.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer
4.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
5.	Heckklappe	Kratzer
6.	Dach	Dellen / Beulen
7.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
8.	Tür Hinten - Rechts	Dellen / Beulen
9.	Tür Hinten - Links	Kratzer
10.	Tür Vorne - Links	Kratzer



### Sonstiges

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
11.	2. Radsatz	In Ordnung

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Motorhaube  
Dellen / Beulen -



1. Motorhaube  
Dellen / Beulen -



1. Motorhaube  
Dellen / Beulen -



1. Motorhaube  
Dellen / Beulen -



2. Außenspiegel Gehäuse - Links  
Kratzer -



2. Außenspiegel Gehäuse - Links  
Kratzer -



3. Außenspiegel Gehäuse - Rechts  
Kratzer -



3. Außenspiegel Gehäuse - Rechts  
Kratzer -



4. Stoßfänger Hinten  
Kratzer -



4. Stoßfänger Hinten  
Kratzer -



4. Stoßfänger Hinten  
Kratzer -



4. Stoßfänger Hinten  
Kratzer -



5. Heckklappe  
Kratzer -



5. Heckklappe  
Kratzer -



5. Heckklappe  
Kratzer -



5. Heckklappe  
Kratzer -




6. Dach  
Dellen / Beulen -



6. Dach  
Dellen / Beulen -



6. Dach  
Dellen / Beulen -



6. Dach  
Dellen / Beulen -



7. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer -



7. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer -



7. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer -



7. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer -




8. Tür Hinten - Rechts  
Dellen / Beulen -



8. Tür Hinten - Rechts  
Dellen / Beulen -



8. Tür Hinten - Rechts  
Dellen / Beulen -



9. Tür Hinten - Links  
Kratzer -



9. Tür Hinten - Links  
Kratzer -



9. Tür Hinten - Links  
Kratzer -



10. Tür Vorne - Links  
Kratzer -



10. Tür Vorne - Links  
Kratzer -



10. Tür Vorne - Links  
Kratzer -



10. Tür Vorne - Links  
Kratzer -



11. 2. Radsatz  
**In Ordnung -**