

Nr zlecenia: 125/28/05/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 28.05.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] V-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M B J G 7 N E 2 K 0 0 3 4 6 6 6
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	WE831VE
Model pojazdu:	Octavia III 1.6 TDI-CR MR`18 E6	Nr Info-Ekspert:	034-03711
Wersja:	Ambition	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	201799 km		
Data pierwszej rejestracji	04.01.2019		
Data ważności badania technicznego	02.01.2026		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkow.	1927 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 85kW (116KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	23	Sygnalizacja otwartych drzwi
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	24	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
3	Bluetooth	25	System DSR
4	Czujniki parkowania - tył	26	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
5	Głośniki 8 szt.	27	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Gniazdo 12V w bagażniku	28	System kontroli ciśnienia w oponach
7	Immobilizer	29	System pokolizyjny ACS

8	Klimatyzacja manualna Climatic	30	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
9	Kurtyny powietrzne boczne	31	System Start/Stop
10	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	32	System wspomagający hamowanie w zakrętach
11	Podłokietnik z przodu JUMBO BOX	33	Szyby przyciemniane
12	Poduszka powietrzna kierowcy	34	Szyby regulowane elektrycznie z mechanizmem zapobiegającym przycięciu tylnemu
13	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	35	Światła do jazdy dziennej
14	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	36	Światła p/mgielne przednie
15	Poduszki powietrzne boczne przednie	37	Światła tylne LED
16	Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3	38	Tarcze kół aluminiowe 16" "Ilias"
17	Reflektory halogenowe elipsoidalne	39	Wspomaganie układu kierowniczego
18	Relingi dachowe czarne	40	Wycieraczka szyby tylnej
19	Roleta do bagażnika	41	Wyświetlacz Maxi-DOT
20	Schówek chłodzony	42	Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane
21	Schówek na okulary	43	Zestaw naprawczy opon
22	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotel pasażera z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego
Fotel pasażera z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- System kontroli poślizgu ASR/MSR
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
System p/poślizgowy MSR

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Lakier metalizowany
- Pakiet amazing Ambition (dopłata)
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Sterowanie radiem w kierownicy
Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą
Kierownica 3-ramienna
Tempomat
Kierownica pokryta skórą
Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa
Sterowanie telefonem w kierownicy
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
Światła tylne LED
Radioodtwarzacz Skoda Auto Bolero CD + MP3
Bluetooth
- +Szyby tylne przyciemniane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*UNIROYAL	205/55	R16	91T	WINTER EXPERT	5,0
Przednie prawe:	*UNIROYAL	205/55	R16	91T	WINTER EXPERT	5,0
Tylne lewe:	*UNIROYAL	205/55	R16	91T	WINTER EXPERT	7,0
Tylne prawe:	*UNIROYAL	205/55	R16	91T	WINTER EXPERT	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzetu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Bogusław Kobiałka

Wycena wykonana: Adam Reguński

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Dach		Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
6	Błotnik tylny	P	Wgniecenia		
7	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Wnęka koła tylna	L	Zarysowania powłoki lakierowej		


Pojazd pokryty okleinami reklamowymi - możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozklejeniu.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-480	
2	Dach		120-150	
3	Błotnik przedni	L	140-190	
4	Drzwi przednie	L	150-190	
5	Drzwi tylne	L	110-140	
6	Błotnik tylny	L	130-150	
7	Błotnik przedni	P	220-240	
8	Drzwi przednie	P	170-230	
9	Drzwi tylne	P	170-210	
10	Błotnik tylny	P	170-250	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130-160	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania, pęknięcia i odpryski powłoki lakierowej		

2	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	P	Zarysowana		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Przepalone miejscowo poszycie, Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zarysowania		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowania		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zarysowania		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zarysowania		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zarysowania		
9	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Komunikaty na zestawie wskaźników: żółta kontrolka check engine.
Konieczna weryfikacja serwisowa.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika | ŻÓŁTA KONTROLKA CHECK ENGINE |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 2szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Podnośnik samochodowy | TAK |

4	Instrukcja obsługi	TAK
5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91

ZNA 43/09/2024			
Nr zlecenia	Data rozpoczęcia	Nr rejestracyjny	Przebieg
ZNA 43/09/2024	24.09.2024	WE831VE	178300 km
Indeks	Nazwa	Ilość / m.	
towar	Filtr powietrza	1 szt	
towar	Filtr kabiny	1 szt	
towar	Filtr oleju	1 szt	
towar	Śruba spustu miski olejowej	1 szt	
towar	olej silnikowy 5W30	5 l	
towar	Filtr paliwa	1 szt	
usługa	Wymiana oleju silnikowego i filtra	0,6 szt	
usługa	Wymiana filtra paliwa	0,3 szt	
usługa	Wymiana filtra powietrza	0,3 szt	
usługa	Wymiana filtra przeciwpyłowego	0,3 szt	
ZNA 57/05/2024			
Nr zlecenia	Data rozpoczęcia	Nr rejestracyjny	Przebieg
ZNA 57/05/2024	27.05.2024	WE831VE	162907 km
Indeks	Nazwa	Ilość / m.	
towar	Śruba spustu miski olejowej	1 szt	
towar	olej silnikowy 5W30	5 l	
towar	Filtr oleju	1 szt	
towar	Filtr powietrza	1 szt	
towar	Filtr kabiny	1 szt	
usługa	Wymiana oleju silnikowego i filtra	0,6 szt	
usługa	Wymiana filtra powietrza	0,3 szt	
usługa	Wymiana filtra przeciwpyłowego	0,3 szt	
ZNA 6/02/2024			
Nr zlecenia	Data rozpoczęcia	Nr rejestracyjny	Przebieg
ZNA 6/02/2024	08.02.2024	WE831VE	147460 km
Indeks	Nazwa	Ilość / m.	
towar	Filtr powietrza	1 szt	
towar	Filtr kabiny	1 szt	
towar	Filtr oleju	1 szt	
towar	Śruba spustu miski olejowej	1 szt	
towar	olej silnikowy 5W30	5 l	
usługa	Wymiana filtra powietrza	0,3 szt	
usługa	Wymiana oleju silnikowego i filtra	0,6 szt	
usługa	Wymiana filtra przeciwpyłowego	0,3 szt	
usługa	Przebieg	1 szt	
ZNA 4/10/2023			
Nr zlecenia	Data rozpoczęcia	Nr rejestracyjny	Przebieg
ZNA 4/10/2023	09.10.2023	WE831VE	132532 km
Indeks	Nazwa	Ilość / m.	
towar	Śruba spustu miski olejowej	1 szt	
towar	Filtr oleju	1 szt	
towar	Filtr powietrza	1 szt	
towar	Filtr kabiny	1 szt	
towar	olej silnikowy 5W30	5 l	
usługa	Wymiana oleju silnikowego i filtra	1 szt	
usługa	Wymiana filtra powietrza	0,4 szt	
usługa	Wymiana filtra przeciwpyłowego	0,2 szt	
towar	Płono wycieraczkę bezosłowiową	1 szt	

Fot. nr 92

towar	Amortyzator przed	2 szt
towar	Zestaw montażowy amortyzatora	1 szt
towar	Poduszka kolumny Mc Phersona	2 szt
usługa	Wymiana obu przednich amortyzatorów	2 szt

Nr decyzie	Data rozpoczęcia	Nr rejestracyjny	Przebieg
ZNA 18/06/2023	13.06.2023	WER31VE	120369 km
Indeks	Nazwa	Ilość J.m.	
towar	olej silnikowy 5W30	5 l	
towar	Filtr oleju	1 szt	
towar	Filtr powietrza	1 szt	
towar	Filtr kabiny	1 szt	
towar	Śruba spustu miski olejowej	1 szt	
towar	Rozrząd kpl. (pasek + rolka + pompa ciek.	1 szt	
usługa	Wymiana zestawu paska rozrządu i pompy cieczy chłodzącej	3,2 szt	
usługa	Wymiana oleju silnikowego i filtra	0,6 szt	
usługa	Wymiana filtra powietrza	0,3 szt	
usługa	Wymiana filtra przeciwpyłowego	0,2 szt	



Nr decyzie	Data rozpoczęcia	Nr rejestracyjny	Przebieg
ZNA 17/03/2023	14.03.2023	WER31VE	110800 km
Indeks	Nazwa	Ilość J.m.	
towar	Filtr kabiny	1 szt	
towar	Płyn AD BLUE	1 szt	
towar	Filtr powietrza	1 szt	
towar	Filtr oleju	1 szt	
towar	Śruba spustu miski olejowej	1 szt	
towar	olej silnikowy 5W30	5 l	
usługa	Wymiana oleju silnikowego i filtra	1 szt	
usługa	Wymiana filtra powietrza	1 szt	
usługa	Wymiana filtra przeciwpyłowego	1 szt	

Nr decyzie	Data rozpoczęcia	Nr rejestracyjny	Przebieg
ZNA 1/02/2023	02.02.2023	WER31VE	0 km
Indeks	Nazwa	Ilość J.m.	
usługa	SEZONOWE PRZECHOWANIE OPON	1 kpl	
usługa	Wymiana opon ALU 16 cali	1 kpl	
towar	Opona zimowa osobowa 16"	4 szt	

Fot. nr 93

LP	Decyzja (Status)	Pozycja kosztorysu	Cena netto	Ilość	Wartość netto	Zadecydował
1	Zrealizowane	ELRING 567 640 KOREK SPUSTOWY OLEJU, MISKA OLEJOWA	8,76	1,00	8,76	Cieply Kamil 2025-01-29 07:02:16
2	Zrealizowane	MAANN-FILTER HU7020Z FILTR OLEJU	33,40	1,00	33,40	Cieply Kamil 2025-01-29 07:02:16
3	Zrealizowane	TOTAL 5W30 INEO5D4507 5 OLEJ SILNIKOWY	148,00	1,00	148,00	Cieply Kamil 2025-01-29 07:02:16
5	Zrealizowane	RBH MECHANICZNA (WYMIANA OLEJU)	135,45	0,70	94,82	Cieply Kamil 2025-01-29 07:02:16
PODSUMOWANIA			SUMA NETTO	SUMA VAT	SUMA BRUTTO	
WARTOŚĆ CZĘŚCI			190,16	43,74	233,90	
WARTOŚĆ USŁUG			94,82	21,81	116,63	
WARTOŚĆ POZYCJI KOSZTORYSU CZĘŚCI + USŁUGI			284,98	65,55	350,53	
WARTOŚĆ ZAAKCEPTOWANYCH POZYCJI			284,98	65,55	350,53	
Koszt naprawy z uwzględnieniem wartości cen części zamiennych na podstawie kosztorysu Wykonawcy wg TecAlliance						
Moto Flota Sp. z o. o.						
Podpis uprawnionego pracownika Wykonawcy						
MOTO FLOTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością						
41-506 Chorzów, ul. Niedźwiedziniec 10, tel.: 32 604 10 90, fax: 32 604 10 81						
www.motoflota.pl, e-mail: flota@motoflota.pl						

Fot. nr 94



Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu