

Nr zlecenia: 79/30/05/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/05/30

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzecznawca:**

Piotr Bałaziński/zatw. pion weryfikacyjny eRzecznawcy



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                           | Dane: [O] VI-2025                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód osobowy</b>                   | VIN: <b>WBA7M910407L46739</b>     |
| Marka:                                              | <b>BMW</b>                                | Nr rejestracyjny: <b>PZ574XR</b>  |
| Model pojazdu:                                      | <b>118 Diesel MR`19 E6d F40</b>           | Nr Info-Ekspert: <b>003-05447</b> |
| Wersja:                                             | <b>M Sport Steptronic</b>                 | Rok produkcji: <b>2022</b>        |
| Wskazanie drogomierza                               | 58338 km                                  |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2022/08/31                                |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2025/08/31                                |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy                      |                                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 1980 kg                                   |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym                    |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1995 ccm / 110kW (150KM)                  |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza              |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                          |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                              |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                             |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym |                                   |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>WYPOSAŻENIE STANDARDOWE</b> |
|--------------------------------|

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Asystent uwagi
- 3 ConnectedDrive Services
- 4 Czujnik deszczu
- 5 Czujnik zderzenia
- 6 Deska rozdzielcza z kontrastowymi szwami
- 7 Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- 8 Dywaniki M - specyficzne z napisem M
- 9 Dywaniki welurowe
- 10 Dźwignia zmiany biegów z oznaczeniem M
- 11 Emergency call
- 12 Fotele przednie sportowe
- 13 Funkcja Follow-Me-Home
- 14 Głośniki 6 szt.
- 15 Hamulec ręczny elektromechaniczny
- 16 Immobilizer
- 17 Kierownica wielofunkcyjna
- 18 Klakson dwutonowy
- 19 Klimatyzacja automatyczna
- 20 Klucz samochodowy z oznaczeniem M
- 21 Kolumna kierownicy regulowana
- 22 Kombinacja instrumentów ze specyficznym wyświetlaczem M
- 23 Końcówki układu wydechowego widoczne
- 24 Krata wlotu powietrza czarna z chromowaną obwódką
- 25 Kurtyny powietrzne boczne
- 26 Listwy dachowe czarne
- 27 Listwy dachowe w kolorze nadwozia
- 28 Listwy progowe
- 29 Listwy progowe M z przodu
- 30 Logo modelu
- 31 Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu
- 32 Obramowania Shadow Line BMW Individual
- 33 Oświetlenie powitalne
- 34 Oznaczenie M na przednim prawym i lewym panelu bocznym

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 35 Pakiet dodatkowego oświetlenia
- 36 Pakiet schowków dodatkowych
- 37 Pasy bezpieczeństwa przednie i tylne trzypunktowe
- 38 Pedale M
- 39 Podłokietnik centralny przedni
- 40 Podnóżek kierowcy M
- 41 Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
- 42 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 43 Progi drzwiowe z emblematem BMW
- 44 Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO, Comfort, Sport
- 45 Reflektory halogenowe
- 46 Reflektory przednie LED
- 47 Skrzynia biegów automatyczna Steptronic
- 48 System Auto Start/Stop
- 49 System dynamicznej kontroli trakcji DTC
- 50 System Performance Control
- 51 System stabilizacji toru jazdy DSC
- 52 Szyby atermiczne
- 53 Światła do jazdy dziennej LED
- 54 Światła p/mgienne LED
- 55 Światła stop dynamiczne
- 56 Tapicerka tekstylna Cloth' Trigon/Sensatec'
- 57 Tarcze kół aluminiowe 17" "Double Spoke 550 M Bicolor"
- 58 Tempomat z funkcją hamowania
- 59 Tuner radiowy cyfrowy DAB
- 60 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
- 61 Wykończenie wnętrza listwy ozdobne Boston, podświetlane
- 62 Wykończenie wnętrza listwy ozdobne srebrne, kwarc matowy
- 63 Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
- 64 Zamek centralny
- 65 Zawieszenie sportowe M
- 66 Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
- 67 Zestaw naprawczy opon
- 68 Złącza USB typu A i C

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji
  - System nawigacji satelitarnej
  - Kontroler iDrive Touch
  - System operacyjny BMW 7.0
  - Monitor pokładowy 10,25" dotykowy, rozdzielczość 1920x720
  - Zestaw wskaźników 10,25"
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
- 3 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
  - Kierownica sportowa typu M
  - Kierownica pokryta skórą

- 4 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą  
Kierownica wielofunkcyjna  
Kierownica pokryta skórą
- 5 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 6 Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie i składane  
Oparcie siedzeń tylnych składane  
Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie
- 7 Pakiet Connected Professional  
Serwis Real Time Traffic Information  
Usługi Concierge Services  
Usługi Connected Drive  
Przygotowanie do Apple CarPlay  
Usługi zdalne  
System In-Car Experiences
- 8 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera  
Poduszka powietrzna kierowcy  
Poduszka powietrzna pasażera
- 9 System Active Guard Plus  
System Speed Limit Info  
System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego  
System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z aktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70
- 10 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent świateł drogowych
- 2 Brak dodatkowego oznaczenia zewnętrznego
- 3 Fotele przednie podgrzewane  
Fotel kierowcy podgrzewany  
Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Fotele przednie z podparciem odcinka lędźwiowego  
Fotel pasażera z podparciem odcinka lędźwiowego  
Fotel kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego
- 5 Systemy asystujące kierowcy  
System ostrzegania przed kolizją z tyłu  
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu  
Asystent martwego pola lusterek

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                 | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | PIRELLI 225/45 R17 94Y XL P 7 CINTURATO TL | 5,0          |
| Przednie prawe: | PIRELLI 225/45 R17 94Y XL P 7 CINTURATO TL | 5,0          |
| Tylne lewe:     | PIRELLI 225/45 R17 94Y XL P 7 CINTURATO TL | 6,0          |
| Tylne prawe:    | PIRELLI 225/45 R17 94Y XL P 7 CINTURATO TL | 6,0          |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |

KOREKTY RÓŻNE RAZEM

(-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE

( + )

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

Okazano dodatkowy komplet opon BRIDGESTONE 225/45 R17 91H BLIZZAK LM001

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**


| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis                              | Fot.<br>nr |
|------|----------------|-------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| 1    | Próg           | L     |                    | Obudowa plastikowa progu pęknięta |            |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 160                  |      |
| 2    | Dach                          |       | 100                  |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 170                  |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 160                  |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 190                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 200                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 120                  |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 120                  |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 110                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 120                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 150                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- |   |                                  |          |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika           | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego       | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia     | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- |   |                        |                  |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK              |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu

Krajowy
- 2

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybitý na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Porównanie ostatniego zapisu w bazie CEPIK - zgodność przebiegu

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- ü

Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- ü

Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- ü

Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu
- ü

Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- ü

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ü

Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü

Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü

Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj.

bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

Ů Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

Ů Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

Ů Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

Ů Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

Ů Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Ů Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ů W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

Ů W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

Ů Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Ů Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

Ů Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

Ů Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Ů W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego- podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdów

Ů Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34






Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 45



Fot. nr 46





Fot. nr 47



Fot. nr 48





Fot. nr 49



Fot. nr 50

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*