

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport: CAR ARENA
Budowlanych 7, 62-081 Baranowo

Numer zlecenia: 13/28/05/2025/CarArena STANDARD

Wykonawca raportu: Albert Kaluźny

Przedmiot raportu: Wózek widłowy DOOSAN G50C-2

Nr fabryczny: K8001116

Data sporządzenia raportu: 02-06-2025r

Wartość rynkowa:



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 30-05-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Adam Głogowski w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 13/28/05/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem raportu jest wózek widłowy DOOSAN G50C-2. Jest to pojazd mechaniczny o napędzie silnikowym, przystosowany do przewozu materiałów o znacznej masie, stosowany w transporcie bliskim i magazynowaniu.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wózek widłowy
Producent:	DOOSAN
Typ/model:	G50C-2
Numer fabryczny:	K8001116
Przebieg:	8871h
Rok produkcji:	2006

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa własna:	7239kg
Ładowność:	5000kg
Rozstaw kół:	1147mm
Producent silnika:	GM
Moc silnika:	63,8kW
Środek ciężkości:	600mm
Ogumienie:	Przód: GRECKSTER 300x15 Tył: ELASTIC 7.00 R12

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin okazano urządzenie na placu magazynowym, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin urządzenie uruchomiono, wyświetlono przebieg. Bak możliwości wykonania próby ruchowej. Według informacji uzyskanych od osoby okazującej pojazd ma problemy z poruszaniem po rozgrzaniu silnika. Zaleca się weryfikację przez wyspecjalizowany serwis. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń.

Wizualnie przedmiot w stanie przeciętnym noszący liczne zarysowania, deformacje czy ślady korozji. Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Do urządzenia nie okazano żadnej dokumentacji. Brak informacji odnośnie ważności badań UDT.

Podsumowanie

Stan przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako przeciętny.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.













