

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	18/30/05/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Podnośnik najazdowy K&K Service Sdd-5
Nr fabryczny:	868591
Data sporządzenia raportu:	02-06-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 30-05-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Adam Głogowski w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 18/30/05/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny maszyny celem jej sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem wyceny jest podnośnik najazdowy K&K Service Sdd-5.

Dane identyfikacyjne i parametry techniczne:

Nazwa:	Podnośnik kolumnowy
Producent:	K&K Service
Typ/model:	Sdd-5
Numer fabryczny:	868591
Rok produkcji:	1975
Czas pracy:	Brak danych
Zasilanie:	400V
Udźwig maksymalny:	5000kg
Masa własna:	1300kg

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedmiot okazano wewnątrz budynku zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Wizualnie przedmiot w stanie przeciętnym noszący liczne ślady eksploatacji w postaci zabrudzeń, śladów korozji, zarysowań itp.

Podczas oględzin przedmiot podłączono do zasilania oraz uruchomiono. Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia. Brak nieprawidłowości. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad podczas pracy w warunkach roboczych. Urządzenie wyłączone z czynnej eksploatacji.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Nie okazano żadnej dokumentacji do urządzeń.

Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny urządzenia na dzień oględzin określa się jako przeciętny.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.











