

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	81/27/05/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Stół probierczy do alternatorów i rozruszników Wspólnota S-2c
Nr fabryczny:	2546
Data sporządzenia raportu:	02-06-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 30-05-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Adam Głogowski w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 81/27/05/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny maszyny celem jej sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem wyceny jest stół probierczy do alternatorów i rozruszników Wspólnota S-2c

Dane identyfikacyjne i parametry techniczne:

Nazwa:	Stół probierczy do alternatorów i rozruszników
Producent:	Wspólnota
Typ/model:	S-2c
Numer fabryczny:	2546
Rok produkcji:	1992
Czas pracy:	Brak danych
Zasilanie:	220V
Maksymalny prąd testowy:	8,5 A
Maksymalna moc obciążenia:	1,2 kW

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedmiot okazano wewnątrz budynku zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Wizualnie przedmiot w stanie przeciętnym noszący liczne ślady eksploatacji w postaci zabrudzeń, śladów korozji, zarysowań itp.

Urządzenie wyłączone z czynnej eksploatacji. Podczas oględzin brak możliwości sprawdzenia poprawności w działaniu. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń po uruchomieniu.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Nie okazano żadnej dokumentacji do urządzeń.

Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny urządzenia na dzień oględzin określa się jako przeciętny.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.













