

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214804/4/25-11401	Data raportu	23-04-2025
Rzeczoznawcy	mgr Roman Juszczyk (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	22-04-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/28203/25/04/17	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	U5YHM51BAJL321394
Marka, model	KIA Cee\\'d Hatchback 15-18
Typ, wersja	Cee\\'d 1.4 M
Numer rejestracyjny	KR3VJ39
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1368 ccm/74 kW
Stan licznika	149 613 km
Data 1. rej./rok prod.	10-10-2017/2017
Data nast. bad. techn.	08-10-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Alarm, Automatyczne włączanie świateł, BAS - asystent układu hamulcowego, Czujnik obecności pasażera, przód/tył, Czujnik zmierzchu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, ESS - automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas gwałtownego hamowania, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Klimatyzacja manualna z funkcją chłodzenia schowka, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Koło zapasowe, dojazdowe, Lampy z funkcją doświetlania zakrętów, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Radio CD/MP3 sterowanie w kierownicy, USB, Aux, iPod, 6 głośników, Szyby barwione, TCS - System kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa, Tylna kanapa składana, dzielona, Tylny spojler wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, VSM - system zarządzania stabilnością auta, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BARUM, POLARIS 5	195/65 15 91V	6,5 mm
	lewe	BARUM, POLARIS 5	195/65 15 91V	7,0 mm
tylna	prawe	BARUM, POLARIS 5	195/65 15 91V	5,5 mm
	lewe	BARUM, POLARIS 5	195/65 15 91V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni prawy	150 - 200
2	Drzwi przednie lewe	150 - 200
3	Drzwi tylne prawe	150 - 200
4	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni lewy	150 - 500
2	Drzwi tylne lewe	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Antena dachowa	brak	WY	0.2
2	Oslona lusterka zewnętrznego L	brak	WY	0.3
3	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, pęknięcie	WY	1.4
4	Oświetlenie tabl.rej. L	pęknięcie	WY	
5	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, pęknięcia powłoki lakierowej, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	1
6	Błotnik przedni L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
7	Błotnik przedni R	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Próg L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
10	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
11	Kierownica przystosowana do Airbag	ubytki materiału		
12	Boczek tapicerski drzwi kpl. L	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie		
13	Boczek tapicerski drzwi kpl. R	zarysowanie		
14	Tapicerka siedziska 2.rząd R	zaciągnięcie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

UWAGA

Niniejsza Książka Gwarancyjna stanowi podstawę do uzyskania świadczeń gwarancyjnych. Prosimy trzymać ją w samochodzie. Prosimy także pamiętać, że jest ona nieodłączną częścią kompletu dokumentów samochodu i powinna być przekazana kolejnemu właścicielowi w przypadku odsprzedaży samochodu.

Definicje

„Kia” oznacza Kia Motors i jej autoryzowane przedstawicielstwa.

Do przedstawicielstw Kia zaliczają się bez wyjątku: Kia Motors Europe GmbH (KME), Kia Motors Corporation (KMC) i Kia Motors Slovakia s.r.o (KMS).

„Autoryzowany Warsztat Kia” oznacza warsztat autoryzowany przez firmę Kia Motors do wykonywania pełnego zakresu obsługi oraz napraw gwarancyjnych objętych niniejszą Książką Gwarancyjną. Warsztat dysponujący pracownikami o wymaganej wiedzy, wyposażeniem diagnostycznym z aktualnym oprogramowaniem, narzędziami, dokumentacją techniczną nazywany jest Warsztatem uprawnionym.

„Mobis” oznacza firmę MOBIS Parts Europe N.V. Wilhelm-Fay-Strabe 51,65936 Frankfurt Main, Germany, która jest wyznaczona do zaopatrzenia w części i akcesoria.

„Pojazd Kia” oznacza nowy pojazd marki Kia, który podlega gwarancji, zgodnie z niniejszą Książką Gwarancyjną.

„Części” oznacza części zamienne lub akcesoria, które są dostarczane przez Kia do wymiany części lub akcesoriów w samochodzie Kia.

„Data rozpoczęcia gwarancji” oznacza datę wydania pojazdu pierwszemu właścicielowi, leasingodawcy lub firmie (np. samochód demonstracyjny, flotowy itp.).

ARVAL SERVICE LEASE POLSKA SP.Z O.O.

Imię i nazwisko właściciela
WARSZAWA 02-675, Wołoska 24
Adres

CEED II 1.4G 6MT
Model KIA

U5YHM51BAJL321394 Samochód BEZ pakietu serwisowego
Numer identyfikacyjny (VIN)

U 5 Y H M 5 1 B A J L 3 2 1 3 9 4

Zgodna z datą z wklejki ze str. nr 2
Data rozpoczęcia gwarancji (dd-mm-rr)

Przedsiębiorstwo Euro-Kas Spółka Akcyjna
Nazwa Dealera KIA

40-467 Katowice; 73-go Pułku Piechoty 1
Adres Dealera KIA / nr telefonu

/
Nazwa Importera / nr telefonu

Rejestracja wymiany prędkościomierza

Prędkościomierz w tym aucie został wymieniony przy stanie _____ km

Data _____

Nazwa Dealera _____

Podpis Dealera _____

Do ustalenia aktualnego przebiegu należy dodać powiększony wartość do bieżących wskazań zamstawianego licznika.

Fot. 31

Książka serwisowa – dane

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD III km

Data przeglądu: **20.9.2021**

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: **59693**

Wynik badania testerem GDS: **ok**

Termin następnego przeglądu – data / przebieg: **95000 / 9.2022**

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: **Kuboni Grep**

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: **[Signature]**

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: 9230		
Klasa jakości:		
Klasa lepkości:		
Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☒	☐
Czynności dodatkowe: 7.11 A/E + Dobre		

PRZETAKA ASO i podpis osoby nadzorującej

PRIMA FILIPOWICZ
SPÓŁNOŚĆ DORADCTWA I USŁUG
30-705 Katowice, ul. Katowicka 25
NIP 6783123456 REGON 142345678
KRS 0000400000

Fot. 32

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 36


Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Oświetlenie tablicy rej. tyl. - komplet - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Oświetlenie tablicy rej. tyl. - komplet - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny - Inne 1



Fot. 44

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Obudowa lusterka zew L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48


Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Koło kierownicy - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 52

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Kanapa tyl. - Inne 2



Fot. 54

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Tapicerka drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1