

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	04922/3/25-15201	Data raportu	03-03-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Krzysztof Orzeszyna mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	28-02-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/10442/25/02/11	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WDD2130051A595380
Marka, model	MERCEDES-BENZ E Klasa [...]
Typ, wersja	E 220 d 4-Matic 9G-TRONIC
Numer rejestracyjny	WD2679M
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1950 ccm/143 kW
Stan licznika	203 022 km
Data 1. rej./rok prod.	14-12-2018/2018
Data nast. bad. techn.	27-02-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ASR - system zapobiegający poślizgowi kół napędowych, ASSYST - system aktywnego serwisowania pojazdu, Adaptacyjne, migające światła hamowania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem i systemem zabezpieczenia wnętrza, Android Auto, Apple CarPlay, Asystent zmiany pasa ruchu (aktywny), Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji (monitorowanie parametrów zachowania kierowcy), Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera, BAS - system wspomagający gwałtowne hamowanie, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył, DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy, Deska rozdzielcza i boczki drzwi w skórze nappa, Dodatkowe oświetlenie wnętrza (pakiet oświetlenia wnętrza), Dwa złącza USB w tylnej części pojazdu, Dywaniki designo, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 17, 10-ramienne z ogumieniem (R43), Filtr cząstek stałych - DPF, Fotele przednie z 4 stopniową-elektryczną regulacją lędźwi, Hamulec postojowy - elektroniczny, Immobilizer, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa, Kierownica z manetkami zmiany biegów DIRECT SELECT, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa THERMATIC, Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach, Konsola centralna w kolorze czerni fortepianu, Lakier uni, Lampy przednie LED (diodowe), Narzędzia do zmiany koła, Panel dotykowy z kontrolerem, Pilot sterujący zamkiem centralnym, Podosufitka materiałowa - szara, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Przygotowanie do montażu nawigacji Garmin MAP PILOT, Radio Audio 20 z 7 calowym wyświetlaczem, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, System PRE-SAFE, System Start/Stop, System ochrony pieszych, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyty i-Size do inst. fotelika dziecięcego, Uchwyty na kubki z przodu i z tyłu, Wycieraczka przedniej szyby sterowana czujnikiem deszczu, Wykończenie deski rozdzielczej - elementy ze sztucznej skóry ARTICO, Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym, Zagłówki przednie - komfortowe, Zamek centralny z funkcją automatycznego blokowania i czujnikiem zderzeniowym, Zawieszenie Agility Control z selektywnym systemem amortyzacji, Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności - 66 litrów, Światła do jazdy dziennej LED, Dywaniki welurowe, HUD - wyświetlacz head-up, Lampy z inteligentnym sys. oświetlenia ILS LED - światła z dośw. zakrętów i asystent światel drog., Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane, Opony umożliwiające jazdę po przebicciu, Pakiet AMG Exterior, Pakiet Avantgarde - Wewnętrzny, Pakiet Lusterka, Pakiet Night, Pakiet Pamięci Ustawień, Pakiet Premium, Pakiet asystenta parkowania z kamerą 360, Podosufitka materiałowa - beż, System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka, System kontroli ciśnienia w oponach - RDK, Wykończenie konsoli centralnej drewnem jesionowym w kolorze jasnobrazowym, Zawieszenie Agility Control z obniżonym zawieszeniem

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, POWERPROOF	245/40 R19 98Y	3,0 mm
	lewe	NOKIAN, POWERPROOF	245/40 R19 98Y	3,0 mm
tylna	prawe	NOKIAN, POWERPROOF	245/40 R19 98Y	3,0 mm
	lewe	NOKIAN, POWERPROOF	245/40 R19 98Y	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	głębokie, zarysowanie	WY	
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	głębokie, zarysowanie	WY	
3	Tarcza koła aluminiowa tył R	ubytki materiału	WY	0.7
4	Dach	odpryski lakieru, ślady korozji	NA	
5	Rama drzwi, przód L	odpryski lakieru, ślady korozji	NA	
6	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
8	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
9	Błotnik tylny R	zarysowanie		
10	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Dach() - Inne 3



Fot. 52

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Słupek przedni L - Inne 1



Fot. 56

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3