

Nr zlecenia DEKRA: PFP(W)/WAW/34532/25/05/14
Nr zlecenia/szkody: Stellantis
Data zlecenia: 14-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Sandra Subartowicz
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a
02-672 Warszawa



Rzeczoznawcy: **Remigiusz Polody (NEW)**
DEKRA Polska - współpraca O/Poznań
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
PFP(W)-MOB-WPO(Z)/netto, WP

Nr zlecenia DEKRA
Nr szkody / zlec. zew.
Data zlecenia

PFP(W)/WAW/34532/25/05/14
Stellantis
14-05-2025

Zleceniodawca

Sandra Subartowicz
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a, 02-672 Warszawa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody osobowe
CITROEN
C3 20-24, C3 1.2 PureTech Shine

Nr rejestracyjny
VIN

PZ3G791
VF7SXHMRVPT581517

Data oględzin
Miejsce oględzin

2025-05-19
Wielkopolskie, 62-081 Baranowo, , Budowlanych 7

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (kupno)¹ 41 000 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0142469
Producent	CITROEN
Model	C3 20-24
Typ/wersja	C3 1.2 PureTech Shine
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	980
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1540
Rozstaw osi 1/2	2540
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1199
Moc silnika [KM/kW]	83/61
Skrzynia biegów	manualna 5-biegowa
Nr rejestracyjny	PZ3G791
VIN	VF7SXHMRVPT581517
Data 1. rejestracji	30-05-2023
Data nast. bad. techn.	30-05-2026
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	9 802 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, SOLUS 4S JA32	205/55 16 91H	7,0 mm
	lewe	KUMHO, SOLUS 4S JA32	205/55 16 91H	7,0 mm
tylna	prawe	KUMHO, SOLUS 4S JA32	205/55 16 91H	7,0 mm
	lewe	KUMHO, SOLUS 4S JA32	205/55 16 91H	7,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. AFIL - sygnał dźwiękowy
3. AFU - system wspomagania hamowania awaryjnego
4. AIRBUMP z kolorowaną ramką
5. Alarm niezamierzonego przekroczenia linii
6. Asystent ruszania na wzniesieniach
7. Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania
8. Citroen Connect Radio RCCA2 DAB z 6 głośnikami, ekranem dotykowym 7", Mirror Screen, Bluetooth, USB
9. Coffee Brake Alert (komunikat Zrób przerwę + logo filiżanka kawy powyżej 2 godzin jazdy V>70 km/h)
10. Czujniki deszczu i zmierzchu
11. Dach bi-ton - Noir Perla Nera
12. Deska rozdzielcza Noir Brillant + obramowanie lakierowane GRIS MUM
13. Dźwignia hamulca postojowego pokryta tworzywem z chromowanym przyciskiem
14. Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, mieszek ze skaju
15. ESP
16. Felgi aluminiowe 16 Diamantée MATRIX z ogumieniem 205/55 R16 V
17. Fotel kierowcy regulowany na wysokość
18. Gniazdo 12V
19. Gwarancja 2 lata
20. Immobilizer
21. Kanapa tylna dzielona 2/3 - 1/3
22. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
23. Kierownica z dekorami Chrome satin i sterowaniem radia (VCI)
24. Kierunkowskazy uruchamiane impulsowo
25. Klamki w kolorze nadwozia
26. Klimatyzacja automatyczna z filtrem z węgla aktywnego
27. Kluczyk z pilotem (x1) oraz podstawowy (x1) - 3 przyciski
28. Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości
29. Komputer pokładowy
30. Kontrola ciśnienia w ogumieniu
31. Kontrolka ciśnienia oleju
32. Kontrolka temperatury wody
33. Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk
34. Lakier metalik Steel Grey
37. Lokalizacja samochodu - włączanie świateł mijania
38. Lusterek obudowy zewnętrznych lakierowane (czarny połysk)
39. Lusterka boczne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane
40. Lusterko wsteczne z manualnym przełącznikiem pozycji
41. Obicia drzwi przednich z uchwytem "walizkowym" i tylnych z podłokietnikiem tapicerowanym
42. Obrotomierz
43. Oświetlenie bagażnika
44. Oświetlenie towarzyszące "follow home"
45. Oświetlenie wnętrza
46. Podstawa na kubek
47. Poduszka powietrzna czołowa kierowcy
48. Poduszka powietrzna czołowa pasażera odłączana
49. Poduszki powietrzne boczne przednie + kurtynowe
50. REF - elektroniczny system rozdziału siły hamowania
51. Ramka halogenów Glossy Black i ramka Airbump blanc banquise
52. Ramki szyb bocznych czarne matowe
53. Reflektory główne ECOLED
54. Reflektory przeciwmgłowe
55. Schowek pod ekranem 7
56. System rozpoznawania znaków (rozpoznawanie ograniczeń prędkości)
57. Szyby barwione
58. Szyby przednie sterowanie elektrycznie, sekwencyjne, antyprzytraskowe z przodu
59. Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
60. Tapicerka materiałowa Mica Grey
61. Tarcze hamulcowe wentylowane z przodu, bębny hamulcowe z tyłu
62. Tempomat z ogranicznikiem prędkości
63. Wskaźnik temperatury zewnętrznej
64. Wskaźniki przeglądów
65. Wspomaganie kierownicy
66. Wycieraczka tylna z trybem pracy zmiennym w funkcji prędkości włączana automatycznie
67. Zabezpieczenie mechaniczne przed otwarciem drzwi tylnych przez dzieci
68. Zderzaki w kolorze nadwozia
69. Zegarek
70. Zestaw do naprawy przebitej opony

- | | |
|--|--|
| 35. Lampy tylne 3D z żarówkami | 71. Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym, białymi wskazówkami |
| 36. Listwy chromowane z przodu, kontur świateł dziennych | 72. Światła dzienne DRL LED |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|--|--------|
| 1. ADML - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu, dwa piloty | 463 zł |
| 2. Lakier Blanc Banquise | 309 zł |
| 3. Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, sekwencyjne, antyprzetrzaskowe | 163 zł |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹ 40 813 zł

KorektyPierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji **160 zł**
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 40 973 zł

Wypożyczenie

Korekta wyposażenia **935 zł**
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia 41 908 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia **-60 zł**
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 41 848 zł

Inne

Regularność przeglądów serwisowych (-2,00%) -819 zł
Łącznie inne **-819 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych 41 028 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

41 000 zł (netto/zakup)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 05-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


[1] - Wartość obiektu (kupno) oraz Wartość obiektu (zakup) - oznaczają wartość rynkową obiektu pomniejszoną o uśrednioną (bądź szacunkową) marżę pośrednika zakupującego pojazdy do dalszej odsprzedaży

Data: 19-05-2025

Rzecznik DEKRA:
Remigiusz Polody (NEW)
inż. Józef Orłowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światła przednie lewe	do 150
3	Słupki przednie lewe	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowe lewe	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światła tylne lewe	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowe prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

NADWOZIE/Elementy karoserii

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Nie wnosi się uwag.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Nie wnosi się uwag.

NADWOZIE/Wnętrze

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ kierowniczy

Stan techniczny układu kierowniczego

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy

Stan układu hamulcowego.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator

Stan techniczny układu wydechowego.

Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Tył



Fot. 6.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Numer identyfikacyjny



Fot. 8.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Komora silnika



Fot. 10.
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Spód tył



Fot. 12.
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Zestaw naprawczy koła




Fot. 14.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 15.
Dow. Rej. Str.2 i klucze




Fot. 16.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 18.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Zestaw wskaźników



Fot. 20.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 22.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Konsola środkowa



Fot. 24.
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Kierownica (na wprost)




Fot. 26.
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 28.
Zdjęcie do protokołu

Arkusz kontrolny

Producent	CITROEN
Model	C3 20-24
Typ	C3 1.2 PureTech Shine
Nr rejestracyjny	PZ3G791
VIN	VF7SXHMRVPT581517

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2022)	37 886 zł
Notowanie (2023)	40 813 zł
Notowanie (2024)	46 423 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	30-05-2023
Data wyceny	19-05-2025
Okres eksploatacji [lata]	2,08
Korekta 1. rejestracji	160 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	40 973 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	935 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	41 908 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	-60 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	41 848 zł

Inne

Łącznie inne	-819,46 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	41 028 zł

Wartość rynkowa pojazdu 41 000 zł (netto/zakup)¹