

Nr zlecenia DEKRA: PFP(W)/WAW/26855/25/04/11
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 11-04-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Ryszard Świrk
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a
02-672 Warszawa



Rzeczoznawca: **Ireneusz Chadam (NEW)**
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
PFP(W)-WPO(Z)-3, WP

Nr zlecenia DEKRA
Data zlecenia

PFP(W)/WAW/26855/25/04/11
11-04-2025

Zleceniodawca

Ryszard Świrk
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a, 02-672 Warszawa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody osobowe
CITROEN
C3 20-24, C3 1.2 PureTech Shine

Nr rejestracyjny
VIN

PZ4H008
VF7SXHMRVPT581426

Data oględzin
Miejsce oględzin

2025-04-14
Mazowieckie, 04-857 Warszawa, Mrówcza, Mrówcza 79

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (kupno)¹ 41 800 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0142469
Producent	CITROEN
Model	C3 20-24
Typ/wersja	C3 1.2 PureTech Shine
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	980
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1540
Rozstaw osi 1/2	2540
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1199
Moc silnika [KM/kW]	83/61
Skrzynia biegów	manualna 5-biegowa
Nr rejestracyjny	PZ4H008
VIN	VF7SXHMRVPT581426
Data 1. rejestracji	29-06-2023
Data nast. bad. techn.	29-06-2026
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	15 063 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Nexen, N-BLUE 4SEASON 2	205/55 R16 94V	7,5 mm
	lewe	Nexen, N-BLUE 4SEASON 2	205/55 R16 94V	7,5 mm
tylna	prawe	Nexen, N-BLUE 4SEASON 2	205/55 R16 94V	7,5 mm
	lewe	Nexen, N-BLUE 4SEASON 2	205/55 R16 94V	7,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. AFIL - sygnał dźwiękowy
3. AFU - system wspomagania hamowania awaryjnego
4. AIRBUMP z kolorowaną ramką
5. Alarm niezamierzonego przekroczenia linii
6. Asystent ruszania na wzniesieniach
7. Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania
8. Citroen Connect Radio RCCA2 DAB z 6 głośnikami, ekranem dotykowym 7", Mirror Screen, Bluetooth, USB
9. Coffee Brake Alert (komunikat Zrób przerwę + logo filiżanka kawy powyżej 2 godzin jazdy V>70 km/h)
10. Czujniki deszczu i zmierzchu
11. Dach bi-ton - Noir Perla Nera
12. Deska rozdzielcza Noir Brillant + obramowanie lakierowane GRIS MUM
13. Dźwignia hamulca postojowego pokryta tworzywem z chromowanym przyciskiem
14. Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, mieszek ze skaju
15. ESP
16. Felgi aluminiowe 16 Diamantée MATRIX z ogumieniem 205/55 R16 V
17. Fotel kierowcy regulowany na wysokość
18. Gniazdo 12V
19. Gwarancja 2 lata
20. Immobilizer
21. Kanapa tylna dzielona 2/3 - 1/3
22. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
23. Kierownica z dekorami Chrome satin i sterowaniem radia (VCI)
24. Kierunkowskazy uruchamiane impulsowo
25. Klamki w kolorze nadwozia
26. Klimatyzacja automatyczna z filtrem z węgla aktywnego
27. Kluczyk z pilotem (x1) oraz podstawowy (x1) - 3 przyciski
28. Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości
29. Komputer pokładowy
30. Kontrola ciśnienia w ogumieniu
31. Kontrolka ciśnienia oleju
32. Kontrolka temperatury wody
33. Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk
34. Lakier metalik Steel Grey
37. Lokalizacja samochodu - włączanie świateł mijania
38. Lusterek obudowy zewnętrznych lakierowane (czarny połysk)
39. Lusterka boczne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane
40. Lusterko wsteczne z manualnym przełącznikiem pozycji
41. Obicia drzwi przednich z uchwytem "walizkowym" i tylnych z podłokietnikiem tapicerowanym
42. Obrotomierz
43. Oświetlenie bagażnika
44. Oświetlenie towarzyszące "follow home"
45. Oświetlenie wnętrza
46. Podstawa na kubek
47. Poduszka powietrzna czołowa kierowcy
48. Poduszka powietrzna czołowa pasażera odłączana
49. Poduszki powietrzne boczne przednie + kurtynowe
50. REF - elektroniczny system rozdziału siły hamowania
51. Ramka halogenów Glossy Black i ramka Airbump blanc banquise
52. Ramki szyb bocznych czarne matowe
53. Reflektory główne ECOLED
54. Reflektory przeciwmgłowe
55. Schowek pod ekranem 7
56. System rozpoznawania znaków (rozpoznawanie ograniczeń prędkości)
57. Szyby barwione
58. Szyby przednie sterowanie elektrycznie, sekwencyjne, antyprzytraskowe z przodu
59. Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
60. Tapicerka materiałowa Mica Grey
61. Tarcze hamulcowe wentylowane z przodu, bębny hamulcowe z tyłu
62. Tempomat z ogranicznikiem prędkości
63. Wskaźnik temperatury zewnętrznej
64. Wskaźniki przeglądów
65. Wspomaganie kierownicy
66. Wycieraczka tylna z trybem pracy zmiennym w funkcji prędkości włączana automatycznie
67. Zabezpieczenie mechaniczne przed otwarciem drzwi tylnych przez dzieci
68. Zderzaki w kolorze nadwozia
69. Zegarek
70. Zestaw do naprawy przebitej opony

- | | |
|--|--|
| 35. Lampy tylne 3D z żarówkami | 71. Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym, białymi wskazówkami |
| 36. Listwy chromowane z przodu, kontur świateł dziennych | 72. Światła dzienne DRL LED |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|---|--------|
| 1. ADML - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu, dwa piloty | 472 zł |
| 2. Dach bi-ton Rouge Aden | 0 zł |
| 3. Ramka halogenów i ramka Airbump rouge aden | 98 zł |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹ 41 301 zł

KorektyPierwsza rejestracja

- | | |
|--|-----------|
| Korekta 1. rejestracji | 460 zł |
| Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji | 41 760 zł |

Wypożyczenie

- | | |
|---|-----------|
| Korekta wyposażenia | 570 zł |
| Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia | 42 330 zł |

Ogumienie

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| Korekta ogumienia | 68 zł |
| Wartość pojazdu po korekcie ogumienia | 42 398 zł |

Inne

- | | |
|---|-----------|
| Regularność przeglądów serwisowych (-1,00%) | -418 zł |
| Stan dbałości o pojazd (-0,50%) | -209 zł |
| Łącznie inne | -626 zł |
| Wartość pojazdu po korektach innych | 41 772 zł |

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

41 800 zł (netto/zakup)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 04-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

[1] - Wartość obiektu (kupno) oraz Wartość obiektu (zakup) - oznaczają wartość rynkową obiektu pomniejszoną o uśrednioną (bądź szacunkową) marżę pośrednika zakupującego pojazdy do dalszej odsprzedaży

Data: 14-04-2025

Rzecznawca DEKRA:
Ireneusz Chadam (NEW)**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 120
2	Łotnik przedni lewy	do 120
3	Słupki przedni lewy	do 210
4	Drzwi przednie lewe	do 120
5	Dach	do 120
6	Słupki środkowy lewy	do 80
7	Próg lewy	do 80
8	Drzwi tylne lewe	do 120
9	Łotnik tylny lewy	do 120
10	Pokrywa/klapa	do 120
11	Łotnik tylny prawy	do 120
12	Drzwi tylne prawe	do 120
13	Słupki środkowy prawy	do 80
14	Próg prawy	do 80
15	Drzwi przednie prawe	do 120
16	Słupki przedni prawy	do 210
17	Łotnik przedni prawy	do 120

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Błotnik	tyln. p.	zarysowanie, łagodne		

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt**Stan techniczny nadwozia (osprzęt).**

Nie wnosi się uwag.

NADWOZIE/Wnętrze**Stan techniczny nadwozia (wnętrze).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Tarcza hamulcowe	przed.	ślady korozji		

Stan układu hamulcowego.

Stan techniczny układu hamulcowego opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

Skan PC

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

Bez numeru

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Warunki parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Podczas oględzin udostępniono dwa kluczyki do pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym, w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania, pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanym ocenie.

Nadwozie pojazdu zabrudzone. W związku z powyższym istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń (ukrytych), których ujawnienie nie było możliwe w czasie oględzin.

Na desce zapaliła się kontrolka informująca o terminie wymaganego serwisu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.




Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.




Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.




Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.




Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.




Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.




Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

Arkusz kontrolny

Producent	CITROEN
Model	C3 20-24
Typ	C3 1.2 PureTech Shine
Nr rejestracyjny	PZ4H008
VIN	VF7SXHMRVPT581426

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2022)	38 293 zł
Notowanie (2023)	41 301 zł
Notowanie (2024)	46 911 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	29-06-2023
Data wyceny	14-04-2025
Okres eksploatacji [lata]	1,92
Korekta 1. rejestracji	460 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	41 760 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	570 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	42 330 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	68 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	42 398 zł

Inne

Łącznie inne	-626,40 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	41 772 zł

Wartość rynkowa pojazdu 41 800 zł (netto/zakup)¹