

Nr zlecenia: 24/22/05/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/05/22

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Piotr Kucharski/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	U 5 Y H 1 5 1 1 A L L 1 1 7 6 0 4
Marka:	KIA	Nr rejestracyjny:	WI209KV
Model pojazdu:	Ceed 1.0 MR`18 E6	Nr Info-Ekspert:	052-01215
Wersja:	S	Rok produkcji:	2020
Wskaźnik drogowości	104444 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/12/18		
Data ważności badania technicznego	2025/12/18		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkowita	1800 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	998 ccm / 88kW (120KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	29	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA	30	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Autoalarm obwodowy	31	Radioodtwarzacz MP3
4	Czujnik obecności pasażera przód/tył	32	Regulacja podświetlenia zegarów
5	Czujnik zmierzchu	33	Schówek na okulary
6	Czujniki ciśnienia w oponach	34	Spoiler tylny

7	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	35	Sterowanie radiem w kierownicy
8	Głośniki 6 szt.	36	System automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA)
9	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	37	System stabilizacji toru jazdy ESC
10	Immobilizer	38	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
11	Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z 2 trybami pracy: miejskim, pozamiejskim	39	System wykrywania zmęczenia kierowcy DAA
12	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	40	Szyby barwione
13	Klimatyzacja	41	Światła do jazdy dziennej LED w stylistyce kostek lodu
14	Kluczyk składany	42	Światła mijania projekcyjne
15	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	43	Światła mijania włączane automatycznie
16	Koło zapasowe dojazdowe	44	Światło dodatkowe STOP LED
17	Komputer pokładowy	45	Tapicerka "Beat" w kolorze czarnym
18	Konsola centralna	46	Tarcze kół stalowe 15"
19	Kurtyny powietrzne boczne	47	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
20	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	48	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne
21	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	49	Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym
22	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	50	Wyświetlacz komputera pokładowego 3,5" monochromatyczny
23	Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika	51	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	52	Zamki ryglowane automatycznie po ruszeniu
25	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	53	Zderzaki w kolorze nadwozia
26	Oświetlenie do czytania	54	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
27	Podłokietnik centralny przedni	55	Złącze "USB"
28	Poduszka powietrzna kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane
Siedzenia tylne składane
Siedzenia tylne dzielone 60/40
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Czujniki parkowania - tył
- Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY	6,0
Przednie prawe:	*HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY	6,0
Tylne lewe:	*HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY	5,0
Tylne prawe:	*HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)

KOREKTY RÓŻNE:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie Cepik

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Opony dodatkowe, używane - 4 szt

HANKOOK

195/65R15, - 6mm

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia			Rozerwane wygłuszenie	
2	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecionie, Odpryski lakieru		
3	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecionie		
4	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Próg	L	Wgniecenia		
6	Rama dachu	L	Wgniecenie		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	80	
4	Drzwi przednie	L	90	
5	Drzwi tylne	L	90	
6	Błotnik tylny	L	100	
7	Błotnik przedni	P	70	
8	Drzwi przednie	P	90	
9	Drzwi tylne	P	80	
10	Błotnik tylny	P	100	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | Szorowanie tył |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|-----|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 7 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51




Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56

CEED
Instrukcja obsługi

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁADÓW OKRESOWYCH

MODEL: **1.0**

Data przeglądu: **2022-07-13**

Rzeczywisty przebieg (km): **37 643 km**

Wynik badania poziomu olejowego: **OK**

Termin następnego przeglądu nie później niż - data / przebieg: **12.01.2024 / 54 643 km**

Czynności i naprawy mechaniczne wykonanego OT: **Kontrola płynów eksploatacyjnych**

Czynności i naprawy elektrycznej wykonanego OT: **Patrol Wólka**

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wypełnienie czynności: TAK ☒ NIE ☐

Wymiana oleju: ☒ ☐

Marka i typ: **Kia 5W30**

Klasa jakości: **Kia 5W30**

Klasa lepkości: **Kia 5W30**

Wymiana płynu hamulcowego: ☒ ☐

Wymiana filtra paliwa: ☐ ☒

Wymiana filtra powietrza: ☐ ☒

Czynności dodatkowe: **Patrol Wólka**

LANDCAR
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba komandytowa
55-030 Starowa Góra, ul. Szeroka 2
NIP: 729703887, KRS: 000046734
REGON: 146074
Pozostała ASD (podkreślone nazwy)

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁADÓW OKRESOWYCH

MODEL: **1.0**

Data przeglądu: **07.07.2023**

Rzeczywisty przebieg (km): **37 233 km**

Wynik badania poziomu olejowego: **OK**

Termin następnego przeglądu nie później niż - data / przebieg: **07.07.2024 / 63 233 km**

Czynności i naprawy mechaniczne wykonanego OT: **Kontrola płynów eksploatacyjnych**

Czynności i naprawy elektrycznej wykonanego OT: **Patrol Wólka**

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wypełnienie czynności: TAK ☒ NIE ☐

Wymiana oleju: ☒ ☐

Marka i typ: **Kia 5W30**

Klasa jakości: **Kia 5W30**

Klasa lepkości: **Kia 5W30**

Wymiana płynu hamulcowego: ☒ ☐

Wymiana filtra paliwa: ☐ ☒

Wymiana filtra powietrza: ☒ ☐

Czynności dodatkowe: **Patrol Wólka**

LANDCAR
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba komandytowa
55-030 Starowa Góra, ul. Szeroka 2
NIP: 729703887, KRS: 000046734
REGON: 146074
Pozostała ASD (podkreślone nazwy)

Fot. nr 57

CEED
Instrukcja obsługi

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁADÓW OKRESOWYCH

MODEL: **1.0**

Data przeglądu: **10.01.2024**

Rzeczywisty przebieg (km): **63 530**

Wynik badania poziomu olejowego: **OK**

Termin następnego przeglądu nie później niż - data / przebieg: **10.01.2025 / 83 530**

Czynności i naprawy mechaniczne wykonanego OT: **Kontrola płynów eksploatacyjnych**

Czynności i naprawy elektrycznej wykonanego OT: **Patrol Wólka**

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wypełnienie czynności: TAK ☒ NIE ☐

Wymiana oleju: ☒ ☐

Marka i typ: **Kia 5W30 75/90**

Klasa jakości: **Kia 5W30**

Klasa lepkości: **Kia 5W30**

Wymiana płynu hamulcowego: ☒ ☐

Wymiana filtra paliwa: ☐ ☒

Wymiana filtra powietrza: ☐ ☒

Czynności dodatkowe: **Patrol Wólka**

LANDCAR
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba komandytowa
55-030 Starowa Góra, ul. Szeroka 2
NIP: 729703887, KRS: 000046734
REGON: 146074
Pozostała ASD (podkreślone nazwy)

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁADÓW OKRESOWYCH

MODEL: **1.0**

Data przeglądu: **07.07.2023**

Rzeczywisty przebieg (km): **37 233 km**

Wynik badania poziomu olejowego: **OK**

Termin następnego przeglądu nie później niż - data / przebieg: **07.07.2024 / 63 233 km**

Czynności i naprawy mechaniczne wykonanego OT: **Kontrola płynów eksploatacyjnych**

Czynności i naprawy elektrycznej wykonanego OT: **Patrol Wólka**

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wypełnienie czynności: TAK ☒ NIE ☐

Wymiana oleju: ☒ ☐

Marka i typ: **Kia 5W30**

Klasa jakości: **Kia 5W30**

Klasa lepkości: **Kia 5W30**

Wymiana płynu hamulcowego: ☒ ☐

Wymiana filtra paliwa: ☐ ☒

Wymiana filtra powietrza: ☐ ☒

Czynności dodatkowe: **Patrol Wólka**

LANDCAR
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba komandytowa
55-030 Starowa Góra, ul. Szeroka 2
NIP: 729703887, KRS: 000046734
REGON: 146074
Pozostała ASD (podkreślone nazwy)

Fot. nr 58

REJESTR DODATKOWYCH WYMIAN OLEJU SILNIKOWEGO
(jeżeli są wymagane przez harmonogram przeglądów niniejszej K.G. oraz instrukcji obsługi pojazdu)

Wymiana oleju silnikowego nr I		Wymiana oleju silnikowego nr II		Wymiana oleju silnikowego nr III	
Data przeglądu:	23.12.2021	Data przeglądu:	23.08.2022	Data przeglądu:	
Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]:	13206	Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]:	26647	Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]:	
Wynik badania testem diagnostycznym:	O.K.	Wynik badania testem diagnostycznym:	OK	Wynik badania testem diagnostycznym:	
Następna wymiana oleju nie później niż – data / przebieg:	23.12.2022 / 28206	Następna wymiana oleju nie później niż – data / przebieg:	23.08.2023 / 31647	Następna wymiana oleju nie później niż – data / przebieg:	
Zastosowane materiały eksploatacyjne:	KIA CUBO	Zastosowane materiały eksploatacyjne:	WIA 5030	Zastosowane materiały eksploatacyjne:	
KIA MARVEL Sp. z o.o. Autoryzowana Stacja Obsługi 90-332 Łódź, ul. Żelazna 7 tel. 42 674-31-11, 674-74-49 fax 42 674-66-42		KIA MARVEL Sp. z o.o. Autoryzowana Stacja Obsługi 90-332 Łódź, ul. Żelazna 7 tel. 42 674-31-11, 674-74-49 fax 42 674-66-42			
Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej		Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej		Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej	

Fot. nr 59

CEED
REJESTR PRZEGLĄDÓW STANU NADWOZIA

PRZEGLĄD I		PRZEGLĄD II		PRZEGLĄD III	
Data przeglądu:	21.12.2021	Data przeglądu:	21.09.2022	Data przeglądu:	07.07.2023
Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]:	13206	Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]:	26647	Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]:	33641
Opis stanu nadwozia:	7	Opis stanu nadwozia:	7	Opis stanu nadwozia:	7
Wzrost ASO:	2020/12/21	Wzrost ASO:	2020/12/21	Wzrost ASO:	2020/12/21
KIA MARVEL Sp. z o.o. Autoryzowana Stacja Obsługi 90-332 Łódź, ul. Żelazna 7 tel. 42 674-31-11, 674-74-49 fax 42 674-66-42		KIA MARVEL Sp. z o.o. Autoryzowana Stacja Obsługi 90-332 Łódź, ul. Żelazna 7 tel. 42 674-31-11, 674-74-49 fax 42 674-66-42		KIA MARVEL Sp. z o.o. Autoryzowana Stacja Obsługi 90-332 Łódź, ul. Żelazna 7 tel. 42 674-31-11, 674-74-49 fax 42 674-66-42	
Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej		Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej		Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej	

Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu