

Nr zlecenia DEKRA: PFP(W)/WAW/19100/25/03/17
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 17-03-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecniodawca:

Ryszard Świrk
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 44 a
02-672 Warszawa



Rzeczoznawcy: **Przemysław Mielnik (NEW)**
DEKRA Polska - współpraca O/Stosowice
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

Eksperyta techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
PFP(W)-MOB-WPO(Z)/netto, WP

Nr zlecenia DEKRA
Data zlecenia

PFP(W)/WAW/19100/25/03/17
17-03-2025

Zlecniodawca

Ryszard Świrk
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 44 a, 02-672 Warszawa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody osobowe
CITROEN
C3 Aircross 17-21, C3 Aircross 1.2 PureTech Origins
S&S

Nr rejestracyjny
VIN

POS76281
VF72RHNPJK4223484

Data oględzin
Miejsce oględzin

2025-03-18
Dolnośląskie, 52-017 Wrocław, Zabrzeńska,
Wodzisławska, 8

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (kupno)¹ 42 400 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0136988
Producent	CITROEN
Model	C3 Aircross 17-21
Typ/wersja	C3 Aircross 1.2 PureTech Origins S&S
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1159
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1780
Rozstaw osi 1/2	2604
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1199
Moc silnika [KM/kW]	110/81
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	POS76281
VIN	VF72RHNPJK4223484
Data 1. rejestracji	13-08-2019
Data nast. bad. techn.	08-08-2025
Rok produkcji	2019
Stan licznika [km]	44 866 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czerwony/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	SEMPERIT, MASTER GRIP 2	205/68 16 92H	7,0 mm
	lewe	SEMPERIT, MASTER GRIP 2	205/68 16 92H	7,0 mm
tylna	prawe	SEMPERIT, MASTER GRIP 2	205/68 16 92H	7,0 mm
	lewe	SEMPERIT, MASTER GRIP 2	205/68 16 92H	7,0 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. AFU - system wspomagania hamowania awaryjnego
3. Airbag 6 sztuk: czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
4. Alarm niezamierzonego przekroczenia linii
5. Asystent ruszania na wzniesieniach
6. Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania
7. Citroen Connect Radio (RCC A2) - ekran 7 cali, MirrorScreen, Bluetooth, USB
8. Coffee Brake Alert
9. Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki przednie)
10. Czujnik zmierzchu
11. Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
12. ESP + ASR
13. Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył
14. Felgi aluminiowe 16 Matrix diamantee z ogumieniem 205/60
15. Gniazdo 12V
16. Gniazdo 12V w drugim rzędzie
17. Kanapa tylna składana i dzielona 2/3 - 1/3
18. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
19. Kierownica skórzana z elementami lakierowanymi
20. Kierunkowskazy uruchamiane impulsowo
21. Kieszenie w obiciach drzwi z przodu i z tyłu
22. Klamki w kolorze nadwozia
23. Klimatyzacja automatyczna z filtrem z węgla aktywnego i chłodzonym schowkiem + Pakiet Automatyczny
24. Komputer pokładowy
25. Kontrola ciśnienia w ogumieniu
26. Lakier Uni
27. Lampy tylne 3D z żarówkami
28. Lusterka boczne składane elektrycznie
29. Lusterka w kolorze czarnym
30. Lusterka zewnętrzne podgrzewane
31. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie)
32. Oświetlenie bagażnika
33. Oświetlenie wnętrza z przodu LED
34. Podstawa na kubek
35. Podłokietniki w drzwiach przednich pokryte tkaniną
36. REF - elektroniczny system rozdziału siły hamowania
37. Relingi dachowe wzdłużne Noir Onyx brillant
38. Schowek na rękawiczki w konsoli centralnej. zamykany, podświetlany i chłodzony
39. System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
40. Szyby barwione
41. Szyby przednie sterowane elektrycznie
42. Szyby tylne i boczne dodatkowo przyciemniane
43. Tapicerka Curtiba Gris
44. Tarcze hamulcowe wentylowane z przodu, tarcze hamulcowe z tyłu
45. Tempomat z ogranicznikiem prędkości
46. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył
47. Wskaźnik temperatury zewnętrznej
48. Wspomaganie kierownicy
49. Zabezpieczenie mechaniczne przed otwarciem drzwi tylnych przez dzieci
50. Zamek centralny sterowany pilotem
51. Zderzaki w kolorze nadwozia
52. Zegarek
53. Zestaw do naprawy przebitej opony
54. Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym, białymi wskazówkami i chromowanymi dekoracjami
55. Ładowarka indukcyjna Qi
56. Światła do jazdy dziennej LED
57. Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów

Wyposażenie dealerskie

1. Citroen Connect Box	268 zł
2. Citroën Connect NAVi 3D RCCA2: BT dźwięk prz., 6 głośn., ekran 7 cali, USB, MirrorScreen, (WL2J)	431 zł
3. Koło zapasowe dojazdowe	106 zł
4. Lakier metalik	480 zł

Wartość bazowa pojazduWartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹ 39 675 zł**Korekty**Pierwsza rejestracjaKorekta 1. rejestracji **1 054 zł**
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 40 729 złWypożyczenieKorekta wypożyczenia **1 285 zł**
Wartość pojazdu po korekcie wypożyczenia 42 014 złOgumienieKorekta ogumienia **396 zł**
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 42 410 zł**Wartość rynkowa pojazdu**

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

42 400 zł (netto/zakup)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 03-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Data: 18-03-2025

Rzecznik DEKRA:
Przemysław Mielnik (NEW)
inż. Józef Orłowski**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

[1] - Wartość obiektu (kupno) oraz Wartość obiektu (zakup) - oznaczają wartość rynkową obiektu pomniejszoną o uśrednioną (bądź szacunkową) marżę pośrednika zakupującego pojazdy do dalszej odsprzedaży

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światła przednie lewe	do 150
3	Słupki przednie lewe	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowe lewe	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światła tylne lewe	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowe prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

NADWOZIE/Elementy karoserii

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Nie wnosi się uwag.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Nie wnosi się uwag.

NADWOZIE/Wnętrze

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ kierowniczy

Stan techniczny układu kierowniczego

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy

Stan układu hamulcowego.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator

Stan techniczny układu wydechowego.

Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

występujących w miejscu jego udostępnienia.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.

Tył



Fot. 6.

Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Numer identyfikacyjny



Fot. 8.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Komora silnika



Fot. 10.
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Spód tył



Fot. 12.
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Koło zapasowe



Fot. 14.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 16.
Zestaw wskaźników

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.


Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.



Fot. 20.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Tunel środkowy



Fot. 22.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Kierownica z lewej strony

Arkusz kontrolny**Producent****CITROEN****Model****C3 Aircross 17-21****Typ**

C3 Aircross 1.2 PureTech Origins S&S

Nr rejestracyjny

POS76281

VIN

VF72RHNPJK4223484

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2018)	34 146 zł
Notowanie (2019)	39 675 zł
Notowanie (2020)	46 179 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	13-08-2019
Data wyceny	18-03-2025
Okres eksploatacji [lata]	5,67
Korekta 1. rejestracji	1 054 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	40 729 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	1 285 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	42 014 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	396 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	42 410 zł

Wartość rynkowa pojazdu 42 400 zł (netto/zakup)¹