

Nr zlecenia DEKRA: PFP(W)/WAW/28845/25/04/22
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 22-04-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecniodawca:

Ryszard Świrk
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a
02-672 Warszawa



Rzeczoznawca: **Witold Zinkowski (NEW)**
DEKRA Polska - O. Sulejówek

Eksperyta techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
PFP(W)-WPO(Z), WP

Nr zlecenia DEKRA
Data zlecenia

PFP(W)/WAW/28845/25/04/22
22-04-2025

Zlecniodawca

Ryszard Świrk
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a, 02-672 Warszawa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody osobowe
CITROEN
Berlingo Multispace 15-18, Berlingo 1.6 BlueHDi
MoreLife

Nr rejestracyjny
VIN

WN5561R
VF77JBHY6GJ762329

Data oględzin
Miejsce oględzin

2025-04-24
Mazowieckie, 04-762 Warszawa, Mrówcza, Mrówcza 79

Zestawienie wyników

Wartość hipotetyczna obiektu netto (kupno)¹ 13 200 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0116494
Producent	CITROEN
Model	Berlingo Multispace 15-18
Typ/wersja	Berlingo 1.6 BlueHDi MoreLife
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1374
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2060
Rozstaw osi 1/2	2728
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1560
Moc silnika [KM/kW]	100/73
Skrzynia biegów	manualna 5-biegowa
Nr rejestracyjny	WN5561R
VIN	VF77JBHY6GJ762329
Data 1. rejestracji	12-08-2016
Rok produkcji	2016
Stan licznika [km]	260 000 (oszacowany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy uni

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Staratus, W&M	205/55 R16 91H	40 %
	lewe	Staratus, W&M	205/55 R16 91H	40 %
tylna	prawe	Staratus, W&M	205/55 R16 91H	40 %
	lewe	Staratus, W&M	205/55 R16 91H	40 %

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. ABS | 24. Lusterka boczne ogrzewane |
| 2. Airbag 4 sztuki: czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera | 25. Lusterka boczne regulowane elektrycznie |
| 3. Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania | 26. Lusterka boczne składane elektrycznie |
| 4. Blokada mechaniczna zabezpieczająca otwarcie tylnych drzwi i szyb przez dzieci | 27. Lusterka w kolorze nadwozia |
| 5. Chromowane wykończenie atrapy | 28. Oświetlenie bagażnika |
| 6. Czujnik ciśnienia w ogumieniu | 29. Półka podsufitowa przednia |
| 7. Czujniki parkowania - tył | 30. Radio CD z MP3 (4 głośniki), sterowane z kierownicy, wyświetlacz monochromatyczny A+, gniazdo RCA |
| 8. Drzwi boczne przesuwne lewe, przeszklone | 31. Reflektory przednie z funkcją follow me home |
| 9. Drzwi boczne przesuwne prawe, przeszklone | 32. Relingi dachowe |
| 10. ESP + wspomaganie ruszania na wzniesieniu (Hill Assist) | 33. Schowek po stronie pasażera, zamykany |
| 11. Elektryczne podnoszenie szyb, przód | 34. Schowki w drzwiach - przód i tył |
| 12. Felgi stalowe 15 z ogumieniem 205/65 | 35. Schowki w podłodze w 2. rzędzie |
| 13. Gniazdo 12V w konsoli środkowej | 36. Szyby tylne i boczne dodatkowo przyciemniane |
| 14. Kanapa tylna składana i dzielona 60/40 | 37. Szyby uchylne w 2. rzędzie |
| 15. Kierownica skórzana | 38. Tapicerka materiałowa CURTIBA BLEU DE PRUSSE |
| 16. Kłapa tylna przeszklona z wycieraczką | 39. Tempomat z ogranicznikiem prędkości |
| 17. Klimatyzacja automatyczna | 40. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył |
| 18. Komputer pokładowy | 41. Zamek centralny sterowany pilotem |
| 19. Kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera | 42. Zderzaki w kolorze nadwozia |
| 20. Lakier Uni | 43. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 21. Lampki do czytania z przodu | 44. Zestaw palacza |
| 22. Listwa nad tablicą rejestracyjną w kolorze nadwozia | 45. Światła do jazdy dziennej diodowe (LED) |
| 23. Listwy boczne w kolorze nadwozia | 46. Światła przeciwmgielne |

Wypożyczenie dealerskie

1. Zestaw głośnomówiący bluetooth, port USB, Jack, wyświetlacz monochromatyczny C- 98 zł

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹ 19 106 zł

KorektyPierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji 391 zł
 Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 19 497 zł

Przebieg

Korekta przebiegu -2 187 zł
 Wartość pojazdu po korekcie przebiegu 17 310 zł

Wypożyczenie

Korekta wyposażenia **98 zł**
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia 17 408 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia **136 zł**
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 17 544 zł

Inne

Ważność badania technicznego (-5,00%) -865 zł
Stan techniczny - nienaprawione uszkodzenia. (-10,00%) -1 731 zł
Weryfikacja serwisowa (-10,00%) -1 731 zł

Łącznie inne **-4 327 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych 13 216 zł

Wartość pojazdu

Wartość hipotetyczna przedmiotowego pojazdu w dniu 07-05-2025 wynosi:

13 200 zł (netto/zakup)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 05-2025 POL). Określona wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu sprawności podstawowych zespołów pojazdu, które nie zostały wymienione w opisie stanu technicznego pojazdu. W przypadku opisanej niesprawności (jeżeli weryfikacja kosztów była niemożliwa) założono minimalny możliwy koszt usunięcia usterki wraz z kosztem diagnozy.


Data: 08-05-2025

Rzecznik DEKRA:
Witold Zinkowski (NEW)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

[1] - Wartość obiektu (kupno) oraz Wartość obiektu (zakup) - oznaczają wartość rynkową obiektu pomniejszoną o uśrednioną (bądź szacunkową) marżę pośrednika zakupującego pojazdy do dalszej odsprzedaży

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	70 - 120
2	Błotnik przedni lewy	70 - 120
4	Drzwi przednie lewe	70 - 120
8	Drzwi tylne lewe	70 - 120
9	Błotnik tylny lewy	70 - 120
10	Pokrywa/klapa	70 - 120
11	Błotnik tylny prawy	70 - 120
12	Drzwi tylne prawe	70 - 120
15	Drzwi przednie prawe	70 - 120
17	Błotnik przedni prawy	70 - 120

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Drzwi	przed. l.			Wybita szyba.

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt**Stan techniczny nadwozia (osprzęt).**

Nie wnosi się uwag.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Fotel	przed. l.	zaplamienie		
Fotel	przed. p.	zaplamienie		
Fotele, rząd II				Zaplamienie.
Nakładka słupka	przed. l.			Wypięta obudowa słupka w części dolnej przy uchwycie do otwierania pokrywy silnika.

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Uszkodzona instalacja elektryczna				Brak możliwości uruchomienia silnika.

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Brak możliwości weryfikacji

Brak możliwości uruchomienia silnika.

PODWOZIE/Układ hamulcowy

Stan układu hamulcowego.

Brak możliwości weryfikacji

Brak możliwości uruchomienia silnika.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator

Stan techniczny układu wydechowego.

Brak możliwości weryfikacji

Brak możliwości uruchomienia silnika.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

Dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe).

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazda próbna/próba ruchowa nie mogła zostać przeprowadzona. Poniżej przedstawiono komentarz:

Brak możliwości uruchomienia silnika.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedmiotem wyceny jest samochód osobowy marki CITROEN BERLINGO.
Brak możliwości uruchomienia silnika, uszkodzona instalacja elektryczna.
Tym samym brak możliwości właściwej oceny stanu technicznego pojazdu.
Brak możliwości odczytania stanu licznika. Ostatni udokumentowany odczyt - Okresowe badanie techniczne w dniu 24.07.2023 r. (214650 km.). Rocznie około 30000 km. Przebieg oszacowany 260000 km.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

RZECZPOSPOLITA POLSKA
POZWOLENIE CZASOWE

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
02-777 WARSZAWA
AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 61
ORGAN WYDAJĄCY

CEL WYDANIA POZWOLENIA CZASOWEGO Art. 74 ust. 2 pkt 1

A WN 5561R

D.1 CITROEN
D.2 7
D JBHY 6/3
D.3 BERLINGO

RODZAJ POJAZDU / PRZEZNACZENIE
SAMOCHÓD OSOBOWY

DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ --- NAIWIEKSZY DOP. NACISK OSI 10,78

E VF77JBHY6GJ762329

B 2016-08-12 | **I** 2022-07-15 | **H** 2022-08-14

SERIA PC/AAK 0112430

Fot. 19.

C.1.1. [REDACTED]
C.1.2. [REDACTED]
C.1.3. [REDACTED]
C.2.1. [REDACTED]
C.2.2. [REDACTED]
C.2.3. [REDACTED]
C [REDACTED]

F.1 2060 | **F.2** 2060 | **F.3** 3060

G 1374 | **O.1** 1300 | **O.2** 720

P.1 1560,00 | **P.2** 73,00 | **P.3** D/---/---

S.1 5 | **S.2** --- | **L** [REDACTED]

POZWOLENIE CZASOWE PRZEDŁUŻONO DO:

ADNOTACJE

(PODPIS)

Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.




Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

Arkusz kontrolny

Producent	CITROEN
Model	Berlingo Multispace 15-18
Typ	Berlingo 1.6 BlueHDi MoreLife
Nr rejestracyjny	WN5561R
VIN	VF77JBHY6GJ762329

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2015)	16 748 zł
Notowanie (2016)	19 106 zł
Notowanie (2017)	21 545 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	12-08-2016
Data wyceny	08-05-2025
Okres eksploatacji [lata]	8,83
Korekta 1. rejestracji	391 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	19 497 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	193 800,00
Różnica przebiegu	-66 200,00
Wartość korekty	-2 187 zł
Korekta przebiegu	-2 187 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	17 310 zł

Wypożyczenie

Korekta wyposażenia	98 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	17 408 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	136 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	17 544 zł

Inne

Łącznie inne	-4 327,40 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	13 216 zł

Hipotetyczna wartość rynkowa pojazdu 13 200 zł (netto/zakup)¹