

Nr zlecenia DEKRA: PFP(W)/WAW/35231/25/05/15
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 15-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Ryszard Świrk
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a
02-672 Warszawa



Rzeczoznawca: **Witold Zinkowski (NEW)**
DEKRA Polska - O. Sulejówek

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
PFP(W)-WPO(Z), WP

Nr zlecenia DEKRA
Data zlecenia

PFP(W)/WAW/35231/25/05/15
15-05-2025

Zleceniodawca

Ryszard Świrk
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a, 02-672 Warszawa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody osobowe
PEUGEOT
2008 19-23, 2008 1.2 PureTech GT S&S EAT8

Nr rejestracyjny
VIN

DW8RK86
VR3USHNSSMJ897523

Data oględzin
Miejsce oględzin

2025-05-16
Mazowieckie, 04-762 Warszawa, Mrówcza, Mrówcza 79

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (kupno)¹ 55 300 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0146916
Producent	PEUGEOT
Model	2008 19-23
Typ/wersja	2008 1.2 PureTech GT S&S EAT8
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1230
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1740
Rozstaw osi 1/2	2605
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1199
Moc silnika [KM/kW]	130/96
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	DW8RK86
VIN	VR3USHNSSMJ897523
Data 1. rejestracji	29-12-2021
Data nast. bad. techn.	29-12-2026
Rok produkcji	2021
Stan licznika [km]	88 199 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Goodyear, WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE	215/80 R15 111/109T	30 %
	lewe	Goodyear, WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE	215/80 R15 111/109T	30 %
tylna	prawe	Goodyear, WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE	215/80 R15 111/109T	30 %
	lewe	Goodyear, WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE	215/80 R15 111/109T	30 %

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 6 głośników
2. ABS
3. ASR - system kontroli trakcji
4. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
5. Bluetooth
6. Czujnik ciśnienia w oponach
7. Czujnik deszczu
8. Czujnik odległości przy parkowaniu - przód
9. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
10. Dach Black Diamond
11. Deska rozdzielcza podświetlana w 8 kolorach
12. Dywaniki podłogowe przód i tył w kolorze Mistral z przeszyciami w kolorze Vert Adamite
13. EBA
14. EBSD
15. ESP - system stabilizacji toru jazdy
16. Felgi aluminiowe 17 SALAMANCA z ogumieniem 215/60
17. Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
18. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
19. Gniazdo USB 2x
20. Hamulec postojowy elektryczny (FSE) z funkcją Hill Assist
21. Kamera cofania HD 180 stopni VisioPark1, obraz wyświetlany na ekranie dotykowym, f. Top Rear Vision
22. Kierownica pokryta skórą z chromowanym wykończeniem
23. Kierownica regulowana w 2 płaszczyznach
24. Kierownica wielofunkcyjna
25. Klimatyzacja automatyczna
26. Lakier metalik, bez dopłaty
27. Lampy przednie Peugeot Full LED Technology z kierunkowskazami LED + czujnik deszczu
28. Listwy progowe przednie, aluminiowe
29. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
30. Lusterka boczne składane elektrycznie
31. Lusterka boczne w kolorze czarnym
32. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, bezramkowe
33. Mirror Screen
34. Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń
35. Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix na fotelu przednim
36. Nawigacja Peugeot Connect NAV, wyświetlacz multimedialny dotykowy 10" HD
37. Oświetlenie wnętrza LED
38. Panel wirtualnych zegarów 3D 10"
39. Pedale aluminiowe
40. Podsufitka w kolorze czarnym
41. Podłoga bagażnika dwupoziomowa
42. Podłokietnik dla kierowcy
43. Relingi dachowe, czarne
44. Spoiler tylny, czarny
45. System Active Safety Brake AEB3
46. System Driver Attention Alert
47. System Peugeot Connect SOS & Assistance
48. System aktywnego utrzymywania na pasie ruchu (LKA)
49. System automatycznego przełączania świateł: mijania/drogowe (CAFR/Smartbeam)
50. System bezkluczykowego uruchomienia auta (DML)
51. System monitorowania martwego pola (BSD)
52. System monitorowania ograniczeń prędkości
53. System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW)
54. System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych (ETSR)
55. Szyba przednia akustyczna
56. Szyba przednia barwiona
57. Szyby boczne tylne i tylna przyciemniane
58. Szyby przednie i tylne elektryczne
59. Tapicerka materiałowa - skórzana
60. Tempomat z ogranicznikiem prędkości
61. Tuner cyfrowy DAB
62. Tylna kanapa składana w stosunku 1/3 - 2/3
63. Wlot powietrza do chłodnicy chromowany z motywem szachownicy
64. Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne
65. Zagłówki przednie i tylne regulowane
66. Zestaw do naprawy przebitej opony
67. Światła przeciwmgielne LED

Wartość bazowa pojazduWartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹ 57 967 zł**Korekty**Pierwsza rejestracjaKorekta 1. rejestracji **2 354 zł**
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 60 322 złPrzebiegKorekta przebiegu **-4 667 zł**
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu 55 655 złOgumienieKorekta ogumienia **240 zł**
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 55 895 złInnePranie tapicerki (-1,00%) -557 zł
Łącznie inne **-557 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych 55 338 zł**Wartość rynkowa pojazdu**

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

55 300 zł (netto/zakup)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 05-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Data: 16-05-2025

Rzecznik DEKRA:
Witold Zinkowski (NEW)**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

[1] - Wartość obiektu (kupno) oraz Wartość obiektu (zakup) - oznaczają wartość rynkową obiektu pomniejszoną o uśrednioną (bądź szacunkową) marżę pośrednika zakupującego pojazdy do dalszej odsprzedaży

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	110 - 120
2	Błotnik przedni lewy	130 - 140
4	Drzwi przednie lewe	100 - 110
8	Drzwi tylne lewe	110 - 120
9	Błotnik tylny lewy	130 - 140
10	Pokrywa/klapa	130 - 140
11	Błotnik tylny prawy	130 - 140
12	Drzwi tylne prawe	110 - 110
15	Drzwi przednie prawe	100 - 110
17	Błotnik przedni prawy	130 - 140

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii****Stan techniczny nadwozia (szkielet).**

Nie wnosi się uwag.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt**Stan techniczny nadwozia (osprzęt).**

Nie wnosi się uwag.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Fotel	przed. l.	zaplamienie		

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Warunki parkingowe.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.




Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

Dowód rejestracyjny str. 1.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Dowód rejestracyjny str. 2.

Arkusz kontrolny

Producent	PEUGEOT
Model	2008 19-23
Typ	2008 1.2 PureTech GT S&S EAT8
Nr rejestracyjny	DW8RK86
VIN	VR3USHNSSMJ897523

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2020)	52 520 zł
Notowanie (2021)	57 967 zł
Notowanie (2022)	63 740 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	29-12-2021
Data wyceny	16-05-2025
Okres eksploatacji [lata]	3,50
Korekta 1. rejestracji	2 354 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	60 322 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	47 500,00
Różnica przebiegu	-40 699,00
Wartość korekty	-4 667 zł
Korekta przebiegu	-4 667 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	55 655 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	240 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	55 895 zł

Inne

Łącznie inne	-556,55 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	55 338 zł

Wartość rynkowa pojazdu 55 300 zł (netto/zakup)¹