

Nr zlecenia DEKRA: PFP(W)/WAW/27596/25/04/15
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 15-04-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecniodawca:

Ryszard Świrk
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 44 a
02-672 Warszawa



Rzeczoznawca: **Witold Zinkowski (NEW)**
DEKRA Polska - O. Sulejówek

Eksperyta techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
PFP(W)-WPO(Z), WP

Nr zlecenia DEKRA
Data zlecenia

PFP(W)/WAW/27596/25/04/15
15-04-2025

Zlecniodawca

Ryszard Świrk
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 44 a, 02-672 Warszawa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody osobowe
CITROEN
C5 Aircross 18-22, C5 Aircross 1.6 PHEV Shine Pack
EAT8

Nr rejestracyjny
VIN

CT1768Y
VR7A4DGZSLL062825

Data oględzin
Miejsce oględzin

2025-04-16
Mazowieckie, 04-762 Warszawa, Mrówcza, Mrówcza 79

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (kupno)¹ 66 100 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0142019
Producent	CITROEN
Model	C5 Aircross 18-22
Typ/wersja	C5 Aircross 1.6 PHEV Shine Pack EAT8
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1770
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2300
Rozstaw osi 1/2	2730
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1598
Moc silnika [KM/kW]	180/133
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	CT1768Y
VIN	VR7A4DGZSLL062825
Data 1. rejestracji	30-06-2021
Data nast. bad. techn.	30-06-2026
Rok produkcji	2020
Stan licznika [km]	129 534 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/2-warstwowy perłowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Compasal, CROSSTOP 4/S	225/55 R18 102V	10 %
	lewe	Compasal, CROSSTOP 4/S	225/55 R18 102V	10 %
tylna	prawe	Compasal, CROSSTOP 4/S	225/55 R18 102V	10 %
	lewe	Compasal, CROSSTOP 4/S	225/55 R18 102V	10 %

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS REF AFU
2. Automatyczne światła i wycieraczki
3. Blokada elektryczna zabezpieczająca otwarcie szyb przez dzieci
4. Blokada mechaniczna zabezpieczająca otwarcie tylnych drzwi przez dzieci
5. Citroen Connect Box - Połączenie alarmowe + assistance z lokalizacją
6. Citroen Connect Navi 3D: ekran dotykowy 8"/radio DAB/AM/FM/MirrorLink/WiFi/USB/Smartapps
7. Coffee Brake Alert
8. Czujniki parkowania - przód
9. Czujniki parkowania, tył
10. Dodatki kolorystyczne - Aluminium
11. ESP + ASR
12. Felgi aluminiowe 19 diamentowane dwukolorowe ogumieniem 205/55
13. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
14. Fotel kierowcy regulowany wzdłużnie, z regulacją pochylenia oparcia i wysokości
15. Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
16. Fotel pasażera regulowany wzdłużnie, z regulacją pochylenia oparcia i wysokości
17. Fotele przednie ogrzewane
18. Fotele tylne uchylne
19. Gniazdo 12V
20. Gniazdo 12V w bagażniku
21. Gniazdo USB
22. Gniazdo USB - tył
23. Kabel ładujący (1,8 kW 8 A) do podłączenia do gniazda jednofazowego
24. Kamera cofania
25. Kierunkowskazy przednie LED
26. Klamki w kolorze nadwozia
27. Klamki wewnętrzne, podświetlane LED
28. Kłapa bagażnika sterowana elektrycznie
29. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
30. Komputer pokładowy
31. LPA
32. Lampy tylne 3D LED
33. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
34. Lusterka boczne składane elektrycznie ze wskaźnikiem obecności samochodu w martwym polu
35. Lusterka boczne z oświetleniem powitalnym LED
38. Obramowanie nadkoli z czarnego tworzywa
39. Obudowy lusterek zewnętrznych kolorze nadwozia
40. Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu LED
41. Oświetlenie sufitowe LED
42. Poduszki powietrzne boczne przednie + kurtynowe
43. Poduszki powietrzne czołowe
44. Podłokietnik przedni z chłodzonym schowkiem
45. Przycisk Mode Sport
46. Reflektory przednie Full LED
47. Relingi dachowe wzdłużne - aluminium
48. Schowek po stronie pasażera, zamykany
49. Spoiler tylny w kolorze dachu lub czarny z dachem bi-ton Perla Nera
50. System bezkluczykowego otwierania i uruchamiania pojazdu (ADML)
51. System hamowania awaryjnego - Active Safety Brake - zaawansowany
52. System niezamierzonego przekroczenia linii z korektą toru jazdy, aktywny (LKA)
53. System ostrzeżenia o ryzyku kolizji
54. System rozpoznawania znaków drogowych
55. System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
56. Szyba przednia akustyczna z czujnikiem deszczu i światła
57. Szyby boczne tylne dodatkowo przyciemniane
58. Szyby przednie boczne akustyczne
59. Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, sekwencyjne, antyprzytraskowe
60. Tapicerka materiałowo-skórzana Claudia Nixon
61. Tempomat aktywny z funkcją STOP od 5 do 30km/h - zatrzymanie do 0 (ACC STOP)
62. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
63. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył
64. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
65. Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions (PHC)
66. Zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia
67. Zestaw cyfrowy wskaźników 12 cali
68. Zestaw do naprawy przebitej opony
69. Zestaw głośnomówiący Bluetooth
70. Ładowarka indukcyjna Qi
71. Ładowarka pokładowa (OBC) 3,7 kW
72. Światła do jazdy dziennej LED, przód

36. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie), bezramkowe
37. Nakładki dekoracyjne na progach drzwi przednich

73. Światła przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów

Wypożyczenie dealerskie

1. Dach bi-ton - czarny	179 zł
2. Dodatki kolorystyczne - Anodised Blue	73 zł
3. Hak holowniczy	407 zł
4. Lakier perłowy	528 zł

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹ 72 033 zł

Korekty

Pierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji **3 156 zł**
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 75 189 zł

Przebieg

Korekta przebiegu **-8 553 zł**
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu 66 636 zł

Wypożyczenie

Korekta wyposażenia **1 187 zł**
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia 67 823 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia **312 zł**
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 68 135 zł

Inne

Stan techniczny - nienaprawione uszkodzenia. (-3,00%) -1 999 zł

Łącznie inne **-1 999 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych 66 136 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

66 100 zł (netto/zakup)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 04-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu
[1] - Wartość obiektu (kupno) oraz Wartość obiektu (zakup) - oznaczają wartość rynkową obiektu pomniejszoną o uśrednioną (bądź szacunkową) marżę pośrednika zakupującego pojazdy do dalszej odsprzedaży


uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Data: 19-04-2025

Rzecznik DEKRA:
Witold Zinkowski (NEW)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	90 - 100
2	Łotnik przedni lewy	70 - 80
4	Drzwi przednie lewe	70 - 80
8	Drzwi tylne lewe	70 - 80
9	Łotnik tylny lewy	80 - 90
11	Łotnik tylny prawy	80 - 90
12	Drzwi tylne prawe	60 - 70
15	Drzwi przednie prawe	90 - 100
17	Łotnik przedni prawy	70 - 80

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii****Stan techniczny nadwozia (szkielet).**

Nie wnosi się uwag.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt**Stan techniczny nadwozia (osprzęt).**

Nie wnosi się uwag.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Fotel	przed. l.	ślady zużycia mat.		

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Warunki parkingowe.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.

Arkusz kontrolny

Producent	CITROEN
Model	C5 Aircross 18-22
Typ	C5 Aircross 1.6 PHEV Shine Pack EAT8
Nr rejestracyjny	CT1768Y
VIN	VR7A4DGZSLL062825

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2019)	62 683 zł
Notowanie (2020)	72 033 zł
Notowanie (2021)	77 967 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	30-06-2021
Data wyceny	19-04-2025
Okres eksploatacji [lata]	3,92
Korekta 1. rejestracji	3 156 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	75 189 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	65 200,00
Różnica przebiegu	-64 334,00
Wartość korekty	-8 553 zł
Korekta przebiegu	-8 553 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	66 636 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	1 187 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	67 823 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	312 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	68 135 zł

Inne

Łącznie inne	-1 999,07 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	66 136 zł

Wartość rynkowa pojazdu 66 100 zł (netto/zakup)¹